

CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO-CULTURAL DE LA VERTIENTE
ALAVESA DEL
PARQUE NATURAL DE GORBEIA

GABINETE ARQUITECTURA RURAL
Victorino Palacios Mendoza

Marzo de 2002

INDICE

- **Consideraciones preliminares**
- **Introducción**
- **Presentación**
- **Listados**

- **Zona 1. Límites Zigoitia-Ubidea, Etxagüen, Oketa**
- **Zona 2. Murua, Manurga, Mairulegorreta, Egilolarra**
- **Zona 3. Pagazuri, Berretin, Cruz de Gorbeia, Herrerías, Gorostiano**
- **Zona 4. Parketxe, Burbona, Aldarro, Arkarai, Arlobi**
- **Zona 5. Altube, Garrastatxu**
- **Zona 6. Hinoso, Eskartegi, Ziorraga**

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Este informe ha sido planteado como un intento de completar los estudios titulados “*Catalogación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Vertiente Vizcaína del PARQUE NATURAL DE GORBEIA*”, elaborado por Ipizki Taldea en Septiembre de 1998, y “*Catalogación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Vertiente Alavesa del PARQUE NATURAL DE GORBEIA*”, también elaborado por Ipizki Taldea en Junio de 2002. En tal propósito hemos introducido a los epígrafes ya existentes (situación, diapositivas, coordenadas, medidas y características) de cada una de las fichas o elementos registrados, dos nuevos apartados **valoración y propuesta de actuación**. Hemos entrado a **valorar** el interés de todas aquellas construcciones o instalaciones relacionadas con las actividades tradicionales, desdeñándose aquellas otras cuya finalidad excede a los modos y usos de los antiguos pobladores de este lugar. Asimismo, se adjunta a cada elemento objeto de análisis la pertinente **actuación** que se propone, lo cual ha supuesto no pocos problemas en el intento de establecer una lógica de procedimiento, que nunca debe ser entendida desde el imperativo categórico, sino como un criterio sugerido.

La principal complicación metodológica viene determinada por la elección de materiales constructivos de moderna factura con que de forma tan abundante nos podemos tropezar en el Gorbeia, y no sólo en las fabricaciones actuales, sino que éstos también se manifiestan en aquellos espacios rehabilitados.

Sobre este particular hemos pretendido ser en todo momento consecuente con la funcionalidad que exigen los tiempos, aun cuando esta actitud difiera de los tradicionales criterios constructivos, y menoscabe la estética del paisaje ante la dificultad que supone la integración de estas nuevas facturas en el medio donde se ubican. Con todo, hemos pretendido aportar algunas soluciones encaminadas a camuflar estas impropiedades bajo el disimulo de nuevos acabados, en aquellos elementos que así lo permitan.

Especialmente incómodo es el caso de los refugios, sobre todo cuando hallamos este tipo de instalaciones alejadas de los valles en dispersión, donde se agrava el impacto medio ambiental.

Otro aspecto problemático supone plantear la recuperación de algunas construcciones que, a pesar de su actual estado de ruinoso abandono (en algunos ejemplos nos hemos decantado por el desmantelado de los mismos ante peligro de derrumbe inmediato), merecen –al menos- el intento por conservar un legado arquitectónico y etnográfico de incuestionable valía, aun siendo conscientes de la desproporción de algunas propuestas sugeridas. Esta necesidad resulta más acuciante en todas aquellas zonas que ofrecen sobre abundancia de elementos menores en desuso, como puedan ser las ericeras, neveras, botos, abejas... Caso particular es el de las cuadras que, dadas las notorias dimensiones de estos espacios, bien pudieran albergar instalaciones para servicios del Parque.

Asimismo, ha de tenerse siempre presente que toda tentativa de recuperación patrimonial debe ir acompañada de la instalación de paneles explicativos en aquellos elementos de especial significación, así como de las necesarias labores periódicas de mantenimiento, sin las cuales es preferible –a veces- no intervenir siquiera.

Como es lógico, cualquier medida adoptada en este sentido irá supeditada a la política de gestión desarrollada por el Parque Natural de Gorbeia, o a la sensibilización de los propietarios correspondientes.

Por último, debemos considerar en la zona alavesa la proximidad de determinados núcleos rurales a demarcaciones del Parque Natural de Gorbeia, con lo que cualquier medida protectora vendrá determinada por las directrices que marquen los Planes Urbanísticos, Normas Subsidiarias, o el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Gorbeia.

El estudio ahora planteado se antecede de tres listados en los que quedan recogidos los elementos de inmediata diagnosis. Así, en la primera relación queden reflejados todos los bienes patrimoniales significativos, mostrándose en negrita aquellos de especial relevancia.

Para la confección de este listado se ha atendido –básicamente- tanto a criterios tipológicos (singularidad, representividad) de los elementos como al modo constructivo empleado, la antigüedad, el estado de conservación y actual utilización, junto con la asociación de elementos menores interrelacionados en complejos de explotación pastoril o preindustrial.

En la segunda secuencia se ofrece la relación de elementos susceptibles de inmediata atención por las actuaciones encaminadas a recuperar estos bienes. Una vez acometida esta fase, muchos de los elementos asociados a este listado pasarían a engrosar el conjunto de bienes de especial notoriedad en el patrimonio histórico-cultural del Parque Natural de Gorbeia.

El último de los listados muestra los ejemplos en los que no procede plantear su recuperación, bien por estado de total ruina, bien por su naturaleza ajena con los usos constructivos tradicionales de la zona.

INTRODUCCION

El trabajo que a continuación se expone es un catálogo, lo más completo posible, del patrimonio histórico-cultural de la vertiente alavesa del Parque Natural de Gorbeia.

El catálogo se compone de tres apartados:

1.- **Identificación y descripción** de los distintos elementos que integran el patrimonio histórico-cultural del Parque.

2.- **Diapositivas que ilustran los elementos objeto de estudio.** Dependiendo del interés, se han incluido una o más diapositivas ilustrativas de cada elemento.

3.- **Mapas donde se sitúan dichos elementos.** Este es el apartado donde hemos encontrado más dificultades, debido a que la cartografía es una especialidad que no dominamos. Al situar los diferentes elementos en los mapas nos hemos orientado por los datos recogidos por el GPS. A veces, la obtención de estos datos ha sido dificultosa debido a la orografía del terreno o a las inclemencias meteorológicas. En todo caso creemos que las posibles variaciones son mínimas.

Este catálogo es el complemento del trabajo presentado en septiembre de 1998 que correspondía a la vertiente vizcaína del Parque la que fue objeto de estudio.

Esta segunda parte nos ha acarreado unos problemas y dudas a resolver debido a varios factores:

- En primer lugar, el área objeto de estudio era poco conocida por nosotros a la hora de llevar a cabo el trabajo de campo.
- Nuestros contactos con pastores o vecinos de la zona que nos pudieran ayudar a recopilar datos, eran nulos.
- El área objeto de estudio era mucho más amplio y muchas de sus zonas con tupida vegetación, lo que ha dificultado y ampliado el tiempo dedicado al mismo.
- Los criterios en los cuales se han basado para delimitar los límites del Parque, muy confusos para la gente involucrada en los mismos, y el hecho de que estos límites se acerquen o incluso rodeen a núcleos de población, han dificultado nuestra labor.

Creemos que en esta relación están todos aquellos elementos que podríamos considerar como de interés, pero a pesar de ello, dejamos la puerta abierta para

añadir posibles nuevos elementos que pudiéramos encontrar y las consideremos de interés.

Asimismo, debemos recordar que en aquellas zonas en donde los límites del Parque se acerquen mucho o rodeen a núcleos habitados, es posible que haya podido haber variaciones en los elementos inventariados o se hayan construido otros nuevos, en el tiempo transcurrido desde su catalogación hasta la presentación de este trabajo.

Finalmente, además de las puntualizaciones, comentarios o recomendaciones que hemos ido haciendo sobre algunos elementos descritos creemos que:

- La desinformación respecto a los límites del Parque en general es total.
- La confusión y desconfianza que ello genera se podría y debiera solucionar.
- A pesar de que se están haciendo labores de adecuación y señalización, consideramos que éstas son insuficientes. Además muchos puntos de señalización de senderos o rutas tan solo duran un corto período de tiempo en condiciones optimas, tanto por gamberrismo, como por inclemencias climáticas (esto último podría solucionarse con paneles, estacas o señales de mejor calidad).

PRESENTACION

Son más de 300 los elementos identificados a lo largo y ancho de la vertiente alavesa del Parque Natural de Gorbeia, sobre los que se ha realizado un análisis y una descripción detallada. Para una mejor comprensión del trabajo de catalogación, a continuación se realiza una clasificación diferenciadora de dichos elementos.

- Chabolas: Bajo este epígrafe se han incluido aquellas construcciones que en otro tiempo fueron ocupadas por pastores y carboneros. Actualmente algunas las siguen ocupando los pastores, y otras se encuentran en estado de ruina.

Las ruinas de chabolas de pastores y carboneros -con multitud de "botoak" o plataformas carboníferas alrededor- son innumerables, y se hallan dispersas a lo largo y ancho del Parque. Por ello, se puede decir que Gorbeia tradicionalmente ha sido tierra de pastores y carboneros.

- Refugios: Bajo este término se han incluido aquellas edificaciones que tienen uso recreativo. Generalmente, estas construcciones son de mayores dimensiones que las chabolas pastoriles. De todas formas, hay excepciones como las chabolas de los pastores Manu Bilbao y Florentino Ibañez que, por su tamaño y tipo de construcción, son más refugio que chabola.
- Construcciones relacionadas con la actividad pastoril: Este apartado está integrado por cochiqueras, corrales y "etzalekus" de piedra. Generalmente, este tipo de construcciones aparecen asociadas a majadas pastoriles. Se trata de construcciones de piedra caliza y, en algunas ocasiones, de arenisca. Casi todas se hallan abandonadas.
- Neveras: Solo se ha contabilizado una nevera, la cual además se encuentra fuera de los límites del Parque. A pesar de ello la hemos catalogado por su interés.
- Abejales: Construcciones de piedra fundamentalmente abiertos por una de sus caras y que se utilizan para guarecer a las colmenas. No todos los abejales tienen techos en donde guarecerse. Hay multitud de ellos en esta vertiente del Parque. Hemos señalado algunos de ellos.
- "Kirikinuisis" o ericeras: Los "Kirikinuisis" o ericeras son construcciones de piedra y de forma circular, destinadas al almacenaje y conservación de las castañas. No hemos encontrado ninguna en la vertiente alavesa del Parque. Creemos que es debido a que las grandes plantaciones de castaños se encuentran muy cerca de núcleos habitados, por lo que no tenían necesidad de ellos. Una zona representativa sería la zona comprendida entre Etxagüen y Caseríos de San Pedro.

- Fuentes: En este apartado se han incluido todas aquellas provistas de caño. En algunos casos también se han catalogado manantiales que debido a su ubicación merecen ser acondicionados como fuente; este es el caso del manantial existente a pocos mts. de la senda que de Gorostiano sube hacia la Cruz de Gorbeia, así como la antigua fuente de Menoyo, cercana al manantial anterior.

Señalar también que en varios casos las fuentes han sido aprovechadas para construir abrevaderos -se trata de construcciones recientes-, cumpliendo así una doble función.

- Corrales de reciente construcción: Además de los tradicionales corrales de piedra, existen otros contruidos recientemente con traviesas de ferrocarril.
- Otras construcciones: Se trata de elementos que no se pueden incluir en los apartados anteriores, y que, además, tienen una escasa presencia: cuadras construidas en el monte, infinidad de colmenas con sus respectivas cajas de madera, distintos puentes (de piedra, madera, hormigón...), depósitos de agua..., que facilitan el paso de orilla a orilla en los distintos ríos, ...
- Monumentos megalíticos, elementos de interés naturalístico y toponímico: No hemos encontrado ningún elemento de este tipo en la vertiente alavesa, aunque bien es cierto que hay lugares que por su toponimia son significativos.

Nota: No descartamos la posibilidad de que quede algún elemento de pequeño tamaño que no hayamos catalogado. Sería, en todo caso, de pequeño tamaño y mayoritariamente en desuso y tapado por la vegetación.

Asimismo, hemos comprobado que elementos que aparecen señalizados en los mapas cartográficos no existen a día de hoy. Un ejemplo claro es una chabola alargada situada en las siguientes coordenadas.

Situación: Mapa 86-63

Coordenadas: 30 508 024 E
47 62 516 N

LISTADOS DEL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DE LA VERTIENTE ALAVESA DEL PARQUE NATURAL DE GORBEIA

- L.1. ELEMENTOS CON MANIFIESTO VALOR PATRIMONIAL
- L.2. ELEMENTOS SUCEPTIBLES DE RECUPERARSE
- L.3. ELEMENTOS EN LOS QUE NO PROCEDE SU RECUPERACION

L.1. ELEMENTOS CON MANIFIESTO VALOR PATRIMONIAL

ZONA 1

LIMITES ZIGOITIA-UBIDEA ETXAGUEN OKETA

- 13.- CHABOLA DE SISKINO

ZONA 2

MURUA MANURGA MAIRULEGORRETA EGILOLARRA MURUA INGURUAK

- 2.- **MOLINO DE MURUA**
- 3.- **PUENTE DE ERROTABERRI**
- 4.- CHABOLA DE ASUNKORTA
- 13.- **PUENTE**
- 16.- ABEJAL
- 19.- **ABEJAL**
- 20.- FABRICA DE ARRATI
- 22.- EDIFICIOS EMBALSES DEL GORBEIA-DEPURADORAS
- 24.- EMBALSES
- 26.- EDIFICIOS PEÑA SALE EL AGUA
- 32.- **ABEJAL**
- 39.- CUEVA DE ARRILLOR
- 41.- ABEJAL
- 49.- **CUEVAS DE MAIRULEGORRETA**
- 53.- CHABOLA
- 54.- CHABOLA
- 58.- PLATAFORMA DE CARBONEO

ZONA 3

PAGAZURI, BERRETIN, CRUZ DE GORBEIA, HERRERIAS, GOROSTIANO

- 8.- **CRUZ**
- 18.- PLATAFORMA DE CARBONEO

ZONA 4

PARKETXE, BURBONA, ALDARRO, ARKARAI, ARLOBI

- 1.- CENTRAL HIDROELECTRICA O CENTRAL DE ATXA
- 2.- PRESA
- 9.- ABEJAL
- 14.- **PUENTE IGATZ**

- 21.- **PUENTE ALDARRO**
- 25.- **CHABOLA ALDARRO**
- 28.- PUENTE
- 31.- **PRESA ARKARAI Y PUENTE VIEJO**
- 33.- PUENTES ARLOBI (a, b)
- 34.- **CHABOLA ARLOBI**
- 40.- **CHABOLA CONSTANTINO-GOROSTIANO**
- 45.- CHABOLA
- 47.- CHABOLA
- 55.- **CALERO**

ZONA 5

ALTUBE, GARRASTATXU

- 21.- CALERO CARRETAS
- 41.- ERMITA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
- 43.- CHABOLA

ZONA 6

HINOSO, ESKARTEGI, ZIORROGA

- 2.- **PUENTE JAUNDIA**
- 17.- **PUENTE**
- 19.- CALERO
- 50.- **PUENTE PRESABARRI**

L.2. ELEMENTOS SUCEPTIBLES DE RECUPERARSE

ZONA 2

MURUA MANURGA MAIRULEGORRETA EGILOLARRA MURUA INGURUAK

- 6.- NEVERA DE MURUA
- 40.- CHABOLA MAYOR

L.3. ELEMENTOS EN LOS QUE NO PROCEDE SU RECUPERACION

ZONA 1

LIMITES ZIGOITIA-UBIDEA, ETXAGUEN, OKETA

- 14.- CHABOLA
- 15.- CASA DEL GUARDA

ZONA 2

MURUA, MANURGA, MAIRULEGORRETA, EGILOLARRA, MURUA INGURUAK

- 23.- RUINAS DE LA CASA DEL GUARDA
- 33.- ABEJAL Y CUADRA
- 42.- CHABOLA DE PLASTICO
- 43.- CHABOLA
- 44.- CHABOLA
- 47.- CHABOLA
- 51.- CHABOLA
- 52.- CHABOLA
- 56.- CHABOLA
- 57.- CORRAL
- 59.- CHABOLA
- 60.- CHABOLA
- 62.- CHABOLA DE ARRATI
- 63.- COCHQUERAS

ZONA 3

PAGAZURI, BERRETIN, CRUZ DE GORBEIA, HERRERIAS, GOROSTIANO

- 4.- CHABOLA
- 10.- CHABOLA
- 11.- CHABOLA
- 12.- CHABOLA
- 13.- CHABOLA
- 14.- PLATAFORMA DE CARBONEO Y CHABOLA
- 15.- CHABOLA
- 16.- CHABOLA Y PLATAFORMA DE CARBONEO
- 17.- COCHQUERA
- 21.- COCHQUERA
- 22.- CHABOLA
- 23.- CORRAL
- 25.- CHABOLA

- 28.- CHABOLA DE ITURRIOTZ
- 30.- COCHIUERA
- 31.- CHABOLA
- 32.- CHABOLA
- 34.- CHABOLA

ZONA 4

PARKETXE, BURBONA, ALDARRO, ARKARAI, ARLOBI

- 3.- ABEJALES
- 19.- CHABOLA
- 24.- CORRAL
- 37.- CHABOLA DE ILUNBE
- 38.- CHABOLA
- 39.- COCHIUERA
- 41.- CHABOLA
- 42.- CHABOLA
- 43.- CORRAL
- 46.- CHABOLA
- 48.- CHABOLA
- 49.- CORRAL
- 50.- CHABOLA
- 51.- CHABOLA
- 52.- CHABOLA DE URISOL

ZONA 5

ALTUBE, GARRASTATXU

- 22.- CALERO
- 36.- CALERO
- 42.- CHABOLA

ZONA 6

HINOSO, ESKARTEGI, ZIORROGA

- 1.- CALERO
- 31.- CHABOLA

ZONA 1

LIMITES ZIGOITIA-UBIDEA

ETXAGUEN

OKETA

1.- **FUENTE-GOROSTIBILAKO ITURRIA**

Situación: Mapa 87-60

Diapositivas: Nº 1, 2.

Coordenadas: 30 524 703 E
47 63 241 N

Características: Llamado así por ser esta una zona en la que abundaban los acebos. Situado al borde mismo de la pista que sube desde Ubidea hacia Siskino. Con pequeño muro de hormigón con caño seco. Sale agua de todas partes excepto de él. Zona fangosa. Desde esta fuente llevan el agua hasta el caserío de Inegarrana.

2.- **CASERIO DE INERRAGANA** (Fuera del parque)

Situación: Mapa 87-60

Diapositivas: Nº 3, 4.

Coordenadas: 30 525 420 E
47 63 385 N

Características: El propietario es Ricardo Iturriotz de Ubidea aunque vive en Vitoria-Gasteiz. Caserío de piedra en período de reconstrucción. A pocos metros del mismo, **cuadra** alargada construida con piedra y con tejado a dos aguas de teja. En él guardaba antiguamente las ovejas el pastor Juan Lekue. Ambas en buenas condiciones.

Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada compuesta de varios cuerpos.

Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que imponga las normas subsidiarias o plan urbanístico competente.

3.- **CHABOLA DE INERRAGANA** (Fuera del Parque)

Situación: Mapa 87-52

Diapositivas: Nº 5, 6.

Coordenadas: 30 525 418 E

47 63 441 N

Características: El propietario es Juan Lekue de Ubidea. Alargada chabola de piedra construida con piedra y con tejado de uralita a dos aguas. La usa para guardar ovejas y está en buenas condiciones.

Valoración: Construcción elemental que emplea el aparejo de mampostería para el cerramiento de paredes, salvo en el esquinale izquierdo de la fachada que se arma con bloques prefabricados. La cubierta que estructura un armazón líneo se cubre con uralita y chapa.

Propuesta de actuación: Para una mejora ambiental y paisajística, se recomienda la sustitución de los elementos disonantes como la chapa, maderas, etc., de la cubierta por teja a fin de conseguirse una mayor uniformidad.

4.- **CASERIO** (Fuera del Parque)

Situación: Mapa 87-52

Diapositivas: Nº 7, 8.

Coordenadas: 30 525 505 E
47 63 626 N

Características: Conocido como "Errekamona". El propietario es Juan Fidel Lekue.

Junto al río Undabe que separa los municipios de Zigoitia y Ubidea y al mismo tiempo las provincias de Araba y Bizkaia. Construida de piedra, pintado de blanco. A su lado una pequeña **chabola** que cumple funciones de almacén y dos **silos** construidos con bloques de hormigón. Todos ellos en buenas condiciones.

Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada compuesta por varios cuerpos constructivos.

Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que imponga las normas subsidiarias o plan urbanístico competente.

5.- **CHABOLA** (Fuera del Parque)

Situación: Mapa 87-52

Diapositivas: N° 9, 10.

Coordenadas: 30 525 487 E
47 63 618 N

Características: Junto al caserío anterior, construido de piedra y de gran tamaño. La usaban para guardar ovejas. El propietario es Juan Fidel Lekue y se halla en buenas condiciones.

Valoración: Edificio en buenas condiciones de conservación, actualmente libre. Construcción integrada en el entorno.

Propuesta de actuación: Intervenciones posteriores respetarán tanto el volumen construido como los materiales básicos e identificadores de la edificación.

6.- **CASERIO ERROTA**

Situación: Mapa 87-52

Diapositivas: N° 11.

Coordenadas: 30 525 046 E
47 63 606 N

Características: Caserío de piedra de grandes dimensiones con distintos adosados. Situado junto al río. Era un antiguo molino que conserva toda su maquinaria a pesar de que hace años que no lo ponen en marcha. El propietario es Sole Agirre de Ubidea y lo tiene en renta.

Valoración: Interesante caserío, antigua sede de la actividad preindustrial de la molturación del grano en la obtención de harina.

Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que imponga las normas subsidiarias o plan urbanístico competente.

Tras la guerra venía mucha gente de Zigoitia y alrededores con género de extraperlo. Se formaban cuadrillas de gente que por la noche llegaban hasta aquí junto a sus carros de bueyes. Traían trigo, maíz, alubias,... manteniendo el molino en constante y peligrosa actividad.

7.- DEPOSITO DE AGUA (Fuera del Parque)

Situación: Mapa 87-52

Diapositivas: Nº 12.

Coordenadas: 30 525 526 E
47 63 584 N

Medidas: Sin medidas (la tupida vegetación lo impide)

Características: Junto a la senda que sube desde el caserío de Errekamona hacia los caseríos de Iñerregana, pequeño depósito de hormigón medio tapado por la vegetación.

8.- CASERIO: BEHEKO ERROTA

Situación: Mapa 87-61

Diapositivas: Nº 13, 14

Coordenadas: 30 525 768 E
47 63 023 N

Características: El propietario es Esteban Etxebarria. Caserío de piedra y tejado a dos aguas de teja. A principios del año 2000 estaba en obras. Situado junto al río Undabe y a pocos metros de la N-240.

Valoración: Construcción de tipología tradicional en proceso restaurador.

Propuesta de actuación: No precisa.

9.- CHABOLA (Fuera del Parque)

Situación: Mapa 87-61

Diapositivas: Nº 15.

Coordenadas: 30 525 738 E
47 63 219 N

Medidas: 4, 60 x 4,50 mts.

Altura máxima: 2,80 mts.
Altura mínima: 1,80 mts.

Características: Situado junto al río Undabe, pequeña construcción de bloques de hormigón y con tejado de uralita a una sola agua. En paraje conocido como Soko. La puerta de entrada orientada hacia el sur. Se halla en buenas condiciones.

Valoración: Sin interés. La marcada retícula proporcionada por el grosero rejunteado del despiece de los bloques prefabricados afea el conjunto.

Propuesta de actuación: Se recomienda se aplique a todos los paramentos un revoco de cemento.

10.- **CHABOLA** (Fuera del Parque)

Situación: Mapa 87-61

Diapositivas: Nº 16, 17.

Coordenadas: 30 525 661 E
47 63 297 N

Medidas: 27,30 x 5,70 mts.

Características: En paraje conocido como Soko, construcción de piedra de forma alargada y con tejado de teja a dos aguas. Una pequeña parte del tejado es de uralita y parte de sus muros del frente hacia su lado suroeste de bloques de hormigón. Parte de las paredes de piedra están raseadas con masa y una pequeña parte del tejado está caída. La usan para guardar ganado.

Valoración: Cuadra de notables proporciones que emplea el aparejo de mampostería para los muros y el armazón de madera en la cubierta. La incorporación reciente en su parte anterior de bloques prefabricados para el cerramiento junto a la uralita del tejado que cubre dicho primer tramo provoca una disonancia de materiales perjudicando al conjunto.

Propuesta de actuación: Se procurará enlucir con revoco de cemento el sector ocupado por los bloques y sustituir la uralita del tejado o cubrirla con teja curva.

11.- **COLMENAS**

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: N° 18

Coordenadas: 30 523 244 E
47 61 026 N

Características: Situado a mano derecha de la pista que desde Etxagüen sube hacia el Oketa cajas con abejas junto a una pequeña charca de agua.

Valoración: Moderna explotación apícola a base de distintos cajones dispuestos en dos filas sobre pronunciada ladera.

Propuesta de actuación: Se recomienda regularizar y proteger el entrono más próximo.

12.- TRINCHERAS

Situación: Mapa 87 - 60

Diapositivas: N° 19, 20, 21, 22

Coordenadas: 30 522 550 E
47 62 100 N } y alrededores

Características: En los alrededores de la cima del monte Oketa, restos de antiguas trincheras. Quedan algunas con muros en pie pero la gran mayoría están caídos y esparcidos por los alrededores de la cumbre. La mayoría de ellos situadas en la ladera sur del monte.

13.- CHABOLA DE SISKINO

Situación: Mapa 87-60

Diapositivas: N° 23, 24

Coordenadas: 30 523 521 E
47 62 676 N

Medidas: 5,10 x 3,15 mts.
Altura máxima: 1,90
Altura mínima: 1,30

Características: Juan Fidel Lekue fue quien construyó la chabola. Era de Ubidea. Sus hijos Antonio y Juan siguieron yendo allí hasta abandonarla definitivamente hace 20 años.

De piedra, situado en medio de un hayedo. Tejado a dos aguas de uralita. Se halla en mediocres condiciones, con la puerta de entrada derribada. Está cerca de los límites de Ubidea y Zigoitia. La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudeste.

Valoración: Chabola de pastores en buen estado de conservación (al menos, exteriormente). Tipológicamente se adscribe al modelo de chabola tradicional en piedra. La cubierta de uralita sobre un armazón de madera se presenta desnuda llevando chapa curvada a lo largo de todo el caballete. El enclave de su ubicación en medio de un hayedo junto a su pertenencia al grupo tradicional de chabolas le confieren una destacada valoración.

Propuesta de actuación: Se mantendrán las dimensiones en planta y en alzado de la construcción, procurando revestir la uralita del tejado con tepes o teja curva. Se evitará la incorporación visible de materiales en desajuste con los denominados tradicionales.

14.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 25, 26

Coordenadas: 30 522 580 E
47 59 770 N

Medidas: 16,70 X 4,80 mts.

Características: Propiedad de Pedro Lpz. De Ipiña de Etxagüen. Cuadra de piedra de grandes dimensiones en estado ruinoso. Muy cerca de los límites del Parque (puede incluso que esté fuera de los mismos).

La usaba para tener vacas. El tejado no existe ya, pero debía de ser de teja y a dos aguas.

La puerta de entrada en pared corta y orientada al noreste.

Una pena que se haya dejado caer un edificio de piedra como éste.

Valoración: Edificación actualmente en ruinas, de la que hoy permanecen algunos restos parciales de los muros perimetrales. La pérdida de uso y de mantenimiento han conducido con toda probabilidad a su ruina.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

15.- CASA DEL GUARDA

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 27, 28

Coordenadas: 30 522 233 E
47 60 925 N

Medidas: Confusas.

Características: Era propiedad de la Diputación y en ella vivía un tal Andrés de Legutio que trabajaba como guarda forestal.

El edificio lo tiraron durante la guerra. Terreno del Ayuntamiento de Zigoitia.

Tenía forma rectangular y era de piedra pero actualmente apenas quedan unas pequeñas partes de sus muros de piedra y está semitapada por la vegetación. La piedra está bastante dispersa debido a que la gente llevó la mejor y esparció el resto. Algunos muros conservan una altura de 2,50 mts.

Situado en el pinar de Oketa. Tenía una **cuadra** adosada.

Valoración: Ruinas de una antigua casa forestal.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

16.- DEPOSITO DE AGUA

Situación: Mapa 87-60

Diapositivas: Nº 29

Coordenadas: 30 522 630 E
47 61 698 N

Medidas: 2,60 x 1,53 mts.
Altura máxima: 1,30 mts.
Altura mínima: 0,85 mts.

Características: Situado en zona despejada a unos 150 mts. de la senda que desde Etxagüen sube hacia Oketa, pequeño depósito de agua construido de hormigón, con tejado a una sola agua. La puerta metálica situada en pared corta y orientada al sudoeste.

17.- CORRAL

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 30,31

Coordenadas: 30 512 377 E
47 60 096 N

Características: Junto a la pista que de Etxagüen se dirige a la zona de Umaran y en una zona de amplios pastizales, corral hecho con traviesas de ferrocarril y malla cuadrada con distintas puertas de acceso. En buenas condiciones.

Valoración: Corral de ovejas adscribible tipológicamente a la variante de corral "mueble" o desmontable.

Propuesta de actuación: Una vez pierda su uso regular, debe ser desmantelado y retirados los componentes en su totalidad dejando libre la parcela.

18.- NIDO DE AMETRALLADORA

Situación: Mapa 87-60

Diapositivas: Nº 32, 33

Coordenadas: 30 524 431 E
47 62 006 N

Medidas: 2,15 x 2,15 mts.

Características: En el extremo de un hayedo de una zona conocida como Karakoatxa, y con vistas que dominan buena parte del pantano de Legutio, pequeña construcción de hormigón con hierro que tapa un pequeño agujero en la tierra. Adosada a ella una pequeña plataforma también de hormigón. Servía de parapeto y puesto de la ametralladora. La puerta de entrada da al norte.

19.- DEPOSITO DE AGUA

Situación: Mapa 87-60

Diapositivas: Nº 34

Coordenadas: 30 524 406 E

48 61 087 N

Medidas: 1,67 x 2,68 mts.
Altura máxima: 1,85 mts.
Altura mínima: 1,42 mts.

Características: Pequeña construcción de hormigón con tejado a una sola agua también de hormigón. La zona en la que se sitúa es conocida como los Perales.

De aquí abastecían de agua a los caseríos de San Pedro.

20.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-60

Diapositivas: Nº 35, 36

Coordenadas: 30 524 037 E
49 61 500 N

Medidas: 5,20 x 3,40 mts.
Altura máxima: 1,90 mts.
Altura mínima: 1,20 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra, en zona conocida como Pikukume, a mano derecha de una pista que sube hacia el Oketa. El propietario era Juanito Ruiz de Erentxun de Akosta. Han dormido aquí varios pastores más, además de él.

La puerta de entrada se sitúa en pared larga y está orientada al sudeste. El tejado era a dos aguas y con techo de uralita y teja.

Poco más arriba a unos 60 mts. en un pequeño alto ruinas de **trincheras** de piedra, que se dispersan por buena parte de la zona más alta del lugar.

Valoración: Chabola en estado de abandono, adscrita a la tipología tradicional en piedra, con pérdida total de su cubierta (armazón y cubrición). Mantiene en pie los paramentos laterales rematados en piñón de apoyo del caballete, y los muretes longitudinales, así como el hueco de acceso. Ejemplar recuperable.

Propuesta de actuación: Chabola con posibilidades en la recuperación de uso. Si se solicitase tal restauración, la superficie en planta no podrá ser aumentada, pudiéndose recrecer lo imprescindible en el alzado de los muros

perimetrales a fin de que una persona pueda permanecer de pie dentro de la chabola. La cubierta en su armazón y cubrición deberá respetar los materiales tradicionales propios a estas construcciones.

21.- CHABOLA-ABEJAL

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 37

Coordenadas: 30 523 930 E
50 59 958 N

Características: Situada muy cerca de los caseríos de San Pedro y junto a los límites del parque, chabola construida parte de piedra, parte de bloques de hormigón y con tejado de teja a dos aguas. Con pequeño cercado en su frente. En buenas condiciones.

Es de Santos Alava, vive en Vitoria pero es de San Pedro y la usa como recreo y como abejal (parte de su frente está abierto).

Valoración: Construcción con una marcada planta rectangular, en la que se distinguen dos sectores. Uno, cerrado, acoge el de una estancia-habitación; en el segundo, abierto en su frente y lateral derecho, es habilitado como colmenar. Los bloques prefabricados del frente junto con el vano acristalado de la chabola deslucen al conjunto.

Propuesta de actuación: El sector del paño ocupado por los bloques debería revocarse. También, debería enmascararse el vano acristalado. La tejavana-leñera que lleva aneja la construcción en su costado izquierdo debería desmanterlarse.

22.- CHABOLA-REFUGIO

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 38, 39

Coordenadas: 30 523 828 E
47 59 925 N

Características: Chabola de piedra de forma alargada que la usan como txoko. Es de Máximo Alava que vive en San Pedro. El edificio es de dos alturas y el tejado de uralita y a dos aguas. En su frente cercado de estacas y malla

cuadrada con árboles frutales en su interior. Tiene adosados contruidos de uralita y chapa en su parte noreste.

En la parte trasera de este edificio descansan un montón de vacas. Debido a que el terreno es arcilloso han provocado que toda la zona se encuentre fangosa y que imposibilite la entrada al interior del Parque con vehículo. Justo en el lugar en donde se sitúa el letrero de acceso al Parque el barrizal es impresionante. 50 mts. más adelante la pista se encuentra ya en buenas condiciones. Fotos N° 40, 41. Creemos conveniente acondicionar este tramo.

Valoración: Complejo constructivo compuesto por una sólida edificación levantada en piedra, que actúa de vivienda ocasional, con dos tejavanas en línea. El aspecto desaliñado que muestran algunos elementos del conjunto y de su entorno más próximo empobrecen su interés paisajístico por encontrarse junto a una de las entradas del parque.

Propuesta de actuación: Si bien la pantalla vegetal que rodea al conjunto por su frente amortigua su pobre estética, no sucedo lo mismo en su trasera y sector adjunto al acceso del parque. Se recomienda acondicionar estos últimos sectores.

23.- **ABEJAL**

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: N° 42, 43

Coordenadas: 30 523 270 E
47 60 052 N

Medidas: 20,25 x 2,90 mts.
Altura máxima: 2,00 mts.
Altura mínima: 1,40 mts.

Características: Sus propietarios son Victor y Juan Fernández de Larrinoa, ambos de Etxagüen.

Construido de piedra con tejado a dos aguas que en parte es de teja y parte de uralita. El frente del edificio (abierto) da a un pequeño descampado repleto de colmenas. Todo ello está cercado con un muro de piedra que forma una figura cuadrangular que no cierra del todo. El río Rekurkulleta que pasa a pocos metros, cumple la función de cierre en el área en el que no hay muro de piedra. Todo este muro de piedra adosado a la chabola que forma el cercado tiene unas medidas de 25,45 x 15 mts. y la altura media aproximada es el 1,10 mts.

Valoración: Explotación apícola compuesta por una construcción y por un cercado. El cobertizo se presenta abierto en toda la longitud adscrita al recinto. La cubierta y cerramientos en chapa galvanizada desvirtúan su integración paisajística.

Propuesta de actuación: Con el fin de integrar el complejo apícola en el entorno paisajístico se acometerá la sustitución o revestimiento de la chapa por materiales acordes con el entorno, teja, madera, principalmente.

24.- VIVERO

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 44, 45

Coordenadas: 30 523 210 E
47 60 048 N

Medidas: 19,60 x 19,80 mts.

Características: Cercano al abejal anterior y al otro lado del arroyo de Rekurkulleta, junto a la pista, vivero de forma cuadrangular con muros de piedra que en algunos tramos alcanza los 1,80 mts. de altura. Parte de los muros están caídos.

Lo usaban los vecinos de Etxagüen como vivero de árboles, fundamentalmente castaños.

25.- CHALET DE MARTINSOLO

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 46

Coordenadas: 30 523 008 E
47 59 504 N

Características: Muy cerca de Etxagüen pueblo, chalet de gran tamaño cuyo dueño es Gabino Alava y es de Vitoria. No viven ni han vivido nunca aquí, aunque vienen a menudo. Se encuentra en buen estado. Tiene pequeñas **leñeras** en la parte de atrás de la casa. Supuestamente está dentro del Parque.

Valoración: Moderna construcción habitacional en desacuerdo con las tipologías tradicionales.

Propuesta de actuación: No precisa salvo las que imponga las normas subsidiarias competentes.

No sabemos el criterio empleado para delimitar los límites del parque ni sabemos el motivo por el cual incluyen esta zona como tal pero aparentemente no tiene ningún sentido. Según los lugareños, en las reuniones habidas al respecto, se planteaba el situar los límites del parque a una distancia mínima de 100 mts. respecto de las parcelas o edificios privados pero tanto aquí como en otras zonas, de la parte alavesa sobre todo, no se cumple ese requisito. Se preguntan los motivos por los cuales se han adoptado esas medidas.

Asimismo creemos que la gente tiene una falta de información total respecto a los límites, normas de gestión, derechos que conlleva la declaración de Parque. Una información general de todo ello ayudaría a que la gente fuera menos reticente y más confiada sobre sus derechos o/y obligaciones.

26.- CASERIO LA TEJERA

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 47

Coordenadas: 30 524 225 E
47 60 000 N

Características: El propietario es Vicente Astola de Legutio. Edificio de gran tamaño construido de piedra y pintado de blanco. Tejado de teja a dos aguas. Adosado a ella **cuadra-cobertizo** de piedra con tejado de teja a dos aguas a menor altura que el caserío. Amplia zona vallada a su alrededor. La llaman así porque antiguamente (más de 100 años) se elaboraban tejas en este lugar. Se encuentra en buenas condiciones.

Valoración: Unidad de explotación agropecuaria compuesta de varios volúmenes constructivos.

Propuesta de actuación: No precisa salvo los que marquen las normas subsidiarias que le afecten.

27.- ABEJAL Y GALLINERO

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: N° 48, 49

Coordenadas: 30 523 678 E
47 59 889 N

Medidas: 11 x 2,80 mts.
Altura máxima: 2,30 mts.
Altura mínima: 1,35 mts.

Características: El propietario es José Beobide, alias "Arrati", que vive en San Pedro.

Construido de piedra y con tejado de uralita a una sola agua. En su frente cercado con estacas de madera y malla cuadrada. Puerta de entrada en pared corta orientada al noreste.

Valoración: Cobertizo longitudinal de explotación apícola que se integra en el entorno, aunque el descuido en su mantenimiento y la incorporación parcial de un cerramiento traslúcido empaña su correcta integración paisajística.

Propuesta de actuación: Se eliminarán los elementos inservibles para el uso de la explotación y se reemplazará o revestirá el paño traslúcido.

28.- CORRAL-BAÑERA

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: N° 50

Coordenadas: 30 524 163 E
47 59 975 N

Características: Situado a mano izquierda de una pista que saliendo de los caseríos de San Pedro se dirige hacia el Oketa. Construido con bloques de hormigón y pintado de blanco. En su parte central bañera para sulfatar el ganado. Se halla en buenas condiciones.

Valoración: Moderna construcción ganadera de apoyo.

Propuesta de actuación: No precisa.

29.- ABEJAL

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 51

Coordenadas: 30 523 396 E
47 59 870 N

Características: El propietario es Miguel Otxoa de Etxagüen. Su parte trasera está construida con chapas y madera. Tiene el tejado de uralita a una sola agua. Alrededor del abejal amplia zona vallada con chapas, piedras, estacas... No se puede acceder a su parte delantera y no tenemos medidas. Se encuentra muy cerca de la línea que delimita el Parque.

Valoración: Explotación apícola sin ningún valor patrimonial. El descuido y la presencia de elementos y materiales discordantes (chapas, bidones, etc) en nada ayudan a su integración paisajística.

Propuesta de actuación: Se procurará retirar los elementos discordantes, enmascarar los necesarios y una vez perdida su explotación deberá desmantelarse íntegramente.

30.- ABEJAL

Situación: Mapa 112-4

Diapositivas: Nº 52, 53

Coordenadas: 30 523 179 E
47 59 780 N

Medidas: 2,80 x 2,00 mts.
Altura máxima: 1,50 mts.
Altura mínima: 1,20 mts.

Características: El propietario era Benino Mariaca (+), de Etxagüen. Situado entre el chalet de Martinsolo y el abejal de Miguel Otxoa.

Pequeña construcción de piedra en malas condiciones y con parte de su tejado (uralita a una sola agua) caído.

Un muro de piedra que recorre una buena parte de esta zona entre Etxagüen y Caseríos de San Pedro es aprovechado para la construcción de este pequeño abejal. Prácticamente tapado por la vegetación.

Valoración: Sin interés patrimonial, abandonado y en mal estado de conservación

Propuesta de actuación: Una vez ha perdido su uso y explotación, debería procederse a su desmantelamiento.

En esta zona limítrofe con Ubidea (Bizkaia) abundaban los caleros, ninguno de los cuales se encuentra medianamente visible para inventariarlo.

También el carboneo tuvo mucha actividad en toda la zona. Cuadrillas de Barambio, gente navarra euskaldún y otros muchos venían a trabajar por esta zona.

ZONA 2

MURUA

MANURGA

MAIRULEGORRETA

EGIOLARRA

MURUA INGURUAK

1.- CASERIO DE OKARANZA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 1, 2, 3.

Coordenadas: 30 521 756 E
47 59 406 N

Características: Caserío de piedra de grandes dimensiones. Situado junto a la carretera que va de Murua a los embalses. Se halla en buenas condiciones. En un amplio cerrado tiene distintas **chabolas y piscina**. (Foto nº 4). : Pertenece a Jabier Balza. Tenía molino en su parte trasera.

Valoración: Antiguo caserío de explotación agropecuario y preindustrial, actualmente reconvertido en segunda vivienda.

Propuesta de actuación: No precisa salvo las que le afecte las normas subsidiarias.

2.- MOLINO DE MURUA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 5, 6

Coordenadas: 30 521 821 E
47 59 749 N

Características: Venía mucha gente de la llanada a este molino a moler. Situado a pocos metros a la derecha de la misma carretera que sube a las canteras desde Murua. Molino de piedra con tejado a dos aguas de teja, en buenas condiciones. En su parte frontal tiene un panel explicativo y su interior se encuentra a la vista desde el exterior aunque tiene una puerta metálica. Algunos metros por encima del molino se encuentra la pequeña presa que abastecía de agua el molino. Apenas tiene profundidad al encontrarse lleno de fango y tierra.

Pertenece a la Junta Administrativa de Murua y llevará unos 20 años cerrado. Se abastecía de agua del cercano río de Zubialde. Tras pasar por la fábrica de Arrati por un canal, pasaba al molino de Murua, desde aquí el agua iba al molino del caserío Okaranza de Jabier Balza, de aquí iba hasta Errotabarri,

después a Casa Balentín de Murua, de ahí al molino de Acosta y desde aquí al molino de Casa Anastasio de Murua; de allí al molino Gopegi, al molino Larrinoa, para, después de pasar por el molino Ondategi, volver al río el agua sobrante. Solo tres están dentro del parque.

Valoración: Bello ejemplar de actividad preindustrial recientemente recuperado y rehabilitado para desarrollar la antigua actividad para la que levantado. Nos encontramos ante uno de las construcciones de mayor potencial del Parque.

Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

3.- **PUENTE DE ERROTABERRI**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 7

Coordenadas: 30 521 886 E
47 59 026 N

Características: Antes de llegar al Caserío Okaranza y en terrenos del mismo propietario Jabier Balza, se halla este pequeño puente de piedra en buenas condiciones.

Valoración: Buen ejemplar en el tipo de elementos patrimoniales dispuestos para salvar el curso de un río en el trazado o infraestructura viaria.

Propuesta de actuación: Su reciente restauración aconseja hacer el adecuado mantenimiento que garantice su espléndido aspecto.

En esta zona los muros de piedra son abundantes los cuales sobrepasan el metro de altura en muchos casos. Cada uno de ellos tendría alguna función pero fundamentalmente se construyeron para delimitar parcelas. Se extienden por toda la zona de Murua, Etxagüen, Zárate..., aunque también hay muros por el resto de las zonas catalogadas, fundamentalmente en los lugares cercanos a núcleos habitados.

4.- **CHABOLA DE ASUNKORTA**

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 8, 9

Coordenadas: 30 520 516 E
47 61 975 N

Medidas: 6,50 x 4,00 mts.
- Altura máxima: 2,40 mts.
- Altura mínima: 1,60 mts.

Características: Chabola de piedra en malas condiciones, con tejado a dos aguas de hormigón. Una de las aguas del tejado es más alargada que la otra llegando casi hasta el suelo. Tiene fuertes ondulaciones.

Pertenecía a un pastor llamado Primitivo Bengoa. La puerta de acceso la tiene en pared corta y orientada al sudoeste.

Tiene otra pequeña puerta que da acceso a la leñera.

Está situada a mano derecha de la pista que sube desde las canteras hacia Egilolarra, y Mairulegorreta, poco antes de la bifurcación. A unos 100 metros de la parte alta de la cantera rehabilitada para uso recreativo.

En los alrededores hay ruinas casi inapreciables de **corrales** de piedra.

Tanto los muros como la puerta de la chabola están llenos de pintadas con alusiones a ETA. En malas condiciones.

Valoración: Chabola de tipología tradicional integrada en el entorno. A pesar de haber perdido su función como habitáculo de pastores, mantiene su uso al responder a funciones domésticas recreativas.

Propuesta de actuación: Se recomienda adecentar el espacio anterior más próximo y borrar las pintadas esparcidas en distintos alzados.

5.- AREA RECREATIVA CANTERAS

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 10

Coordenadas: 30 520 825 ... E
47 61 800 ... N

Características: Amplia zona recreativa en buenas condiciones. Es una zona en la que hay abundante pasto y al que no accede el ganado.

A finales de agosto del 99 la hierba era muy alta y hacía más desapacible el lugar. En junio de 2000 una cuadrilla limpiaba y acondicionaba el lugar. Convendría mantenerlo en óptimas condiciones todo el año.

6.- NEVERA DE MURUA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 11

Coordenadas: 30 520 526 E
47 58 770 N

Características: A mano izquierda de una pista que sube a una zona conocida como "La escuadra".

Parte de lo que es la circunferencia de la nevera es natural aprovechando contraterreno. La parte del muro construida en piedra se encuentra en malas condiciones con parte caído. El muro de piedra tan solo es apreciable por su parte interna.

Tiene un diámetro aproximado de 8,60 mts. La altura de la misma sobrepasa los 3 mts. Hay que tener en cuenta que tiene mucha tierra caída y hojas en su interior.

Valoración: Vestigios de un antiguo pozo de nieve que podría ser objeto de una recuperación consiguiéndose de tal manera averiguar con más detalle sus características.

Propuesta de actuación: Suponiendo la singularidad de este tipo de bien cultural convendría estudiarlo más detenidamente en el momento que la política del Parque aconseje la recuperación de los elementos más significativos.

Aunque se sitúa fuera de los límites del Parque, lo catalogamos porque sorprende el hecho de encontrar una nevera a tan poca altitud. Esto provocaría probablemente que tuvieran que traer la nieve de zonas más altas. Lo cierto es que la zona es muy fría con fuertes heladas. Sería una opción a tener en cuenta de cara a recuperarla como Patrimonio.

7.- POZA DE LOS LINOS

Situación: Mapa 112-11

Diapositivas: Nº 12

Coordenadas: 30 521 075 E
47 58 716 N

Características: Pequeña charca en un arroyo situado antes de la nevera anterior. Lo incluimos en el catálogo por la curiosidad de su nombre que es debido a que antiguamente ponían a remojar el lino aquí antes de trabajar con él.

Hoy en día la poza tiene muy poca profundidad porque la pista que se dirige hacia la Escuadra pasa sobre ella y la han ido relleno de piedras.

8.- ABEJAL

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 13, 14, 15

Coordenadas: 30 521 063 E
47 58 898 N
Altura máxima: 2,50 mts.
Altura mínima: 2,00 mts.

Características: Propiedad de José Viteri de Murua.

Situada en el paraje de Kisalaga, a mano derecha de la pista que desde Murua sube a Saimendi.

Dos chabolas de piedra adosadas muy alargadas.

La primera de ellas tiene unas medidas de: 8 x 2,50 mts.
Altura máxima: 2,50 mts.
Altura mínima: 2,00 mts.

El tejado de teja es a dos aguas y está en buenas condiciones. La puerta de entrada en pared corta oriental al sudoeste.

La segunda de ellas tiene unas medidas de: 14 x 3,20 mts.
Altura máxima: 2,35 mts.
Altura mínima: 2,00 mts.

Puerta de entrada en pared corta orientada al noreste.

Desde ambos lados de las chabolas comienza un muro de piedra que forma una amplia zona cerrada. Los muros tienen una longitud total de cerca de 90 mts., y la altura de sus paredes llega hasta los 1,50 mts.

Valoración: Explotación apícola dotada de los elementos propios para su función, cobertizo y cercado. La ampliación del cobertizo original y el mal estado del murete que delimita el espacio o recinto interior han introducido algunas

novedades, construcción de un nuevo cobertizo y refuerzo del cercado con alambre de espino.

Propuesta de actuación: Se retirarán los materiales inservibles que se encuentran en el entorno más próximo al cobertizo original y se rehará la tapia en los sectores caídos, eliminando el alambre de espino una vez se retituya la pared.

9.- **CHABOLAS DE BALTZOLAGA**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 16

Coordenadas: 30 520 423 E
47 60 882 N

Medidas: 8 x 4,20 mts.

Características: El propietario era Agapito Díaz de Zárate del pueblo de Murua, quien la abandonó hace unos 55 años. El último pastor que la ocupó fue Javier Aldama junto con otros pastores de Manurga y Murua. La abandonó hace más de 30 años.

Ruinas de chabola de piedra en muy malas condiciones en el borde de un hayedo y con amplios pastizales en los alrededores. Apenas son apreciables sus muros de piedra y la vegetación la está ocultando (helechos y brezo). La puerta de entrada en pared corta y orientada al sur.

Junto a esta chabola construyeron otra más grande. No tomamos medidas de ésta última por encontrarse oculta por el brezo. Tan sólo se aprecia parte de uno de sus muros cortos.

La chabola la destruyeron los soldados que venían de maniobras a la zona de Gorbeia hace unos 20 años.

Valoración: Chabola en ruinas sin posibilidad de recuperación dado lo precario de los vestigios conservados. El desconocimiento de datos de la segunda construcción nos impide entrar en valoraciones

Propuesta de actuación: Dado el abandono y la indefinición de restos se propone un desbroce del lugar y tras ello realizar la correspondiente valoración y actuación.

10.- CORRAL DE PIEDRA DE BALTZOLAGA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 17, 18

Coordenadas: 30 520 450 E
47 60 880 N

Medidas: 11,60 x 8 mts.

Características: Frente a las chabolas anteriores ruinas de corral de piedra con parte de los muros en bastante buen estado y otra parte en malas condiciones. De igual forma que las chabolas anteriores está siendo tapada por la vegetación.

Valoración: Corral en situación de abandono total, adscrito a unas chabolas también en mal estado.

Propuesta de actuación: La actuación deberá ir vinculada a las chabolas a las que pertenece por formar parte de una misma unidad de explotación.

11.- MINAS

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 19, 20

Coordenadas: 30 520 327 E
47 61 197 N

Características: Subiendo por la pista y en la misma zona de Baltzolaga en zona de fuerte pendiente quedan restos de lo que fue una antigua mina de hierro que la explotaron hace unos 35 años.

Comenzó a explotarla un navarro llamado Markos Arakama. Este señor debió de encontrar algunos manuscritos en el Caserío Okaranza de Murua en donde hablaban de una mina de hierro.

Trabajaron durante algunos meses pero no debió de ser rentable y la abandonaron.

12.- CALERO

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: N° 21

Coordenadas: 30 521 920 E
47 59 838 N

Características: Entrando por una pista que nace justo antes del molino de Murua y tras atravesar el río Zubialde por el puente de piedra recién arreglado, y a unos pocos metros, restos de calero en muy mal estado. Tan solo se aprecia un agujero y apenas se distingue lo que es.

Mencionamos éste como representativo en esta zona. Según nos dicen podría haber cerca de medio centenar de caleros por la zona tanto dentro como fuera de los límites del Parque.

Valoración: Los pocos datos de que disponemos impiden ofrecer una valoración consistente.

Propuesta de actuación: No parece proceder su recuperación.

13.- PUENTE

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: N° 22, 23

Coordenadas: 30 521 893 E
47 59 786 N

Medidas: Ancho: 2,50 mts.
Largo para atravesar el río: 11 mts.

Características: Poco antes del calero y sobre el río Zubialde pequeño puente de piedra en buenas condiciones recientemente arreglado a principios de 2000.

Valoración: Magnífico ejemplar en la tipología de elementos patrimoniales adscritos a la infraestructura viaria.

Propuesta de actuación: Su buen estado aconseja mantener un adecuado mantenimiento que garantice su conservación y aspecto actuales.

14.- CHABOLA DE ONDATEGI

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: N° 24, 25

Coordenadas: 30 522 041 E
47 60 132 N

Medidas: 14 x 11,60 mts.
Altura aprox.: 2,80 mts. en algunos tramos.

Características: Pertenece a la Junta Administrativa de Ondategi. La usa un bombero? Nombre: José Manuel. Dentro tiene varias cajas con abejas. Los muros de piedra en buenas condiciones. No tiene tejado salvo en uno de sus costados que lo tiene cubierto con onduline a una sola agua para tapar las abejas. Antiguamente lo usaban como establo o cuadra para cuidar, recoger, curar, ponerles cencerros, etc. a todo tipo de ganado. La puerta de entrada original daba al este. Hoy en día esta puerta está hecha con estacas y alambre de forma provisional. Tiene otra puerta metálica nueva en buenas condiciones orientada al oeste.

Valoración: Antiguo corral o aprisco descubierto delimitado por altos muros, y dotado actualmente de dos sencillos accesos. Hoy, se desarrolla en su interior una pequeña explotación apícola que ha incorporado un pequeño cobertizo de uralita, impactando levemente con el entorno. El abandono que ha experimentado durante varios años ha provocado la aparición dentro del recinto de arbolado.

Propuesta de actuación: Estructura de propiedad pública que perdida su funcionalidad original podría ser susceptible de utilizarse para albergar servicios o equipamiento para el Parque, si se considerase necesario, desmantelando la incipiente explotación apícola.

15.- ERMITA DE LA MAGDALENA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: N° 26

Coordenadas: 30 522 126 E
47 60 321 N

Características: El terreno en donde se asentaba la ermita pertenecía a cinco Juntas Administrativas (Ondategi, Murua, Larrinoa, Gopegi y Etxagüen). Repartieron el terreno y éste en el que se asienta es de Ondategi aunque la

ermita era de Etxagüen. La Virgen de esta ermita se conserva en la Iglesia de San Agustín de Etxagüen.

La zona es conocida como Magdalena.

Apenas quedan restos visibles de lo que fue. Tan solo unas pocas piedras esparcidas por el lugar señalan el sitio en el que se asentaba.

A unos 70 mts. de la chabola estaba la **fuentes** conocida como la de la Magdalena. Hoy en día no hay más que un manantial recubierto de mucha vegetación (hierba y helecho).

16.- ABEJAL

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 27, 28

Coordenadas: 30 522 060 E
47 59 869 N

Medidas: Primera chabola; 3,95 x 14,50 mts.
Altura mínima: 1,90 mts.
Altura máxima: 2,80 mts.

La puerta metálica de acceso está orientada al oeste.

Segunda chabola; 3,90 x 12,60 mts.
Altura mínima: 1,30 mts.
Altura máxima: 1,80 mts.

Características: Es de Jesús Goikuria conocido como El Zapa, de Murua pero vive en Durango.

Abejal de grandes dimensiones en buenas condiciones.

El edificio es alargado y construido de piedra y tiene tejado a dos aguas y de teja todo ello pero construido a dos alturas.

Aunque los muros de la segunda chabola sean de menor altura en realidad el tejado sobrepasa en unos 30 cms. a la primera.

Todo en buenas condiciones.

Frente al abejal y en sus dos extremos continua el muro de piedra durante 4,20 mts. Los dos extremos del mismo se unen con un cercado de estacas de madera y alambre de espino en mediocres condiciones.

Valoración: Explotación apícola integrada con el entorno paisajístico, dotada de los propios componentes de este tipo de industria ayudando a ensalzar al conjunto.

Propuesta de actuación: Se procurará mantener y conservar este elemento patrimonial por su representatividad tipológica y buen estado de conservación. El conjunto sumaría prestancia si se mejorase o sustituyese el cercado de alambre de espino que delimita el espacio anterior a la abejera.

17.- **FUENTE**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 29

Coordenadas: 30 522 066 E
47 59 833 N

Características: Frente al abejar anterior, pocos metros más abajo, aprovechando un pequeño manantial, fuente con caño en buenas condiciones.

18.- **DEPOSITO DE AGUA**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 30

Coordenadas: 30 522 042 E
47 59 838 N

Características: También frente a la chabola y a pocos metros de la fuente, pequeño depósito de hormigón que pertenece al pueblo de Ondategi.

19.- **ABEJAL**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 31, 32

Coordenadas: 30 521 769 E
47 59 941 N

Medidas: 13,26 x 3,50 mts.
Altura máxima tejado: 2,60 mts.
Altura mínima tejado: 1,70 mts.

Características: Situada a unos 50 mts. a mano izquierda de la carretera que sube desde Murua a las canteras. Propiedad de Pablo Ortiz de Zárate de Murua. Tiene puerta de entrada metálica en pared corta y orientada al noreste. El edificio es de piedra y con tejado de teja a dos aguas en malas condiciones. Por el lado sudoeste continúa el muro de piedra durante otros 25 mts. en forma semicircular con altura aproximada de 1,30 mts. Parte de este muro está caído.

Valoración: Conjunto de explotación apícola con notable valor patrimonial dentro de su tipología. Destaca la estructura o plataforma acondicionada sobre la que se levanta el cobertizo de la abejera. También, es muy digno el muro que delimita el espacio o recinto interior con que se dotan este tipo de industrias.

Propuesta de actuación: El conjunto adquiriría mayor valor patrimonial si se reparase los sectores del muro circundante que están deteriorados o caídos. Igualmente, el adecentamiento del espacio anterior recogiendo y retirando los despojos inservibles ayudarían a aumentar su calidad patrimonial.

20.- FABRICA DE ARRATI

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 33, 34, 35

Coordenadas: 30 521 725 E
47 60 136 N

Medidas: 8,50 x 6,20 mts.

Características: Llamado así porque el propietario José Beobide era arratiano. La antigua fábrica era más grande que la que ahora se mantiene. El edificio es de piedra con tejado de hormigón a una sola agua y en buen estado de conservación.

En su época se elaboraba pólvora usando para ello como material al sauce.

Situada entre el río Zubialde y la carretera que sube a las canteras.

A su alrededor tiene varios muros de piedra. Uno de ellos cierra una amplia zona ajardinada con varios árboles, columpios y adosada a ella en una esquina una pequeña **tejabana** con tejado de uralita en malas condiciones. Parte del cercado está hecho con estacas de hormigón y red de malla.

Hace más de 50 años que dejó de fabricarse pólvora aquí.

Hoy en día lo usa gente de Vitoria-Gasteiz como lugar de esparcimiento y ocio.

Valoración: Sede de una antigua construcción bajo la que se realizaba una actividad preindustrial, la obtención de pólvora. La adecuación a refugio le ha quitado su original aspecto.

Propuesta de actuación: Convendría adecuar su entorno más próximo y colocar algún panel indicativo de su antigua función.

21.- **FUENTE**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 36

Coordenadas: 30 521 706 E
47 60 618 N

Características: Pocos metros antes de llegar a los edificios de las depuradoras fuente con caño y grifo que sale de un muro de piedra. En buenas condiciones.

22.- **EDIFICIOS EMBALSES DEL GORBEIA-DEPURADORAS**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 37, 38, 39, 40.

Coordenadas: 30 521 720 E
47 60 651 N

Características: Junto a la carretera que sube a las canteras y entre ésta y el río Zubialde hay dos edificios en los que se sitúan la maquinaria y los filtros para depurar el agua del cercano embalse.

Construidos hace unos 70 años.

Antes los filtros eran de arena pero hace pocos años se colocó maquinaria nueva para lo cual quitaron el tejado del más grande de los edificios por donde metieron la maquinaria con grandes grúas desde la carretera. Por eso el tejado es nuevo.

Los dos edificios están en buenas condiciones.

Junto a ellos pasa un enorme tubo construido en la sequía de 1989 para abastecer de agua al pantano de Legutiano.

Según nos acercamos al muro del embalse cruzamos el río por un bonito **punte** (Foto 41) construido con enormes piedras.

El acceso a la parte alta del muro del embalse se hace por unas amplias escaleras.

23.- RUINAS DE LA CASA DEL GUARDA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 42

Coordenadas: 30 521 650 E
47 60 741 N.

Características: A la altura del muro del primer embalse y al otro lado de la carretera que lleva a las canteras se aprecian unas ruinas de piedra apenas visibles de una antigua casa que servía de alojamiento para un guarda de la Diputación llamado Enrique Torres que aunque era gallego quedó a vivir en Murua. La casa la tiraron durante la guerra. El lugar en el que se asentaba está tapado por la vegetación.

Frente a la casa y al otro lado de la carretera y pegado a un muro de piedra que separa la carretera del embalse **placa de hierro** (Foto 43) en la que menciona la multa que se impondrá a todo aquel que se bañe en las aguas del embalse. **Curioso.**

Valoración: Ruinas de una edificación para el resguardo del guarda forestal. Sin valor.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

24.- EMBALSES

Situación: Primer embalse: Mapa 112-3
Segundo embalse: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 44, 45, 46, 47

Coordenadas: 1º 30 521 700 E y 2º 30 521 275 E
47 60 775N 47 61 270 N

Características: **Embalse** con muro de piedra de grandes dimensiones. En la parte alta del muro hay una pequeña garita de guardia construida de hormigón con ventanas que se van estrechando hacia el interior. En un lado del embalse, a pocos metros del muro de contención, hay una pequeña cueva.

La parte baja del muro, justo donde comienza el río, está bastante descuidado con zarzas, arbustos, etc.

Al acabar este embalse, más adelante, aparece otro muro de piedra que sostiene las aguas del **segundo embalse**.

En la parte alta de este otro muro también hay una garita de guardia construida de hormigón.

25.- **FUENTE DE GORORDO**

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 48

Coordenadas: 30 520 472 E
47 61 885 N

Características: Esta fuente pertenece a la Junta Administrativa de Zigoitia. Hace poco más de 100 años cedió el agua de dicha fuente al Ayuntamiento de Vitoria para que se abasteciera. La cesión era para un período de 100 años que hace poco concluyó. Hasta hace unos 20 años se llevaba agua de aquí.

Es una zona húmeda y muy fría en donde la temperatura baja mucho debido al frío que sale de un pequeño agujero en la roca desde donde se escucha el rumor de mucha agua en su interior.

El caño de la fuente no existe hoy en día y tan solo el excedente de agua del manantial que va a un cercano abrevadero cumple esa función.

A mediados de septiembre el abrevadero está húmedo pero seco y del tubo que viene a él no cae agua.

En general se halla en malas condiciones.

26.- **EDIFICIOS PEÑA SALE EL AGUA**

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 49, 50, 51

Coordenadas: 30 521 101 E
47 61 549 N

Características: A mano izquierda de la carretera que sube a las canteras y a la altura del final del embalse de arriba y dentro de una zona sombría y húmeda aparecen dos edificios de piedra. Uno de ellos está adosado a la roca y para

acceder a él hay que subir unas escaleras de piedra con barandilla de hierro. Se usa como almacén para herramientas.

En el otro lado edificio también de piedra en donde potabilizan el agua los de Amvisa.

En ese lugar se juntan el agua de Gorordo, el de Lúminas y el de Arzegi.

En medio de estos edificios hay una **cueva** desde donde sale el agua. Se le conoce como Peña Sale El Agua. Con puerta de hierro.

27.- FUENTE DE GINGIA

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 52

Coordenadas: 30 520 708 E
47 62 106 N

Características: Tras pasar el área recreativa, cogiendo una pista que sube a Siskino, manantial de agua con caño. El caño tan solo está colocado encima del surco de agua. En una zona con alerces y hayas.

Sugerencias: Es una fuente situada estratégicamente, al comienzo de varias rutas senderistas. La fuente no se halla en buenas condiciones y acondicionarla sería tarea sencilla.

28.- CHABOLA DE LEXARANDA

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 53, 54

Coordenadas: 30 521 450 E
47 63 348 N

Medidas: 6,40 x 3,60 mts.
Altura máx. pared frontal: 2,00 mts.
Altura mín. pared frontal: 1,40 mts.

Características: Chabola de piedra en malas condiciones con tejado a dos aguas de chapa (antiguamente de tierra), con piedras encima.

Situada a mano izquierda junto a la pista que sube a Siskino (en construcción 9.99). Antes la pista moría aquí.

Era de un pastor llamado Daniel Olano quien dejó la chabola hace aproximadamente 40 años.

La puerta (solo marco) de entrada está situada en pared corta y orientada al sur. La mayor parte de la chabola está siendo tapada por la vegetación (helechos y zarza).

Se halla en malas condiciones.

Valoración: Humilde chabola de pastor ubicada en un pequeño claro, junto a un camino de tránsito, y en estado de abandono. El mosaico a base de chapa y uralita ofrecida por su cubierta agrade la visualización del conjunto.

Propuesta de actuación: Se recomienda la conservación de la chabola, dotándola de puerta de acceso y cubriendo la chapa y uralita mediante tepes que restituyan y mejoren la imagen del conjunto. También se procurará mejorar su entorno con un desbroce de la vegetación incontrolada que crece en su entorno más próximo.

29.- ABEJAL

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 55, 56

Coordenadas: 30 521 594 E
47 60 270 N

Medidas: 14,30 x 7,00 mts.

Características: Situado en paraje conocido como Iturrizuri, a mano izquierda de la carretera que sube desde Murua a los embalses, ruinas de abejal de piedra de grandes dimensiones. Era un edificio que servía par tener abejas y como cuadra en la que guardaban ganado.

Parte de sus muros tienen una altura de 1,80 mts. La puerta de entrada en pared corta y orientada al sudeste.

El propietario era Antonio Viteri de Murua y aún se conservan varias colmenas de abejas.

A pocos metros de las ruinas, un pequeño **muro de piedra... ?**

Valoración: Abandonado recinto fabricado en piedra, con ruina o desaparición del encintado en varias zonas que lo hacen hoy inservible para su función original. Recientemente, se han instalado cajones y materiales auxiliares para la explotación apícola.

Propuesta de actuación: Se recomienda se retiren los cajones y materiales allí instalados, dejando libre el espacio, hasta que se determine, se regularice o se ajuste la explotación apícola o se recupere para su función primitiva u otra misión acorde con los planteamiento o necesidades del Parque.

30.- **ABEJAL**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 57, 58

Coordenadas: 30 521 520 E
47 59 681 N

Medidas: 22,50 x 12,70 mts.

Características: De Felipe Aramendi de Murua. Situado a mano izquierda del sendero que desde el molino de Murua se dirige a la Reineta.

3/4 partes del recinto están cercadas por muro de piedra y la otra parte con cercado de estacas y alambre.

El muro de piedra alcanza una altura media de 1,50 mts.

En su parte interna los tejados que cubren a las colmenas son de uralita y a una sola agua.

Valoración: Explotación apícola en regular estado de conservación instalada bajo una marcada bóveda vegetal.

Propuesta de actuación: Sería interesante que la caseta que preside el recinto mejorase su visualización aplicándole un enfoscado a sus paramentos y tepes sobre la uralita.

31.- **DEPOSITO**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 59

Coordenadas: 30 521 739 E
47 59 660 N

Medidas: 2,75 x 1,75 mts.
Altura máxima: 2,30 mts.

Características: A unos cuantos mts. del sendero anterior, y más hacia el molino de Murua, depósito de agua construido de hormigón con tejado a una sola agua.

Desde aquí llevan agua a Ondategi.

A pocos metros del depósito discurre el cauce de agua que proveniente del molino de Murua se dirige al caserío Okaranza. En desuso desde que ambos molinos dejaron de funcionar.

32.- ABEJAL

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 60, 61, 62

Coordenadas: 30 520 888 E
47 59 503 N

Medidas: 2,80 x 33,90 mts.
Altura máxima: 2,80 mts.
Altura mínima: 1,90 mts.

Características: El propietario es Domingo Otxoa de Eribe del pueblo de Murua. Situado en paraje conocido como Kurutzalde. Chabola muy alargada de piedra con tejado a dos aguas en malas condiciones y con un amplio muro de piedra adosado a ella formando un enorme cierre.

El amplio muro de piedra alcanza una altura de 2,10 mts. El interior está lleno de pequeños árboles, pinos y vegetación que casi oculta por completo el recinto.

Valoración: Explotación apícola actualmente en desuso y abandonada con grave peligro de que pueda deteriorarse en un corto espacio de tiempo. Nos encontramos ante un buen ejemplo representativo de la explotación apícola tradicional, dotada de una construcción y un amplio recinto delimitado por altos muros aparejados en mampostería.

Propuesta de actuación: Teniendo presente su acusada representatividad tipológica con un gran valor patrimonial proponemos se recupere todo el conjunto, limpiando y desbrozando el espacio interior del recinto así como retejando y sustituyendo aquellas piezas del tejado que sean precisas. Los muros o encintado será objeto también de un desbroce y reparación de los sectores que lo necesiten. Lo ideal sería recuperar el conjunto para la función que fue creado, si esto no fuera posible, podría quedar como pequeño museo interpretativo de la actividad que allí se desarrolló.

33.- ABEJAL Y CUADRA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: nº 63, 64

Coordenadas: 30 521 122 E
47 59 224 N

Medidas: 35,60 x 20,70 mts

Características: Propietario Agapito Díaz de Zárate.

Situado en la misma zona de Kurutzalde, recinto de grandes dimensiones de forma rectangular con muros de piedra cuyo interior está lleno de alerces. Parte de sus muros están caídos; la altura aproximada de los mismos es de 1,25 mts. La abandonaron hace unos 15 años. Por entonces en el interior del cercado de piedra había una construcción de piedra que servía de cuadra para tener ovejas. Hoy no queda nada de aquella chabola.

Tenía dos puertas de acceso que se orientaban al sudoeste.

Valoración: Restos de un antiguo corral delimitado por muretes de piedras, en algunos tramos perdido, cuyo interior ha sido invadido por numerosos elementos arbóreos.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

34.- DEPOSITOS DE AGUA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: nº 65

Coordenadas: 30 521 275 E
47 58 820 N

Características: Sirven de abastecimiento de agua para el pueblo de Murua. Uno de ellos, el más viejo, es de hormigón y el nuevo, mucho más grande es de hormigón y forrado con bloques.

35.- ABEJAL

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: N° 66, 67, 68

Coordenadas: 30 520 504 E
47 59 351 N

Medidas: 116,70 x 4,15 mts.
Altura máx.: 2,25
Altura mín.: 1,60

Características: Construido de piedra y con tejado de hormigón y tela asfáltica a una sola agua. El propietario es Evaristo Saez de Viteri de la localidad de Larrinoa. Situada en zona conocida como Tocornal.

La puerta de entrada está orientada al noreste. Está en buenas condiciones, recién reconstruido.

Enfrente de la misma y adosado a él desde los muros cortos, amplio cercado de piedra cuyos muros están caídos en algunas partes. La altura máxima que alcanzan llega a los 1,70 mts. Una pequeña parte del cierre está construido con estacas y malla cuadrada. Las medidas del muro son de 22,10 x 19,70 mts.

Valoración: Explotación apícola en funcionamiento dotado de cabaña y espacio o recinto definido por muros de piedra con distinto estado de conservación.

Propuesta de actuación: Dada su vigente explotación y con el propósito de que el conjunto se integre y mejore su valor patrimonial se debería actuar sobre la cubierta de la tejavana revistiéndola de tepes o teja. Asimismo se retirarán los desechos del interior del recinto y se repondrán los tramos caídos del encintado preferentemente con piedra y en su defecto con malla metálica protegida o pintada de verde.

36.- CORRAL

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: N° 69, 70

Coordenadas: 30 520 514 E
47 59 341 N

Características: A pocos mts. del abejal anterior pequeño corral de madera construido con estacas y malla. Tiene distintas estancias y por los alrededores de la misma hay amplias zonas de pastizales en las que pasta abundante ganado vacuno. El corral se construyó para el uso de los pastores de Gopegi, Ondategi, Murua y Larrinoa.

Valoración: Corral adscrito a la tipología “mueble” sin ningún valor

Propuesta de actuación: Debería desmontarse una vez pierda su uso.

37.- ABEJAL

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 71, 72

Coordenadas: 30 520 180 E
47 59 411 N

Medidas: 4,20 x 3,90 mts.
Altura máx.: 3,20 mts.
Altura mín.: 2,20 mts.

Características: Propiedad de Teófilo López de Ipiña del pueblo de Murua. Situado en la zona conocida como Tocornal o Nevera. Pequeño abejal construido de piedra, con tejado a una sola agua de hormigón y teja. Tiene dos puertas de acceso; una hacia el sudeste y la otra hacia el sudoeste. Se encuentra en malas condiciones, parte de sus muros están caídos y muy deteriorados.

Frente a él cercado de estacas de madera y malla cuadrada.

Valoración: Explotación apícola recuperada, acondicionando tan sólo la construcción bajo los que se depositan los cajones o colmenas, implantando una malla metálica a lo largo del perímetro que define el espacio con que se dotan estas actividades.

Propuesta de actuación: Limpieza o desbroce de los sectores donde la vegetación se desborda e intentar recuperar el cerramiento original de piedra.

38.- DEPOSITO DE AGUA

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 73

Coordenadas: 30 519 852 E
47 59 132 N

Medidas: 2,75 x 1,75 mts.
Altura máx.: 1,95
Altura mín.: 1,30

Características: Pequeño depósito de agua construido de hormigón en buenas condiciones. Tiene la puerta de entrada hacia el sudeste.

39.- CUEVA DE ARRILLOR

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 74

Coordenadas: 30 521 068 E
47 61 540 N

Características: Construcción de hierros y malla cuadrada y con tejado de uralita a una sola agua. Situada en la parte alta de la Peña Sale el Agua. El Departamento de Prehistoria de la Facultad de Filosofía, Geografía e Historia lo utilizaba para sus estudios (**Lleva abandonada cerca de tres años**).

40.- CHABOLA MAYOR

Situación: Mapa 112-11

Diapositivas: Nº 75, 76, 77

Coordenadas: 30 519 330 E
47 58 683 N

Medidas: 20 x 10,66 mts.

Características: Denominada así por la gente del lugar. Había otra conocida como chabola menor pero ya no quedan restos de ella. Pertenece a la Junta Administrativa de Manurga.

Situada junto a la pista que desde Manurga sube hacia Iturrikiano, justo en el borde de los límites del Parque.

Es un edificio de gran tamaño construido con piedra y con tejado de teja a dos aguas que no cubre del todo al edificio. Parte de los muros de piedra llegan hasta el tejado y otra parte solo hasta la mitad.

El muro de la parte delantera de la chabola que está sin tejado tiene una altura media aproximada de 1,30 mts.

Las vigas de madera en las que se sostiene la chabola llaman la atención por su enorme tamaño. Parte del tejado está caído. Lo usaban como cuadra para todo tipo de ganado.

Muy bonito por su estructura, por su tamaño y por estar en una bonita zona. **Sería una pena que se dejara caer.**

Valoración: Magnífico ejemplar de corral en estado de abandono que ha provocado el arruinamiento parcial del tejado y pérdida de distintos elementos lígneos en el suelo del piso, armazón del tejado, etc. Estructura modélica en su tipología.

Propuesta de actuación: Debe intervenirse con urgencia, recuperándose y consolidándose toda la estructura a fin de que pueda servir de muestra de uno de las tipologías de explotación ganadera. Su proximidad a una de las entradas del parque y ubicada en una espacio abierto aumenta su urgente recuperación si no con la funcionalidad primitiva si como una estructura de servicios para el Parque.

41.- **ABEJAL**

Situación: Mapa 112-11

Diapositivas: Nº 78, 79, 80

Coordenadas: 30 518 950 E
47 58 562 N

Medidas: 14,50 x 3,10 mts.
Altura máx.: 2,15 mts.
Altura mín.: 1,60 mts.

Características: Chabola de piedra situada en zona Kastaralde, en buenas condiciones con tejado a dos aguas de teja. La puerta de entrada en pared corta y orientada al noreste.

Propiedad de Vitorino Ruíz de Apodaka de Manurga.

Frente a la chabola amplio cierre de piedra en buenas condiciones.

Tiene una longitud de 40 mts. y una anchura de 10 mts. En el lado sudoeste de la chabola no hay cierre de piedra. Aprovecha contraterreno (llamado en la zona "lubegas") para que haga funciones de cierre.

Tanto dentro de este cercado (la mayoría de ellos) como en la parte posterior de la chabola se sitúan las colmenas.

Valoración: Buen ejemplar de explotación apícola en uso y buen estado de conservación integrado con su entorno paisajístico.

Propuesta de actuación: Se recomienda la retirada de los cajones existentes fuera del recinto al interior de éste, mejorando la seguridad del visitante y organización de la explotación.

42.- CHABOLA DE PLASTICO

Situación: Mapa 112-11

Diapositivas: Nº 81, 82

Coordenadas: 30 518 940 E
47 58 241 N

Características: Ruinas de chabola construida de madera y plástico. Situada en un pequeño pinar entre los límites del Parque y una amplia zona de pastos. Apenas se conserva nada en pie.

Valoración: Chabola abandonada en muy malas condiciones de conservación, levantada para albergar temporalmente a leñadores.

Propuesta de actuación: Debe ser desmantelada en su totalidad, retirando todos los materiales discordantes y ajenos con el entorno natural donde se encuentra.

43.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 83, 84

Coordenadas: 30 521 902 E
47 61 982 N

Medidas: 4,10 X 2,10 mts.

Características: El propietario era el pastor José Campo, quien se trasladó de Zeanuri a Ubidea hacia 1983 y la construyó entonces. Situada en zona de Umaran.

Es de piedra y con tejado de chapa a una sola agua. Construido entre un bosque de hayas y enormes peñascos, una de las cuales hace la función de pared larga.

La puerta de entrada se sitúa en pared corta y orientada al noroeste. La altura máxima de sus muros es de 1,30 mts.

A pocos metros, **corral** de piedra en malas condiciones, que aprovecha los mismos peñascos como parte de sus muros.

Valoración: Chabola de pastor, actualmente abandonada, sin valor patrimonial destacado, levantada sobre un roquedo natural.

Propuesta de actuación: La pérdida de funcionalidad y el abandono en que se encuentra junto con la presencia de elementos degradantes con su entorno natural aconsejan su demolición.

44.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 85

Coordenadas: 30 521 971 E
47 61 962 N

Medidas: 4,70 x 2,70 mts.

Características: A unos 30 metros al sudeste de la chabola anterior ruinas de chabola de piedra cuyos propietarios eran Vicente y Periko Otxoa, ambos de Etxagüen. La abandonaron hace más de 30 años.

La puerta de entrada situada en pared larga y orientada al sudeste. Uno de los muros cortos conserva una altura que ronda los 1,50 mts.

Prácticamente tapada por la vegetación.

Venían a dormir aquí para ordeñar las ovejas y volver a bajar al pueblo a primera hora de la mañana.

Valoración: En avanzado estado de ruina, con invasión vegetal en toda su definición.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

45.- PLATAFORMA

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 86

Coordenadas: 30 521 947 E
47 62 582 N

Medidas: 1,27 x 1,20 mts.
Altura del muro: 95 cms.

Características: Situado en paraje conocido como Rekisterreta, pequeño murete o plataforma de hormigón en la que colocaban una columna de hierro con cable que lo utilizaban para subir el material de guerra a la parte alta del monte.

La subían hasta Peña Txikita. Desde aquí también trasladaban el material hasta las innumerables trincheras situadas alrededor de la cumbre del Oketa. Hay otro murete como éste más cercano a la parte alta de Peña Txikita.

46.- **DEPOSITO**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 87

Coordenadas: 30 520 956 E
47 59 504 N

Características: Construido de hormigón, en buenas condiciones.

47.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 112-3

Diapositivas: Nº 88

Coordenadas: 30 519 570 E
47 60 941 N

Medidas: Aprox.: 5,30 x 4,60 mts.

Características: Situada cerca del alto de Gongga, en paraje conocido como Kortabarri, ruinas de **chabola** de piedra apenas perceptibles por encontrarse la mayor parte de sus muros caídos y estar casi tapado por brezo.

Tan solo dos de sus muros, uno corto y otro largo, son apreciables. No se ve hacia donde se orientaba la puerta de entrada.

A pocos mts. al sur tiene **corrales** de piedra semitapados por la vegetación (brezo). Los últimos que lo ocuparon fueron Clemente Lafuente y Severiano López Ipiña, ambos de Manurga

Valoración: Restos de una antigua chabola que dificultan el análisis pormenorizado de la estructura original.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

48.- VIVERO DE HAYAS O CORRAL

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 89, 90.

Coordenadas: 30 520 097 E
47 62 994 N

Medidas: 29,30 x 28,60 mts.

Características: Situado en medio de un hayedo debajo de la pista que desde las canteras va a morir poco antes de las cuevas de Mairulegorreta.

Se halla en malas condiciones. Parte de sus muros están caídos y alguno de los que se mantiene en pie alcanza los 1,50 mts. La anchura del muro es de 70 cms.

Se halla en una zona donde subastan la leña, dentro del municipio de Zuia.

49.- CUEVAS DE MAIRULEGORRETA

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 91, 92, 93.

Coordenadas: 30 519 880 E
47 63 532 N

Características: En la entrada de su cavidad más grandes hay una lápida que dice:

Calvo eta Etxeondo'tar Mikel

Emen il zan. 1976 VIII 16an

19 urte zituala C.B. Zure lagun an oroigarritz

En estas cuevas se encontraron los primeros datos fidedignos de presencia humana en Gorbeia. Según la leyenda en esta cueva se escondía un

importante tesoro que nadie lo encontró, aunque dicen que es verídico el que unos franceses encontraron una maleta llena de oro hace unos 40 años.

50.- FUENTE DE ARZEGI

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 94, 95.

Coordenadas: 30 520 160 E
47 63 106 N

Características: A pocos metros de un manantial que fluye de un gran agujero de la roca junto al arroyo Arzegi, fuente con caño que sale entre pequeñas rocas.

Tiene un pequeño abrevadero y está en buenas condiciones.

Junto a la fuente una poza de abastecimiento de agua con tapa de hierro.

Unos 50 metros más arriba de la fuente y desde otro pequeño agujero del que fluye el agua discurre una tubería, hoy rota, que llevaba agua hasta este depósito.

51.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 96

Coordenadas: 30 519 670 E
47 63 780 N

Medidas: 7,70 x 5,00 mts.

Características: Restos de chabola de piedra situados sobre las cuevas de Mairulegorreta. Apenas le quedan muros en pie y no se aprecia donde se situaba la puerta de entrada.

Nadie recuerda quién pudo vivir aquí.

Valoración: Vestigios de chabola con acumulación de pequeños montones de piedras que en nada ayudan a definir sus características.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

52.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 97, 98.

Coordenadas: 30 519 661 E
47 63 796 N

Medidas: 7,60 x 4,30 mts.

Características: Restos de chabola de piedra a pocos metros de la anterior. Sus muros de piedras apenas se mantienen en pie. La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sur. Nicasio Ortíz de Zárate y Valentín García de Cortazar, ambos de Murua, fueron los que usaron por última vez el recinto de sus muros para meter los bueyes. Los usaban para arrastrar troncos hacia abajo y luego los dejaban junto a los muros para protegerlos. Ya por entonces la chabola carecía de tejado.

Entre las dos chabolas mencionadas pasa un **muro** de piedra (Foto Nº 99) que recorre buena parte de la zona alta de las cuevas de Mairulegorreta. El muro tiene partes en las que sobrepasa el metro de altura y partes sin apenas piedra. Nadie recuerda su función..

Valoración: Ruinas de una antigua chabola, percibiéndose su perímetro construido en piedra.

Propuesta de actuación: Teniendo presente el lugar donde se encuentra, consideramos que su recuperación sería impropcedente.

53.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 100, 101.

Coordenadas: 30 519 040 E
47 63 625 N

Medidas: 6,00 x 4,10 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra situadas en medio de un hayedo en zona de mucha pendiente en el paraje de Egilolarra. Los propietarios eran Hilario y Julián Lekue, pastores de Ubidea. Cada uno de ellos tenía su rebaño.

Los muros cortos son los que mejor se conservan alcanzando los 2 metros de altura uno de ellos. Las paredes largas rondan los 90 cms.
La puerta de entrada se sitúa en pared corta y orientada al sudoeste.

Valoración: Ruinas de chabola con perfecta lectura de su tipología, enmarcada en un bonito marco natural ayudando a identificar la actividad ganadera que allí tuvo lugar.

Propuesta de actuación: Mientras no se decida su recuperación con fines propios a su función de chabola de pastor, sería conveniente consolidar la estructura vigente. Decidida su recuperación, ésta deberá respetar superficie construida, recreciendo levemente si fuese necesario los muros. Han de utilizarse materiales propios a este modalidad de construcciones pastoriles.

54.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 102, 103.

Coordenadas: 30 519 006 E
47 63 704 N

Medidas: 6,30 x 3,30 mts.
Altura máxima: 1,90 mts.
Altura mínima: 1,20 mts.

Características: Chabola de piedra situada a en el mismo hayedo a pocos metros de la anterior. Los propietarios eran Marcos y Daniel Olano, hermanos de Ubidea. Cada uno de ellos tenía su rebaño. Años más tarde la usó José Campo del caserío Itsuna de Zeanuri, quien durante algunos años vivió en Ubidea. La rehabilitó hace unos 20 años para abandonarla pocos años después. Era pastor de ovejas.

La chabola es de piedra, con tejado de uralita a dos aguas en muy malas condiciones. Parte de la misma está caído y la que se conserva está recubierta de tepe.

La puerta de entrada en pared larga y orientada al sudoeste.

Valoración: Chabola de pastor en mal estado de conservación con una parte del tejado arruinado y una de sus vertientes desposeída de su cubrición de tepes de modo que deja vistas la chapas y uralita del tejado.

Propuesta de actuación: Construcción recuperable manteniendo la superficie en planta actual. Sería conveniente, por formar parte de otro grupo de

estructuras pastoriles que se reparase el armazón del tejado en ambas aguas revistiéndoles de tepes.

55.- FUENTE DE EGILOLARRA

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 104

Coordenadas: 30 518 875 E
47 63 692 N

Características: Situado más arriba que las chabolas anteriores en zona despejada y de mucha pendiente. Son dos fuentes con caño separadas entre sí en pocos metros y ambos estaban secos en febrero. Junto a la que está más abajo fluye agua del suelo formando pequeños remolinos con la tierra arenosa. La de arriba tiene el caño saliente de una roca, mientras que la de abajo, construida en 1980, sobresale de un pequeño muro de piedra y hormigón. La de arriba tiene inscrito el nombre de la fuente en la roca y la de abajo en una chapa pegada en su frente.

Convendría recuperarlo por estar junto a un sendero muy utilizado para subir a Gorbeia. Esta senda sale, más arriba, al paraje conocido como Tiracantos.

56.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 105.

Coordenadas: 30 519 376 E
47 63 587 N

Medidas: 3,80 x 2,80 mts.

Características: Situado más abajo que las chabolas de Egilolarra mencionadas y ya en una zona más rocosa, se encuentran las ruinas de esta chabola de piedra en malas condiciones que aprovecha una gran roca como uno de sus muros cortos. La puerta de entrada se sitúa en pared corta y orientada al sudeste.

El propietario era José Beobide apodado "Arrati". Nacido en San Pedro, abandonó la chabola hace más de 20 años.

Era pastor de ovejas y junto con los dos pastores de las chabolas de Egilolarra venían aquí buena parte del año.

Valoración: Restos de una chabola pastoril de precarias dimensiones, aunque integrada en el entorno

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

57.- CORRAL

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 106.

Coordenadas: 30 519 385 E
47 63 581 N

Medidas: 9,80 x 6,10 mts.

Características: Frente a la chabola anterior ruinas de un pequeño corral de piedra en malas condiciones. Era del mismo José Beobide.

Valoración: Corral en ruinas asociado a una chabola igualmente en ruinas.

Propuesta de actuación: Su integración con el entorno aconsejan su permanencia

58.- PLATAFORMA DE CARBONEO

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 107

Coordenadas: 30 519 601 E
47 63 009 N

Características: Situado a mano izquierda de la senda que desde las canteras sube hacia Egilolarra. Con pequeño murete de piedra cuya altura alcanza los 90 cms. Lo catalogamos como uno de los más representativos de la zona.

Valoración: Interesantes restos de la actividad económica preindustrial.

Propuesta de actuación: Redefinición del murete de la plataforma, limpieza y mantenimiento del lugar.

59.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 108.

Coordenadas: 30 519 253 E
47 63 489 N

Características: Junto a la pista que sube desde las canteras hacia Egilolarra y poco antes del repecho final en cuyo alto se encuentran las chabolas nº 7 y 8, ruinas de chabola de piedra que apenas se aprecian. Aprovecha un haya como parte de sus muros. Probablemente la usaron carboneros durante algún tiempo. Puerta de entrada en pared larga y orientada al noreste.

Valoración: Sin ningún valor dada su indefinición en planta y tipológica.

Propuesta de actuación: No procede sus recuperación.

60.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-51

Diapositivas: Nº 109.

Coordenadas: 30 520 540 E
47 63 941 N

Medidas: 4,70 x 3,,50 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra apenas perceptibles situadas junto a la cumbre de Azero. Apenas quedan restos de la misma y no se aprecia con claridad en qué lado se situaba la puerta de entrada. La usaba el pastor de Ubidea Juan Lekue.

Valoración: Sin valor por no ser reconocible planta y tipología.

Propuesta de actuación: Los escasos restos que permanecen se integran con el entorno. Npo procede su recuperación.

61.- **PUENTE**

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas Nº 110

Coordenadas: 30 520 213 E
47 63 039 N

Características: De hormigón. Más abajo que la fuente de Arzegi.

62.- **CHABOLA DE ARRATI**

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 111, 112

Coordenadas: 30 519 826 E
47 62 457 N

Medidas: 4,00 x 3,60 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra propiedad de José Beobide. Usaba esta durante el tiempo que duraba el mal tiempo, para subir más tarde a su otra chabola en paraje de Egilolarra.

Se encuentra esta en paraje llamado Sagustui. Dos de sus muros se conservan bastante bien. Uno de ellos aprovecha una gran roca como parte de los mismos.

La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudeste. Por los restos que quedan en el lugar, el tejado debía ser de chapa y tepe.

Valoración: Chabola en ruinas con dificultades para definir sus características por lo que lo descalifica en su evaluación.

Propuesta de actuación: Los restos existentes se integran en el entorno lo que facilita una propuesta de no intervención o recuperación.

63.- **COCHQUERAS**

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 113

Coordenadas: 30 519 776 E
47 62 440 N

Medidas: 2,50 x 2,00 mts.

Características: Pocos mts. más abajo que la chabola anterior, ruinas de cochiguera de piedra en muy mal estado y apenas perceptible.

Un par de mts. hacia el sur se encuentra otra de medidas similares y en tal mal estado como la anterior.

Valoración: Sin ningún valor al encontrarse la chabola con la que se asocia también ruinosas.

Propuesta de actuación: Su integración con el medio natural aconsejan su no intervención o recuperación.

64.- ABEJAL

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: Nº 114, 115

Coordenadas: 30 519 826 E
47 62 457 N

Medidas: 8,35 X 2,80 mts.

Características: Conocido como abejal del Tejedor cuyo propietario es Juan Ignacio Saez de Cámara del pueblo de Ondategi. Construido de madera y con tejado de madera y tela asfáltica a una sola agua. Adosado a ella, por el sur y por el oeste, muro de piedra cuya altura en algún tramo alcanza los 1,50 mts. En su frente pequeño cercado con estacas de hierro y malla cuadrada.

A pocos mts. al sudoeste fluye un pequeño manantial conocido como la **fuelle** del abejal del Tejedor.

Valoración: Explotación apícola aprovechando parcialmente las estructuras de una anterior. Ubicada sobre un pequeño claro del bosque presenta una pobre concepción en su cobertizo por el aporte de elementos discordantes a esta actividad.

Propuesta de actuación: A pesar de situarse en un emplazamiento sin amplias perspectivas, sería necesario sustituir los materiales ajenos a estas construcciones.

65.- **PUENTE**

Situación: Mapa 87-59

Diapositivas: N° 116

Coordenadas: 30 520 679 E
47 62 327 N

Características: Poco más adelante que el área recreativa de las canteras y a mano derecha de la pista principal, pequeño puente de madera que sirve para cruzar el río de una orilla a otra. Está en buenas condiciones.

Unas decenas de mts. antes se encuentra otro similar que sirve para cruzar el mismo río de nuevo.

ZONA 3

PAGAZURI

BERRETIN

CRUZ DE GORBEIA

HERRERIAS

GOROSTIANO

1.- FUENTE

Situación: Mapa 87-58

Diapositivas: Nº 1.

Coordenadas: 30 518 493 E
47 63 138 N

Características: Con pequeña chapa con inscripción: "5, 10,95/Julián, Pedro, Román, Antonio". Situada cerca del refugio de Pagazuri. Fuente con frente de piedra y depósito. El techo del depósito que es de hormigón está tapado con dos planchas de hierro. Abundante agua con caño de hierro.

2.- REFUGIO

Situación: Mapa 87-58

Diapositivas: Nº 2, 3.

Coordenadas: 30 518 452 E
47 63 039 N

Medidas: 7,25 x 6,95 mts.
Altura mínima: 2,50 mts.
Altura máxima: 4,10 mts.

Características: De piedra con tejado de hormigón y tres chimeneas a dos aguas. Puerta de entrada orientada al sudeste y con ventanas a ambos lados. En buenas condiciones. En el lado noreste del refugio y construido también de piedra tiene un adosado sin cierre con dos estancias diferenciadas. En una de ellas hay una gran chimenea y en la otra no hay más que material de construcción. En ambas estancias lo que más abunda es basura y se hallan en malas condiciones.

El tejado de este adosado es a una sola agua y está construido parte con hormigón y teja y parte con aglomerado, tela asfáltica y teja. Una de las estancias tiene una puerta de hierro para acceder a ella aunque suele estar abierta.

Botellas, plásticos y escombros en los alrededores.

Adosado (medidas): 2,45 x 6,95 mts.
Altura máxima: 2,50 mts.
Altura mínima: 2,15 mts.

Valoración: Moderna construcción en buenas condiciones de conservación, e integrada perfectamente con el medio natural.

Propuesta de actuación: Limpieza de los escombros y plásticos esparcidos por su entorno.

3.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-58

Diapositivas: Nº 4.

Coordenadas: 30 518 428 E
47 63 175 N

Medidas 5,00 x 3,05 mts.

Características: El propietario era un tal Etxebarria de Etxaguen. Situado más arriba que la chabola anterior apenas mantiene nada de sus muros de piedra. La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sur.

Valoración: Chabola en ruinas quedando definidos las dimensiones en planta, no así en alzado.

Propuesta de actuación: Ejemplar que en el supuesto de solicitar la recuperación para desarrollar la específica función de chabola de pastor, deberá mantener la superficie en planta, recreciendo los muros perimetrales en la exigencias actuales de refugio de pastor aportando una cubierta lúnea cubierta de teja o tepes.

4.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-58

Diapositivas: Nº 5.

Coordenadas: 30 518 396 E
47 62 301 M

Medidas: 3,90 x 2,50 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en malas condiciones situada en un pequeño hayedo junto a un riachuelo. Aprovecha el tronco de un haya como parte de uno de sus muros cortos. La puerta de entrada en pared larga y orientada al sudoeste.

Valoración: Ruinas de una antigua chabola sin ningún valor patrimonial.

Propuesta de actuación: No procede intervención alguna que fluya hacia una recuperación.

5.- **CORRAL**

Situación: Mapa 112-2

Diapositivas: Nº 6.

Coordenadas: 30 517 920 E
47 60 313 N

Medidas: 11,20 x 5, 70 mts.

Características: Pequeño corral de piedra no utilizado desde hace tiempo. Tiene unos muros de piedra de poca altura con la puerta de entrada orientada al sudeste.

Valoración: Recinto insertado en un robledal.

Propuesta de actuación: No requiere ninguna intervención.

6.- **FUENTE**

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 7, 8.

Coordenadas: 30 517 846 E
47 64 562 N

Características: Situada más abajo que la Cruz de Gorbeia, en zona poco frecuentada por los montañeros. Junto al conocido como Pozo de los Buitres. En su frente chapa de aluminio con la siguientes inscripción
Construida 17-6-1988

Martín, Víctor, Otxoa Molinuevo

En primavera abundante caudal de agua.

7.- FUENTE

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 9.

Coordenadas: 30 517 849 E
47 64 573 N

Características: Unos 20 metros más arriba que la anterior fuente con tres caños de poliuretano y con una chapa con el siguiente grabado:
17-6-1988 Fuente de los buitres

Abundante caudal de agua, pero que no fluye de ninguno de los tres caños, sino que lo hace por debajo del murete de hormigón y piedra en el que se sitúan los caños.

8.- CRUZ

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 10.

Coordenadas: 30 517 930 E
47 64 808 N

Características: Cruz metálica situada en la cumbre del Gorbeia. Tiene 18 mts. de altura y es la tercera que se ha levantado; las otras dos cayeron a consecuencia de temporales. Catalogado también en el inventario realizado de la vertiente vizcaina.

9.- FUENTE

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 11, 12.

Coordenadas: 305 17 970 E

47 64 460 N

Características: Fuente manantial cuyas aguas bajan hacia el barranco de las Herrerías. Un ancho tubo de poliuretano incrustado en el suelo es por donde fluye el agua. Este tubo está recubierto de hormigón y de él salen tres caños. El situado a menor altura del suelo es por donde sale el agua. El pequeño charco de agua que forma a su salida llega a la misma altura del caño.

10.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 13, 14.

Coordenadas: 30 516 171 E
47 64 020 N

Medidas: 5,60 x 3,25 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra situada en un hayedo, en un paraje conocido como Errotazar. Conserva buena parte de sus paredes cortas cuya máxima altura alcanza los 1,60 mts.

La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al este.

La zona en la que se encuentra es una zona fangosa por el agua acumulada de los diversos manantiales que fluyen junto a la chabola.

Nadie recuerda a ningún pastor que pudiera vivir allí por lo que seguramente la usaron carboneros. Sorprende encontrar chabolas de este tamaño y tan bien construidas, pero parece ser que fueron estas gentes quienes las construyeron.

Valoración: Ruinas de chabola ubicada en medio de un hayedo. Los restos se integran perfectamente en el medio natural.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

11.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 15.

Coordenadas: 30 517 325 E
47 64 118 N

Medidas: 3,40 x 5,00 mts.

Características: Ruina de chabola de piedra situada en un hayedo a pocos metros del arroyo Larraluze y cerca de la pista que desde Arkarai sube por el barranco de las Herrerías hasta la zona de las Neveras.

La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudeste. Sus muros cortos se conservan aún hasta una altura máxima de 1,40 mts. Parte del interior y uno de sus muros cortos tapados casi por completo por brezo.

Lo usaban carboneros.

Valoración: Chabola de pastor en ruinas emplazada en medio de un hayedo. Los restos se integran perfectamente en su entorno paisajístico.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

12.- CHABOLA

Situación: 87-50

Diapositivas: Nº 16.

Coordenadas: 30 517 308 E
47 64 115 N

Características: Ruinas de chabola de piedra en muy mal estado que apenas conserva muros en pie. Situada al noroeste de la chabola anterior y cuyas medidas no detallamos por ser muy confusas. Usada por carboneros.

Valoración: Restos de chabola con dificultad en la definición de la planta y alzados. Estos vestigios se integran perfectamente en el medio natural donde se ubica.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

13.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 17.

Coordenadas: 30 517 286 E
47 64 110 N

Características: Al noroeste de la anterior, ruinas apenas apreciables de una posible chabola así como de una **cochiguera**. No detallamos las medidas por ser muy confusas. De carboneros.

Al sureste de estas 3 últimas chabolas se aprecian los muros de piedra de un amplísimo **corral**? En algunas partes se conservan parte de sus muros pero en otras apenas se distinguen. La longitud de sus muros supera los 100 mts.

Valoración: Restos de chabola con dificultad en la definición de la planta y alzados. Estos vestigios se integran perfectamente en el medio natural donde se ubica.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

14.- PLATAFORMA DE CARBONEO Y CHABOLA

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 18, 19.

Coordenadas: 30 516 493 E
47 63 524 N

Características: Es una zona de amplios hayedos y a mano izquierda de la pista que desde Arkarai va ganando altura por el barranco de las Herrerías, vestigios de una plataforma de carboneo con un pequeño murete de piedra. Debajo, a pocos mts., ruinas de **chabola** de carboneros en muy mal estado. Poco antes, más hacia el sur, se ven vestigios de construcciones de piedra que bien pudieran tratarse de restos de alguna otra **chabola o cochiguera**. En ninguno de los casos es posible tomar las medidas aproximadas de los mismos por ser muy confusas.

Toda esta zona del barranco de las Herrerías es un inmenso hayedo en el cual hemos encontrado vestigios de gran actividad carbonífera. Tan sólo catalogamos este por ser el más claro ejemplo que hemos encontrado.

Valoración: Restos de chabola con dificultad en la definición de la planta y alzados. Estos vestigios se integran perfectamente en el medio natural donde se ubica.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

15.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 20.

Coordenadas: 30 517 928 E
47 64 212 N

Medidas: 10, 50 x 3, 60 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra a pocos metros de la cruz de Gorbeia. Construido en la guerra con el fin de atrincherarse en ella. Hay más restos por los alrededores. Los muros aun conservan una altura superior a 1 metro.

Valoración: Restos de chabola levantada contratalud, siendo en estos sectores donde mejor queda definida la estructura. El resto de la planta apenas es perceptible. Las ruinas quedan integradas en el entorno paisajístico.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

16.- CHABOLA Y PLATAFORMA DE CARBONEO

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 21, 22.

Coordenadas: 30 515 864 E
47 64 530 N

Características: Restos casi inapreciables de una chabola de piedra junto a una plataforma carbonífera con murete de piedra.

Desde la senda Basatxi hacia arriba y en dirección a la cumbre de Gorbeia y dentro del inmenso hayedo, se ven innumerables **plataformas** (algunas de ellas de gran tamaño) y ruinas de **chabolas** de piedra.

Esta plataforma en concreto está lleno de brezo así como las ruinas de la chabola.

Las medidas son imposibles de tomar por su deterioro y tampoco se aprecia dónde estaba la puerta.

Hay varias de ellas por toda esta zona, pero todas ellas deterioradas o tapadas por lo que no las catalogamos.

Valoración: La indefinición de los vestigios actualmente presentes restan cualquier tipo de valoración.

Propuesta de actuación: No precisa.

17.- COCHIQUERA

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 23.

Coordenadas: 30 515 560 E
47 64 456 N

Medidas: 4,10 x 3,20 mts. aprox.

Características: Restos de chabola de piedra en la que se conservan buena parte de sus paredes. Es la que mejor se conserva de esta zona. Llama la atención por la irregularidad de sus paredes; más que una figura rectangular, lo que forman sus paredes es una figura ovalada construida con grandes piedras. Probablemente la usaban como cochiquera.

La puerta de entrada está situada en pared larga y orientada al noroeste. Situada en una zona de mucha pendiente y de grandes piedras y unos 50 mts. más arriba que la senda Basatxi.

La circunferencia total de sus paredes es de 12 mts.

Valoración: Restos de una estructura construida en piedra con dificultad para conocer su funcionalidad. El conjunto de piedras acumulado participa del entorno natural.

Propuesta de actuación: No precisa intervención, desechándose su recuperación.

18.- PLATAFORMA DE CARBONEO

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: nº 24

Coordenadas: 30 515 398 E
47 64 600 N

Medidas: El muro tiene una longitud aprox. de 15 mts.

Características: Situado junto a la senda Basatxi y poco antes de llegar a la muga con Bizkaia, plataforma con murete de piedra de gran tamaño y cuyo interior está lleno de brezo.

Lo clasificamos por su tamaño y por su pequeño murete y como representativo de las incontables plataformas que hay en el hayedo.

Valoración: Destacable ejemplo de instalación destinada a la explotación de los recursos naturales.

Propuesta de actuación: Limpieza y acondicionamiento del lugar para su correcta contemplación. Reparación del paramento si así lo requiere.

19.- CHABOLA MENOYO

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: nº 25.

Coordenadas: 30 515 465 E
47 63 893 N

Medidas: 6,50 x 2,95 mts.
Altura máxima: 3,20 mts.
Altura mínima: 1,50 mts.

Características: En su día estuvo Dámaso Menoio de Sarria aunque más tarde vivió en Amézaga. La dejó aproximadamente hace 30 años.

Chabola de piedra con tejado de chapa en malas condiciones. Tiene las paredes abombadas y el tejado está muy deteriorado. Es a dos aguas. Una de las paredes cortas está en contraterreno y apoyada en los muros de piedra de un corral anejo. La otra pared corta tiene un fuerte refuerzo de piedra. La puerta de entrada está situada en pared larga y orientada al noroeste. En la puerta hay una pequeña placa de chapa con la inscripción: "Chaula Menoyo, cuídala".

Es propiedad del Ayuntamiento de Zuya y está abierta al público.

Tiene un pequeño **corral** de piedra anexo a su pared larga (sudeste) muy deteriorada.

Valoración: Chabola de tipología tradicional susceptible de conservarse.

Propuesta de actuación: Las intervenciones propuestas consistirían fundamentalmente a mejorar su integración paisajística con un adecentamiento de su entorno más próximo y amortiguar el negativo impacto suministrado por

las chapas y uralita que constituyen la cubierta. Podrían recrecerse ligeramente los muros longitudinales con el fin de reducir la pendiente del tejado y facilitar la solución de la última cubrición (tepes o teja).

20.- REFUGIO GOROSTIANO

<u>Situación:</u>	Mapa 87-50
<u>Diapositivas:</u>	Nº 26, 27.
<u>Coordenadas:</u>	30 515 443 E 47 63 875 N
<u>Medidas:</u>	7,60 x 5,50 mts. Altura máxima: 3,55 mts. Altura mínima: 1,80 mts.

Características: Situada a mano izquierda de las pistas que suben de Arkarai y Arlobi y a pocos metros de la chabola Menoyo.

Chabola de piedra de reciente reconstrucción con tejado de hormigón, tela asfáltica y teja, y a una sola agua en buen estado.

Con escaleras de piedra que dan acceso a la puerta de entrada situada en pared larga y orientada al sur.

Sobre la puerta de entrada inscripción que pone "Gorrostiano 1990". Se construyó ese año.

Con tres ventanas en su frente y otra pequeña en la pared corta orientada al este.

Es propiedad del pastor José Manuel Bilbao ("Pitxin") del caserío Oñate de Altube.

El refugio tiene un muro de piedra de más de un metro de altura por sus lados norte y este en muy buen estado, que en su día se usó como corral. Las construyó Menoyo.

Adosado a uno de los muros de este antiguo corral, otro **corral** (foto 28) de pequeño tamaño construido de estacas de madera, malla y alambre de espino. La usa Manu Bilbao.

Valoración: Moderna construcción integrada en el medio y destinada a la propia actividad pastoril.

Propuesta de actuación: El entorno del conjunto pastoril, cabaña y corral, mejoraría retirando los escombros acumulados tras su construcción y si se reparasen los tramos del recinto del corral que se encuentran en mal estado.

21.- COCHIUERA

Situación: Mapa 87-50
Diapositivas: Nº 29
Coordenadas: 30 515 395 E
47 63 926 N
Medidas: 3 x 2,50 mts. aprox.

Características: La construyó Félix Bilbao. Situada a unos 100 mts. al noroeste de la chabola Menoyo y dentro del hayedo ruinas de chabola de piedra de reducido tamaño usado como cochiquera. En zona de mucha pendiente. La puerta de entrada está orientada al noroeste.

Valoración: Los escasos restos invalidan su valoración.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

22.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-50
Diapositivas: Nº 30
Coordenadas: 30 515 530 E
47 63 712 N

Características: Es una zona conocida como Gorostiano. Ruinas de chabola cuyo propietario era Atxa de Marakalda. Es de piedra y está en muy mal estado. Adosado a la chabola ruinas de muro de piedra en malas condiciones. No detallamos las medidas por estar todo muy confuso. En una zona con abundante brezo. En buena parte de esta zona llana, quedan restos de muro de piedra en forma semicircular.

Valoración: Restos de una chabola con mucha dificultad para definirse actualmente, sus características. La invasión de la vegetación sobre los restos hace que estos queden perfectamente integrados en el medio paisajístico.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

23.- CORRAL

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 31.

Coordenadas: 30 515 541 E
47 63 724 N

Medidas: 1,30 x 6,40 mts. aprox.

Características: Pocos metros más arriba que la chabola anterior, ruinas de corral de piedra en muy malas condiciones y tapado en su mayoría por brezo. Apenas conserva paredes en pie y, las medidas están un poco confusas. Da la sensación de que ambas paredes cortas se cerraban en semicírculo.

Cerca del corral y de la chabola anteriores estaba la conocida FUENTE MENOYO hoy inaccesible por la gran cantidad de brezo que la ha ocultado por completo. Los montañeros que pasan por la zona aún preguntan por ella. Sería recomendable recuperarla.

Valoración: Los escasos restos existentes, su ocultamiento por la vegetación que los ha invadido, e indefinición de características tipológicas anulan su valoración.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

24.- MANANTIAL

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 32.

Coordenadas: 30 515 800 E
47 64 296 N

Características: Manantial situado a mano izquierda de la pista que sube de Arkarai y Arlobi hacia Gorbeia. En zona despejada y excelentes panorámicas. De aquí se abastece de agua la chabola de Gorostiano situado más abajo. Con pequeño cercado de estacas de madera y malla cuadrada en malas condiciones. Todo el interior del pequeño cercado está tapado con uralita roñada.

Por su ubicación sería una interesante opción la de recuperarla como fuente.

25.- **CHABOLA**

<u>Situación:</u>	Mapa 87-50
<u>Diapositivas:</u>	Nº 33.
<u>Coordenadas:</u>	30 516 206 E 47 64 378 N
<u>Medidas:</u>	6,30 x 3,40 mts.

Características: En paraje conocido como Albizkorta y en amplia zona llana con mucho brezo y helechos, ruinas de chabola de piedra muy deteriorada. Nadie recuerda quién pudo usarlo.

Con puerta de entrada en pared larga y orientada al sur. A principios del año 2000 una enorme haya podrida ha caído encima tapándolo casi por completo.

Valoración: Restos de chabola con mucha dificultad por conocer sus características lo que la invalida para obtener una positiva valoración.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

26.- **CHABOLA**

<u>Situación:</u>	Mapa 87-50
<u>Diapositivas:</u>	Nº 34.
<u>Coordenadas:</u>	30 516 250 E 47 64 488 N
<u>Medidas:</u>	5,45 x 3,20 mts. Altura máx.: 2,10 mts.

Características: Los propietarios eran Tomás y Antonio Zubiaur, de Llodio aunque vivían en Aldarro.

En paraje conocido como Albizkorta y mal llamado Basatxi, en la misma zona llana y un poco más arriba que la anterior, ruinas de chabola de piedra que conserva buena parte de sus paredes en pie. En una de sus paredes cortas (la que mejor se conserva) tiene una pequeña ventana.

La puerta de entrada situada en pared larga y orientada al sur. En la pared opuesta a esta tiene otra pequeña ventana.

En los alrededores de la chabola hay innumerables ruinas de **pequeños corrales** (foto N° 35) de piedra cuyo interior está, en muchos casos, lleno de helechos y brezo. En el lado este de la chabola y a pocos metros hay ruinas de otra pequeña construcción en muy mal estado que bien podría haber sido una **cochiguera?**

Los innumerables corrales comentados llaman la atención por ser muy pequeños y estar adosados unos a otros.

Es una zona muy pedregosa con losas de piedra de grandes dimensiones en los alrededores.

Al este de la chabola anterior brotan varios manantiales. Entre la chabola y los manantiales restos de un **corral** de piedra casi inapreciable por estar cubierto de espesa vegetación. (Sin foto).

Valoración: Chabola en ruinas, con definición de su planta y pérdida de todo el armazón de la cubierta.

Propuesta de actuación: Estructura que llegado el caso podría recuperarse manteniendo la superficie. El tejado adoptaría los materiales y técnicas tradicionales a estas construcciones, permitiéndose el recrecimiento de muros hasta que el espacio interior fuese practicable a las necesidades actuales.

27.- **CORRAL**

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: N° 36, 37.

Coordenadas: 30 516 847 E
47 64 525 N

Medidas: 13,10 x 8,10 mts.

Características: Situado en la zona de Iturriotz. Lo usaban los pastores que trabajaban por la zona. Corral de piedra cuyos muros se encuentran en buenas condiciones a pesar de tener algún trozo caído. Es de forma rectangular y tiene una puerta de entrada que aprovecha el tronco de un hermoso haya podrido como parte de sus muros. La puerta está orientada al sur y tiene una anchura de 1 m. Parece llevar un tiempo en desuso. El interior tiene partes con brezo y maleza.

El muro de piedra tiene un grosor de 75 cm. y una altura aproximada de 1,10 mts.

Valoración: Corral en regulares condiciones de conservación, hoy en desuso, integrado en su entorno paisajístico.

Propuesta de actuación: No requiere ninguna actuación actualmente.

28.- CHABOLA DE ITURRIOTZ

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 38, 39.

Coordenadas: 30 516 857 E
47 64 475 N

Medidas: 5,80 x 3,70 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en malas condiciones y tapada con brezo casi en su totalidad. Es por ello, por lo que una de sus paredes cortas (la del frente) sea la única apreciable.

Damaso Menoio y José Elorza fueron los últimos en utilizarla. Puede que algún pastor de Zeanuri estuviera posteriormente.

Situado en el mismo hayedo que el corral anterior en una zona llana con muchísima maleza y brezo.

La puerta de entrada se sitúa en el costado de una de las paredes cortas orientadas al sur.

Al lado de la chabola ruinas casi inapreciables de un aparente **corral**.

Valoración: La indefinición de los restos conservados junto con la incontrolada vegetación que le acompaña la inutilizan en una valoración positiva.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

29.- COCHQUERA

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 40.

Coordenadas: 30 516 860 E
47 64 438 N

Medidas: 2,70 x 2,70 mts.

Características: A unos 25 mts. al sur de la chabola anterior, ruinas de cochiguera. Es de piedra y está en malas condiciones.
La puerta de entrada situada en pared corta y orientada al este.
Los muros tienen una altura máxima de 90 cms.

Valoración: Ruinas de la pequeña construcción auxiliar destinada a cobijar el cerdo. Queda definida su planta con posibilidad a ser suceptible de recuperarse si el Parque lo considerase oportuno.

Propuesta de actuación: No precisa.

30.- COCHIGUERA

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 41.

Coordenadas: 30 516 918 E
47 64 440 N

Medidas: 2,80 x 1,80 mts.

Características: A unos 20 mts. al este de la chabola y cochiguera anteriores, restos de piedra muy deteriorados de una posible cochiguera. Apenas se mantienen en pie las paredes. La puerta de entrada se sitúa en pared corta orientada al este.

Valoración: Los escasos restos invalidan realizar una valoración.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

31.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 42.

Coordenadas: 30 516 796 E
47 64 403 N

Medidas: 4,90 x 3,20 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en malas condiciones con apenas muros en pie. Situado más abajo que las anteriores y en el mismo hayedo. Puerta de entrada en pared larga y orientada al este. Es muy estrecha la puerta de entrada.

Probablemente fuera de algunos carboneros que la usaron durante un tiempo para abandonarla más tarde.

Valoración: Escasos restos de chabola definiendo su planta. Sin valoración positiva.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

32.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: Nº 43

Coordenadas: 30 516 851 E
47 64 350 N

Medidas: 4,90 x 3 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra, situada en el mismo hayedo y al sudeste de la anterior en zona en donde comienza un terreno con mucha pendiente y a pocos metros de un arroyo, que junto con otros, forman el Larreakorta.

La puerta de entrada está orientada al norte en pared larga. No se sitúa en el centro de la pared y tiene adosado en su frente un pequeño muro de piedra de poca altura que podría tratarse de una "harrespilea" o haber sido levantada para aguantar el contraterreno y al mismo tiempo evitar y protegerse del viento del norte.

Las paredes cortas sobre todo se encuentran en bastante buen estado alcanzando una altura de 1,60 mts.

Un pastor del barrio Azkarraga de Zeanuri pasaba parte del otoño aquí.

Valoración: Chabola en ruinas, quedando definida su planta. Los restos quedan perfectamente integrados con el entorno paisajístico.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

33.- PLATAFORMA DE CARBONERO

Situación: Mapa 87-58

Diapositivas: N° 44.

Coordenadas: 30 516 870 E
47 62 753 N

Características: En medio del hayedo anteriormente citado y en zona de mucha pendiente, plataforma carbonífera de gran tamaño y que elegimos como representativa de toda esta zona que tuvo en su día una gran actividad carbonífera.

Tiene un gran muro de contención de piedra que alcanza 1,30 mts. de altura en su parte central y que tiene una longitud total de 14 mts. El diámetro de la gran plataforma que se forma encima del muro es de 10 mts.

Valoración: Instalación destinada a la explotación de los recursos naturales.

Propuesta de actuación: No precisa.

34.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-50

Diapositivas: N° 45, 46.

Coordenadas: 30 515 875 E
47 63 926 N

Medidas: 6,70 x 3,90 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en cuyo interior ha crecido un hermoso árbol. Situado en el paraje de Gorostiano, el propietario era Floren Ugarte de Barambio quien lo abandonó hace unos 45 años.

La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudoeste. Adosado a él y apenas perceptible tenía un **corral** de piedra.

Valoración: Chabola en ruinas quedando pequeños restos que perfilan su irregular planta. Sin valoración positiva.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

35.- **BERRETIN CUMBRE**

Situación: Mapa 87-58

Diapositivas: Nº 47.

Coordenadas: 30 516 675 E
47 61 849 N

Características: La construyeron en el año 25 y la derrumbaron el 37. Un guarda de la Diputación vivía allí. Alrededor del buzón de la cumbre, restos de construcciones en ruinas desperdigadas por toda la loma alrededor de la cima. A unos 100 mts. al norte se aprecian los restos de una pequeña chabola cuyo interior está lleno de inerrea y a cuyos lados discurre una especie de trinchera que hacia el oeste se pierde entre la vegetación brezo y que bien pudiera dar un rodeo a toda la cumbre.

ZONA 4

PARKETXE

BURBONA

ALDARRO

ARKARAI

ARLOBI

1.- **CENTRAL HIDROELECTRICA O CENTRAL DE ATXA**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 1, 2.

Coordenadas: 30 514 016 E
47 59 280 N

Características: Ruinas de vieja central que dejó de funcionar en la década de los 60. La zona en la que se halla es conocida como Lekanda. Se halla junto al río Bayas, muy cerca del aparcamiento de acceso al parque. El edificio es alto y construido de piedra. Tiene un anexo también de piedra de menos altura y también de piedra. El tejado del edificio grande está en buenas condiciones y el del anexo está en parte caído. El interior de ambos está sucio y en malas condiciones.

Una tubería de considerable diámetro cruza el río por el aire y da al otro lado en donde, a mucha más altura se encuentra la -----.

Valoración: Interesante complejo preindustrial, actualmente, abandonado, con grandes posibilidades de recuperarse todo el conjunto, si bien no en su antigua funcionalidad, si al menos como edificios auxiliares de servicio para el Parque.

Propuesta de actuación: Llevar un mantenimiento adecuado mientras no se decida su uso.

2.- **PRESA**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 3, 4.

Coordenadas: 30 514 063 E
47 59 276 N

Características: Es un muro de piedra en buenas condiciones que gana terreno en desnivel. El otro lado del muro es natural. También en el frente el muro es de piedra y está en buenas condiciones. Tiene refuerzos de piedra cada 12 metros aproximadamente. La altura de los muros por su parte interna es de 2,50 mts., siendo superior a los 3 mts. en la mayor parte de su parte exterior, llegando incluso a los 4 mts. en el muro de su parte frontal. El interior del foso está lleno de árboles. El frente del muro tiene una anchura de 9 mts.

Durante 50 metros de largo la anchura interior de la presa se va estrechando poco a poco para a partir de esos metros, hacerlo bruscamente. A los 56

metros de su parte frontal y poco después de estrecharse bruscamente hay un filtro de hierro. En ese punto la anchura interior de la presa es de tan solo 1,70 mts. Junto al filtro hay una compuerta que hace que el agua entre a la presa o se desvíe al río.

A partir de la compuerta el canal tiene distintas anchuras y los muros de contención son a veces de piedra y otras aprovecha rocas naturales. Durante su recorrido lo cruzan al menos seis **puentes** de piedra (foto nº 5) construidos con losetas superpuestas.

A unos 500 metros se divide en dos para aprovechar las aguas de un riachuelo que baja. Un pequeño muro de hormigón hace retener las aguas allí y enviarlas por el canal.

Hacia el otro lado el canal continúa un tramo más (600 mts.) en donde se bifurca otra vez para aprovechar las aguas de otro riachuelo que en invierno trae mucho agua. La toma de esta agua se hace 70 mts. río arriba de la citada bifurcación. A partir de aquí el canal cruza este riachuelo por un **punte** (foto nº 6) de piedra en buen estado de conservación y de 30 mts. de anchura con 5,50 mts. de altura máxima sobre el río.

La anchura del canal en este punto es de 0,90 mts. por su parte interna y de 2,10 mts. por su parte externa.

Más adelante, por encima del canal pasa la pista para vehículos que se dirige hacia Aldarro mientras éste se va acercando paulatinamente al río Bayas. En el lugar en donde empieza el canal y en donde está la compuerta de entrada de aguas, el río Bayas tiene una anchura de unos 20 mts. y el antiguo muro que contenía las aguas formando una presa tiene más de 2 mts. de anchura y solo se conserva en pie parte de la misma.

La zona donde se encuentra el comienzo del canal se halla entre Kamaruzabal Y Martinsantxo.

Unos 200 mts. más abajo hay otro puente de hormigón con soporte de piedra.

Toda esta zona que comprende los mapas 112-1 y 112-9 está salpicada de pequeñas puertas de hormigón o piedra que no están incluidas en esta catalogación por carecer de interés.

Valoración: Magnífico ejemplar de construcción sobre el lecho del río con el propósito de retener y desviar el agua encargada de transformar una energía cinética en energía eléctrica.

Propuesta de actuación: Se procurará mantener un adecuado seguimiento de conservación que garantice su proyección en el tiempo.

3.- **ABEJALES**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: N° 7.

Coordenadas: 30 513 790 E
47 59 575 N

Características: Restos de muros de piedra a pocos metros de la primera barrera de acceso al parque desde el Parketxe.

Son ruinas de antiguos abejales de alguno de Sarria?

Valoración: Los escasos y poco evidentes restos que se conservan evitan su valoración.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

4.- **CENTRO DE INTERPRETACION Y/O DE ACOGIDA**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: N° 8, 9.

Coordenadas: 30 513 805 E
47 59 467 N

Características: En zona conocida como Bidabarri. Inaugurado en 1999. Es un edificio de grandes dimensiones rodeado de varias zonas de juegos para niños, así como sillas y mesas de madera.

Cerca del edificio hay un aparcamiento. Desde aquí hasta el río Bayas también hay mesas con bancos de madera.

5.- **MERENDERO**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: N° 10.

Coordenadas: 30 512 768 E
47 59 396 N

Características: Cerca del edificio anterior y dentro de una amplia zona recreativa se encuentra un local con tejado a dos aguas de reciente construcción con mesas y sillas para poder comer. A pesar de ser reciente tiene algunas goteras.

6.- **CORRAL-BAÑERA**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 11.

Coordenadas: 30 513 748 E
47 59 326 N

Características: Muy cerca del merendero anterior y dentro de una zona vallada con estacas y malla, corral de bloques de hormigón en forma de L en buenas condiciones y con bañera para sulfatar ganado. Está en terreno de la Junta Administrativa de Jugo y la utilizan pastores del lugar.

Se construyó hace unos 14 años, y los bloques con los que se hizo no parecen los más apropiados para el entorno.

Valoración: Equipamiento auxiliar ganadero no muy integrado en el medio natural en que se encuentra.

Propuesta de actuación: Podría mejorar su imagen con el enfoscado de los bloques prefabricados.

7.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 12.

Coordenadas: 30 513 829 E
47 59 232 N

Características: Dentro del mismo entorno y a la entrada del aparcamiento hay una pequeña chabola prefabricada que la utilizan los guardas. Carácter provisional. Junto a ella hay WC portátiles y contenedores de basura.

8.- **PUENTE**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 13.

Coordenadas: 30 513 951 N

47 59 198 N

Medidas: 37,70 mts. de largo

Características: Muy cerca del aparcamiento se encuentra un puente de madera construido durante el verano del 98 (julio). Lo sujetan cables de hierro y es muy bonito.

9.- **ABEJAL**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 14.

Coordenadas: 30 513 811 E
47 59 001 N

Medidas: 9,20 x 3,40 mts.
- tejado altura máxima: 2,70 mts.
altura mínima: 1,60 mts.

Características: A mano izquierda de la pista que da acceso al parque y poco antes de llegar al parking, chabola a dos aguas construida de piedra y con tejado de teja. Parte de la madera del tejado está podrida y la puerta de entrada está orientada al noreste.

La parte que está abierta al exterior está llena de colmenas de madera hoy abandonados.

Es propiedad de Florencio Uriarte.

Valoración: Explotación apícola abandonada, mostrando las características propias de este tipo de actividad, dotándola de un notable valor patrimonial.

Propuesta de actuación: Su cercanía con la entrada del Parque implica recuperar este elemento patrimonial como muestra de una de las actividades desarrolladas por las gentes de estos pueblos.

10.- **REFUGIO DE ZALDIBARTXO**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 15.

Coordenadas: 30 513 766 E

47 60 122 N

Características: A mano derecha de la pista que sube del aparcamiento y al otro lado del río Bayas refugio de hormigón pintado de blanco y con tejado de hormigón forrado con tela asfáltica. Es de tamaño medio y se halla en buenas condiciones. Es propiedad del Ayuntamiento de Zuya y está alquilado a una sociedad de Vitoria.

La puerta de entrada está orientada al sur y da a un pequeño portal con suelo hormigonado y en contraterreno con muro de piedra.

Valoración: Moderna construcción respetando el medio natural.

Propuesta de actuación: Precisaría una limpieza de su entorno.

11.- **FUENTE**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 16.

Coordenadas: 30 513 790 E
47 60 127 N

Características: Unos 30 metros más arriba que el refugio y justo debajo del canal que se dirige a la presa, hay un pequeño depósito de agua y un par de metros más abajo una fuente con caño. En buenas condiciones.

12.- **PUENTE**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 17.

Coordenadas: 30 513 764 E
47 60 065 N

Características: A mano derecha de la pista que sube del aparcamiento hay un puente colgante que cruza el río Bayas y da al refugio anterior. Está en buenas condiciones. El puente tiene una longitud de 30 mts. y el suelo es de madera y hasta una altura de 1/2 mts., está forrado de malla de aluminio. Unos cables de hierro soportan el puente.

13.- **CASERIO IGATZ**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 18.

Coordenadas: 30 513 420 E
47 60 541 N

Características: El propietario es Aurelio Izaga de Sarria, aunque vive en Murgía
Enorme caserío de piedra en buenas condiciones. Tiene un edificio alargado adosado a él.

Valoración: Conjunto de edificios consolidados vinculados a la explotación agropecuaria.

Propuesta de actuación: El cuerpo constructivo con funciones de habitación doméstica precisa de un enfoscado de sus paramentos para alcanzar una uniformidad que la identifique con las construcciones de la zona.

14.- **PUENTE IGATZ**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: nº 19.

Coordenadas: 30 513 437 E
47 60 495 N

Características: Puente de piedra en buenas condiciones situado justo antes de llegar al caserío Igatz.

Valoración: Buen ejemplar de estructura en piedra para vadear el curso del río Baias, dotado de interesantes proporciones y ejecución.

Propuesta de actuación: Recientemente restaurado, seguimiento habitual de mantenimiento.

15.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: n° 20.

Coordenadas: 30 513 454 E
47 60 506 N

Características: Junto al puente anterior pequeña chabola de hormigón con tejado a una sola agua. Abandonado y sucio. Se construyó para guardar en ella el generador de luz para el caserío Igatz. Aprovechaba el cauce de agua que iba del río a la central de Atxa.

Valoración: Caseta auxiliar en desuso de pequeñas dimensiones sin ningún valor patrimonial

Propuesta de actuación: Se propone la demolición de la caseta.

16.- **ABEJAL COBERTIZO**

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: N° 21.

Coordenadas: 30 513 251 E
47 60 489 N

Características: Situado a mano derecha de la pista y pocos metros más adelante que el caserío Igatz. Alargada construcción de piedra y madera con tejado de teja y uralita en buenas condiciones. La usaban para tener yeguas y alguna colmena. Es de Aurelio Izaga.

Valoración: Chabola con funciones auxiliares en un pequeño claro teniendo como fondo más inmediato la masa boscosa. Las chapas que revisten los paramentos y tejado de la construcción agreden notablemente el entorno natural.

Propuesta de actuación: En el supuesto que actualmente no tuviese una función muy definida debería desmontarse íntegramente, retirando todos los materiales y dejando diáfano tal lugar. Si aún desarrollase una actividad, deberán sustituirse o revestirse las chapas por materiales que ayuden a integrar el conjunto en el medio natural.

17.- CANALIZACION

Situación: 112-1
Diapositivas: Nº 22, 23.
Coordenadas: 30 513 140 E
47 60 641 N

Características: Agua para presa y central. Lugar por el que desviaban parte del caudal del río Baias para llevarlo hasta la presa por un canal, para que, una vez allí, generara luz en la central.

18.- CHABOLA

Situación: Mapa 112-1
Diapositivas: Nº 24.
Coordenadas: 30 514 302 E
47 61 000 N
Medidas: 12,35 x 10,20 mts. (forma irregular)

Características: Situada en zona conocida como Orazabal, ruinas de una chabola de piedra de gran tamaño.

El terreno en donde se asienta es del Ayuntamiento de Zuia y la chabola es de un tal Cámara de Sarria.

Los muros de piedra de la chabola alcanzan los 2,30 mts. de altura. No tiene tejado y la puerta de entrada está orientada al sudoeste.

La forma de la chabola es en L, aunque no en su totalidad. Tiene varias ventanas repartidas en todas sus paredes.

Valoración: Construcción arruinada de la que sólo permanecen los muros perimetrales, habiendo perdido la cubierta.

Propuesta de actuación: Estructura susceptible de poderse recuperar en caso de necesidad. En tal caso, deberá respetarse las superficie en planta, y en alzado se recrecerá lo necesario para poder desarrollar las tareas o actividades asignadas.

19.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 25

Coordenadas: 30 513 536 E
47 63 119 N

Medidas: 3,10 x 2,40 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en malas condiciones con puerta de entrada en pared corta y orientada al sudoeste. Situado muy cerca de la cumbre del Burbona con mucha piedra suelta en los alrededores. Probablemente de carboneros.

Valoración: Restos de chabola de dimensiones muy escasas, sin valor patrimonial, actualmente.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

20.- CORRAL

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 26

Coordenadas: 30 512 730 E
47 59 150 N

Medidas: 12,90 x 4,65 mts.

Características: Construido con estacas de madera. Se encuentra abandonado y roto en algunos tramos. Situado cerca de la cima de Txintxularra. Aprovecha dos árboles como parte de su cierre.

Valoración: Corral "mueble" abandonado.

Propuesta de actuación: Perdida su actividad deberá desmantelarse totalmente.

21.- PUENTE ALDARRO

Situación: Mapa 87-57
Diapositivas: Nº 27
Coordenadas: 30 513 550 E
47 61 828 N

Características: Puente de piedra en buenas condiciones sobre el río Bayas.

Valoración: Buen ejemplar de infraestructura viaria sólidamente asentado sobre el lecho del río

Propuesta de actuación: Convendría intervenir sobre él a semejanza con los que se encuentran aguas abajo. La restauración seguiría las pautas aplicadas a los puentes de la zona.

22.- CASA ALDARRO

Situación: Mapa 87-57
Diapositivas: nº 28, 29.
Coordenadas: 30 513 689 E
47 61 918 N
Medidas: 9,50 x 5,20 mts.
Altura: 2,35 mts.

Características: Antiguamente vivía aquí Tomás Zubiaur que se fue a Igatz a vivir más tarde. Propiedad de los hermanos Bernardo y Juanjo Ortíz de Zárate. Son pastores de Sarria. En su frente pone Aldarro. Situada a mano izquierda de la pista general que sube desde el parking.

En realidad es un caserío de piedra pintado de blanco con tejado a cuatro aguas de teja en buen estado.

Tiene un anexo de piedra con tejado de hormigón, plástico y tepe en buenas condiciones. El tejado es a una sola agua y el edificio tiene mucha menos altura que el caserío.

Frente a este anexo y junto a la pista hay un pequeño cercado de estacas con mesa de piedra (rueda de molino) con base de hormigón.

Tanto la puerta del caserío como la del anexo están orientadas al sudeste.

Pocos metros más adelante y al otro lado de la pista principal hay una pequeña **leñera** (foto nº 30) dentro de una amplia pradera vallada con estacas de madera y alambre de espino.

Pertenece a los mismos hermanos.

Valoración: Conjunto edificatorio de explotación doméstica y agropecuaria consolidada e integrada en el medio natural.

Propuesta de actuación: Se acondicionará el sector destinado a leñera retirando los utensilios y despojos inservibles que degradan el entorno.

23.- FUENTE ALDARRO

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 31

Coordenadas: 30 513 691 E
47 61 930 N

Características: Situada en la parte trasera del caserío anterior a mano derecha de la pista que sube hacia el Burbona.

Tiene un frente de piedra y está en buenas condiciones.

Aunque en invierno mana mucho agua, se seca en verano.

24.- CORRAL

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 32, 33.

Coordenadas: 30 513 463 E
47 61 808 N

Medidas: 17,50 x 3,20 mts. aprox.

Características: De un pastor llamado Tomás Zubiaur que vivía en la chabola nº 2. La usaba para tener cabras. Hace unos 35 años que se fue al caserío de Iगतz a vivir.

La zona en la que se encuentra se llama Falda de Mendiola. El corral se encuentra a pocos metros del río en una zona con mucho helecho y espino. Tapado totalmente por la vegetación. Está en malas condiciones.

La parte de acceso al corral está orientada al sur. La abandonó hace unos 25 años.

Valoración: Restos de chabola con invasión de vegetación que hace difícil su identificación y como tal sin valor.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación

25.- **CHABOLA ALDARRO**

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 34, 35.

Coordenadas: 30 513 620 E
47 61 891 N

Medidas: 10,20 x 5,15 mts.
Altura máxima: 3,55 mts.
Altura mínima: 2,35 mts.

Características: La construyó Tomás Zubiaur y la usaban sus sobrinos. Chabola de piedra con tejado a dos aguas de madera y chapa en buenas condiciones. Situado a mano izquierda de la pista principal, en un alto al que se accede por unas escaleras de piedra y hormigón, pocos metros después de cruzar el puente de Aldarro.

La puerta de entrada situada en pared larga y orientada al sudeste y tiene dos ventanas, una a cada lado de la puerta. Infinidad de colmenas de abejas en buenas condiciones. Las colmenas son de Benito Iturrate y José Antonio Zubiaur.

Valoración: Chabola o cabaña recuperada recientemente e integrada en su entorno natural.

Propuesta de actuación: No requiere ninguna.

26.- **FUENTE ALDARRO**

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 36.

Coordenadas: 39 513 541 E

47 61 850 N

Características: Situado a pocos mts. a mano izquierda de la pista principal que sube del parking, nada más cruzar el puente Aldarro. Tiene frente de piedra y el suelo está empedrado. Se halla en buenas condiciones. Aunque tiene muy poco agua, no se seca en verano.

27.- CHABOLA ZONA ALDARRO

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 37.

Coordenadas: 30 513 806 E
47 62 016 N

Medidas: 7,30 x 6,20 mts.

Características: Propiedad de Pascual Ortiz de Zárate de Sarría. Uso recreativo.

Situado a mano derecha, en una amplia zona vallada con estacas de madera y alambre de espino en mal estado. Tiene una puerta de acceso de hierro junto a la pista.

Construida de bloques de hormigón con tejado de teja a dos aguas. La puerta de entrada situada en pared larga y orientada al sudoeste. En su lado sudeste tiene otra puerta.

Valoración: Moderna construcción con funciones recreativas.

Propuesta de actuación: Para una mayor sintonía con el entorno natural deberían enfoscarse todos los paramentos levantados con bloques y forrar con madera u otro material acorde con el medio las zonas metálicas de la puerta de acceso.

28.- PUENTE

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 38.

Coordenadas: 30 513 730 E
47 62 125 N

Características: Puente nuevo de Aldarro. Construido hace unos 25 años.

Valoración: Sin valor patrimonial

Propuesta de actuación: Actualmente no requiere.

29.- REFUGIO ARKARAI

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 39

Coordenadas: 30 513 951 E
47 62 980 N

Medidas: 6,50 x 6,85 mts.

Características: Lo construyeron para la Sociedad de Pescadores y Cazadores. Situada a mano izquierda de la pista principal que sube del parking y nada más cruzar un puente Arkarai. Construido de hormigón y caravista, con tejado a dos aguas de hormigón y uralita. Pintado de blanco. Está lleno de pintadas tanto las paredes del exterior como las del interior. Los cristales de las ventanas están rotos. **Restos de botellas, latas, plásticos,... por todos los lados. Aunque la estructura del edificio se conserva bien, sus condiciones higiénicas y estéticas son lamentables.**

La puerta de entrada está orientada al sur.

Es propiedad del Ayuntamiento de Zuia y está abierto al público durante todo el año.

Valoración: Edificación consolidada e integrada en el medio natural.

Propuesta de actuación: Necesitaría una limpieza de sus paramentos y del entorno más próximo que recuperase la estética.

30.- PUENTE NUEVO DE ARKARAI

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 40.

Coordenadas: 30 513 968 E
47 62 933 N

Características: Puente de hormigón en buenas condiciones que cruza el río Baias poco antes del refugio anterior.

Valoración: Ejemplar si interés patrimonial

Propuesta de actuación: No precisa en la actualidad.

31.- PRESA ARKARAI Y PUENTE VIEJO

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 41, 42.

Coordenadas: 30 514 097 E
47 62 949 N

Características: Pequeña presa situada poco antes de que se junten los arroyos Padrobaso y Herrerias. Parece que hay un depósito de agua para toma de aguas. Estos dos arroyos junto con el Larreakorta, conforman el río Baias. Es uno de los varios que hay a lo largo del río.

Valoración: Conjunto de dos buenas estructuras sobre el río.

Propuesta de actuación: Intervenir, fundamentalmente, sobre el puente, reponiendo y recalzando lo necesario para su permanencia en el tiempo.

32.- ABEJALES

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 43.

Coordenadas: 30 513 579 E
47 63 772 N

Características: En la zona del puente de Arlobi y a ambos lados del río dos recintos (este en concreto vallado con estacas de madera y malla cuadrada) con infinidad de colmenas. Propiedad de Benito Iturrate.

Valoración: Explotación apícola acondicionada modernamente, distribuyendo los cajones escalonadamente sobre la ladera en que se apuestan.

Propuesta de actuación: Retirar o habilitar un pequeño cobertizo que cobije los cajones no productivos, a fin de mejorar el impacto visual.

33.- **PUENTES ARLOBI (a, b)**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: nº 44

Coordenadas: 30 513 596 E **Puente a**
47 63 840 N

Medidas: 19 mts. de largo
2,90 mts. de ancho

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 45

Coordenadas: 30 513 663 E **Puente b**
47 63 836 N

Medidas: 12 mts. de largo
2,00 mts. de ancho

Características: Bonito lugar en el que confluyen los arroyos Padrobaso y Arralde en el que estos bonitos puentes de piedra recientemente reconstruido le confieren al lugar un paraje bucólico. Ambos son de un solo arco. Junto a ellos se sitúan varias colmenas.

Valoración: Dos interesantes estructuras sobre sendos arroyos bellamente integradas en el paisaje facilitando el en otros tiempos el tránsito de las personas y caballerizas.

Propuesta de actuación: Se propone se intervengan sobre ellos reponiendo las piezas que faltan a demás de desbrozar la vegetación que lleva incrustada.

34.- **CHABOLA ARLOBI**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 46.

Coordenadas: 30 513 846 E
47 64 286 N

Medidas: 5,60 x 4,60 mts.
Altura máx.: 2,20 mts.
Altura mín.: 1,40 mts.

Características: Chabola de piedra con tejado a dos aguas de ladrillo con masa, plástico y tepe con piedras en malas condiciones. Tiene la estructura típica de chabola pastoril. La puerta de entrada en pared larga orientada al sur. El tejado está levantado con ladrillos y raseado por encima unos 30 cms. en alguna reconstrucción.

Junto a él, pocos metros más abajo, **corral** (foto nº 47) de estacas de madera de pequeño tamaño en buen estado, aunque parece que está en desuso. Está cercado con malla cuadrada y alambre de espino.

Situada en una zona con amplios pastizales a su alrededor. Una pequeña **fuelle** pocos mts. más abajo abastecía de agua a la chabola. Hoy ha desaparecido.

Es propiedad del Ayuntamiento de Zuya. La renta la paga Juanjo Ortíz de Pinedo de Urkillo (Altube) y la usa como pastor de ovejas y cabras.

Valoración: Chabola consolidada presidiendo una amplia zona de pastizales. Nos encontramos ante un buen ejemplo de acondicionamiento de la antigua chabola pastoril a las necesidades actuales, con recrecimiento de los paramentos y manteniendo la estructura del tejado a dos aguas.

Propuesta de actuación: Desmotar el corral de estacas y alambre de espino existente en sus proximidades, en el supuesto que no se utilice en la actualidad.

35.- **CORRAL**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 48.

Coordenadas: 30 514 343 E
47 64 862 N

Características: Situado más arriba que la chabola anterior en la campa Muskuriano. Se encuentra entre hayas, encinas, brezo, ... en zona en donde empieza una fuerte pendiente y escondido entre el brezo.

Es de estacas de madera y alambre de espino en malas condiciones.

La usaban los pastores de la chabola Arlobi.

Valoración: Corral “mueble” en desuso en malas condiciones.

Propuesta de actuación: En el supuesto de que ya no se utilice, debe desmantelarse y liberar el espacio. Si aún está en funcionamiento, debería acondicionarse el cercado de estacas y alambre.

36.- **MUGA**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 49

Coordenadas: 30 514 584 E
47 64 953 N

Características: Mojón de piedra y vértices geodésicos. Totalmente tapado por brezo hacia la zona alavesa. Situado en uno de los bordes de la Campa Muskuriano. A lo largo de los sucesivos mojones discurre un muro de piedra cuyos muros se mantienen mejor o peor según los tramos.

37.- **CHABOLA DE ILUNBE**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: nº 50, 51.

Coordenadas: 30 513 998 E
47 65 175 N

Medidas: 5,60 x 2,80 mts.

Características: Los propietarios eran Ganzabal y Astobiza de Eskartegi. Eran pastores de ovejas.

Ruinas de chabola de piedra situada en un pequeño hayedo al oeste de un arroyo cuyas aguas provienen de la fuente de Potxoloiturri (Bizkaia), en zona conocida como Ilunbe.

Puerta de entrada en pared larga y orientada al este.

Una de las paredes cortas cuyo muro tiene mucho grosor (la del sur) mantiene una altura de 1,30 mts.

Valoración: Restos de chabola con difícil reconocimiento de los límites de la planta.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

38.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 52, 53.

Coordenadas: 30 513 518 E
47 65 116 N

Medidas: 5,70 x 3,50 mts.

Características: Chabola de Peña Arralde. Era de Ramón Arkarai y Pedro Iturbe de Barambio. Situada dentro de una plantación de abeto, ruinas semitapadas por vegetación y brezo. La puerta de entrada en pared larga orientada al sudeste.

Uno de sus muros se mantiene en pie hasta una altura de 1,50 mts. por su parte interna.

Valoración: Restos de chabola invadidos por la vegetación.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

39.- COCHIUERA

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 54.

Coordenadas: 30 515 146 E
47 64 515 N

Características: Restos casi inapreciables de pequeña chabola de piedra usada como cochiquera, situada en medio de un hayedo en zona de mucha pendiente. Entre la senda Basatxi y el arroyo Padrobaso. Aprovecha el tronco de un haya como parte del muro. Gente particular llevaba cerdos al monte y construía cochiqueras. Hay varias por la zona.

No se pueden tomar medidas fidedignas por encontrarse deterioradas sus paredes.

Valoración: Restos de la estructura de una cochiguera con mucha dificultad en la definición de sus características.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

Esta chabola, junto con las innumerables y restos de otras que hemos visto en esta zona junto con las que hemos encontrado a ambos lados de la senda Basatxi (y de la que hemos puesto algún ejemplo en este trabajo) nos hacen suponer que había mucha actividad carbonífera en la zona, aunque en principio las chabolas que construían no eran de piedra.

40.- CHABOLA CONSTANTINO-GOROSTIANO

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 55

Coordenadas: 30 514 994 E
47 63 761 N

Características: Agustín Bilbao pagaba una renta por esta chabola durante unos años. Situado en una zona llana y más arriba de donde se unen las pistas que suben de Arkarai y Arlobi.

Chabola de piedra con tejado a dos aguas de madera y uralita en buenas condiciones. En su frente y en una de las esquinas, inscripción que dice:

Chabola I	Constantino
Gorostiano I	Año MCMXL

El suelo de la parte frontal de la chabola está enlosado con piedras.

Tiene tres puertas de acceso a las distintas estancias. Las dos laterales están cerradas y la de en medio está abierta al público y en su interior (limpio y en buenas condiciones) no hay más que una litera.

Es propiedad del Ayuntamiento de Zuia, y la usa Laurentino Ibañez de Murgia, que fue quien la arregló y la usa como recreo. Tiene estipulado en el contrato que en el momento en el que haya algún pastor que la quiera usar, la tiene que dejar. Fue quien construyó la chabola por primera vez.

Antes de la chabola y a mano izquierda de la pista que sube desde Arlobi, quedan innumerables **ruinas de corrales** y alguna **chabola**. Apenas

perceptibles y tapados por el brezo y helechos. Se conocen como **corrales de Lukiano**.

Tan solo quedan restos desperdigados y medio tapados por la vegetación.

Valoración: Ejemplar restaurado recientemente con una meritoria intervención que ha sabido asociar y combinar los materiales y técnicas constructivas tradicionales con el medio natural donde se levanta.

Propuesta de actuación: El conjunto podría mejorar su estética eliminando los bidones de chapa instalados entorno a los árboles plantados en la pradera una vez haya terminado su función protectora.

41.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 56.

Coordenadas: 30 512 219 E
47 64 634 N

Características: Conocida como chabola de Otegi, pastor de Barambio que marchó de aquí hace más de 30 años. Las ruinas de piedra se sitúan en medio de un hayedo a pocos metros de la pista que sube hacia Nafakorta y Garrastatxu. Apenas quedan ruinas de lo que fue la chabola. La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sur. Paraje conocido como Llanos de la Chabola Otegi.

Valoración: Restos de chabola pastoril con mucha dificultad en la definición de su planta.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

42.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-41

Diapositivas: Nº 57, 58.

Coordenadas: 30 512 424 E
47 65 742 N

Medidas: 4,65 x 3 mts.

Características: Chabola situada en paraje de Pagozarreta cuyo propietario era Santiago Isasi de Barambio. Se encuentra tapada por enormes ramas de brezo. Se halla junto a la pista que sube de Arlobi hacia Nafakorta. Todos los muros de piedra excepto uno de los cortos se hallan prácticamente desaparecidos. Esta pared corta que mejor se mantiene alcanza una altura de 1,45 mts. La puerta de entrada la tiene en una de sus paredes largas y está orientada al sudoeste.
Construido contraterreno.

Valoración: Ruinas de chabola pastoril con total invasión vegetal en su perímetro e interior integrándolas en el medio.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

43.- **CORRAL**

Situación: Mapa 87-41

Diapositivas: Nº 59.

Coordenadas: 30 512 431 E
47 65 751 N

Medidas: 8 x 5,65 mts.

Características: Junto a la chabola anterior, a pocos metros al noreste, ruinas de corral de piedra en malas condiciones y tapado por helechos, tanto el interior como los alrededores.

En el extremo sudeste del corral y en su parte interna tiene una pequeña estancia con muro de piedra de 1,50 x 1,60 mts. Por su tamaño lo usaría como cochiguera probablemente.

Valoración: Ruinas de estructura auxiliar en la actividad ganadera invadida por la desbordante vegetación que ha crecido en su entorno e interior, pasando desapercibida su presencia.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

44.- **PUENTE**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: N° 60.

Coordenadas: 30 513 350 E
47 64 348 N

Características: Pequeño y bonito puente de madera en buenas condiciones construido para cruzar el arroyo Arralde.

45.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: N° 61, 62.

Coordenadas: 30 515 302 E
47 62 891 N

Medidas: 4,70 x 3,00 mts.

Características: Pertenece a un tal Ugarriza de Markina. Situado en medio de un hayedo que a su vez está en medio de dos plantaciones de pino insignis, en zona conocida como Pasada Mala.

Es una chabola de piedra cuyas paredes se encuentran en buena parte en pie. La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al sudoeste.

Valoración: Chabola abandonada con pérdida total de su tejado, permaneciendo los muros perimetrales de la estructura levantada en piedra. Ejemplar susceptible de poder recuperarse.

Propuesta de actuación: Proponemos se consoliden los muros conservados y se mantenga un seguimiento en su conservación. Decidida su recuperación, la chabola respetará la superficie actual, pudiendo recrearse los muros perimetrales que permitan ser habitada a las necesidades vigentes. El tejado respetará un armazón lúneo a dos aguas cubriéndose con los modos usuales a estas construcciones, teja o tepes.

46.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: N° 63, 64.

Coordenadas: 30 515 041 E

47 62 120 N

Medidas: 3,70 x 2,50 mts.

Características: Era de Matias Etxebarria de Markina. Situado en un pequeño hayedo en medio de plantaciones de pino insignis y más al sudeste que la anterior. Las paredes cortas se conservan bastante bien. La puerta de entrada se sitúa en dirección sudeste y en pared corta haciendo esquina con la larga. Poco más arriba restos apenas apreciables de otra posible **chabola o cochiguera (foto 65) y una plataforma carbonífera** grande.

Valoración: Chabola en ruinas de dimensiones muy escasas con perdida total del tejado y con los muros perimetrales invadidos por la vegetación.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

47.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 66.

Coordenadas: 30 514 008 E
47 61 897 N

Características: Pertenece a un tal Otxoa de Markina, quien la abandonó hace unos 50 años. Ruinas de una original chabola de piedra que aprovecha una enorme roca como techo y muro lateral de la misma. Apenas quedan restos de los muros de piedra en pie. Aparentemente parece ahora una zona de vivac, más que ruinas de una antigua chabola.

El tejado sería a dos aguas. Una de ellas era la roca natural que hacía la función de tejado y la otra agua era de madera y tepe.

Las medidas de la chabola son prácticamente imposibles de tomar porque apenas quedan restos o formas de la chabola.

Situada en una zona que le llaman Choza de Alvaro y el riachuelo que discurre más abajo (prácticamente seco en verano) tiene el mismo nombre.

A unos metros de la chabola quedan restos de **corral** (foto nº 67) de piedra en muy malas condiciones. Difícil tomar medidas debido a su estado de ruina. Aprovecha rocas y tierra en contraterreno como parte de sus paredes.

Valoración: Ejemplar de aprovechamiento de un abrigo natural para establecer una chabola pastoril de la que actualmente apenas quedan restos que indiquen con fidelidad la solución y acoplamiento entre las fábricas natural y la artificial.

Interesantes resultan se las hornacinas o habitáculos excavados sobre la roca natural. En las proximidades de esta estructura pastoril permanece otra de rango menor pero asimismo interesante por desarrollarse un corral bajo una visera natural.

Propuesta de actuación: Dada la singularidad de ambas estructuras –chabola y corral- con los habitáculos horadados en la roca, convendría consolidar los restos de ambas estructuras, además de efectuar una limpieza del entorno.

48.- CHABOLA

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 68

Coordenadas: 30 513 953 E
47 61 647 N

Características: Situada como la anterior en la zona de la Choza de Alvaro quedan unos pocos restos de ruinas de una antigua chabola cuyos muros apenas son perceptibles por su forma. Aprovecha una roca como parte de una de sus paredes largas. No aparenta ser chabola. La puerta está orientada al oeste.

Pertenecía a algún pastor de Markina y está situada en medio de un pinar. Cerca de la chabola a pocos metros en dirección norte y nordeste quedan ruinas inapreciables de antiguos **corrales** (foto nº 69) de piedra. Tanto las medidas de la chabola como de los corrales son muy difíciles de tomar.

Valoración: Restos prácticamente inapreciables de una chabola que invalida cualquier valoración positiva.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

49.- CORRAL

Situación: Mapa 87-57

Diapositivas: Nº 70.

Coordenadas: 30 513 936 E
47 61 608 N

Características: A unos 50 mts. del lugar de dirección sudeste, restos de corral de forma circular con un hermoso haya en medio del círculo. Por esta zona andaban las gentes de Sarria y Markina.

Valoración: Estructura auxiliar adscrita a la explotación ganadera hoy abandonada y sin posibilidad de restablecer su uso por la limitación de su emplazamiento y precarias dimensiones.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

50.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-41

Diapositivas: Nº 71.

Coordenadas: 30 512 118 E
47 66 037 N

Medidas: 4,10 x 2,35 mts.

Características: Situada en paraje de Arralde, el propietario era el pastor Alejandro Burutxaga de Barambio. Ruinas de chabola de piedra cuyos muros apenas se mantienen en pie. La zona en la que se encuentra era antaño zona de pastos, aunque hoy el brezo, la maleza y el helecho tapan tanto la chabola como los alrededores.

La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al noroeste.

Valoración: Chabola en ruinas con limitadas dimensiones en planta que la invalidan de ser susceptible de una recuperación.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

51.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 87-41

Diapositivas: Nº 72

Coordenadas: 30 512 118 E
47 65 990 N

Medidas: 3,30 x 4,30 mts. (puede que fuera más grande).

Características: Situada en el paraje conocido como Arralde, el propietario era Juan Pinedo Ortiz de Barambio.

Ruinas de chabola de piedra que aprovecha una roca como parte de uno de sus muros cortos, cuya altura llega a los 1,85 mts. Este muro corto, junto con otro largo en el cual se sitúa la puerta de entrada orientada al sur, son las dos únicas que se distinguen. Los otros dos muros han desaparecido. Casi tapado en su totalidad por brezo.

Valoración: Restos de chabola con mucha dificultad para definir sus dimensiones y propiedades lo que la invalidan en una valoración positiva.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

52.- **CHABOLA DE URISOL**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 73.

Coordenadas: 30 514 133 E
47 63 563 N

Medidas: 3,00 x 2,80 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra de pequeño tamaño, situado en la parte alta del llamado Legor de Urisol, cerca de Arlobi. El pastor que lo utilizaba era Luis Elorza de Marakalda.

Valoración: Ruinas de chabola de muy escasas dimensiones que la invalidan para una posible recuperación de esa actividad.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación

53.- **FUENTE**

Situación: Mapa 87-49

Diapositivas: Nº 74.

Coordenadas: 30 514 936 E
47 63 906 N

Características: Conocida siempre como la fuente de la chabola Gorostiano (nº 19). Laurentino Ibañez la arregló hace 2 años. Le puso un caño de hierro a una altura de 1,50 mts. Caudal abundante. Frente a él se forma una zona encharcada debido al ganado que entra allí a refrescarse.

54.- CHABOLA

Situación: Mapa 112-1

Diapositivas: Nº 75, 76.

Coordenadas: 30 514 030 E
47 59 421 N

Medidas: 7,70 x 5,60 mts.

Características: Situada frente al Parketxe, al otro lado del río Baias. Ruinas de edificio de piedra semitapada por la vegetación. Tan solo 3 de sus paredes se mantienen en pie y los muros de piedra sobrepasan los 5 mts. de altura.

Valoración: Ruinas de una antigua edificación con fines agropecuarios mostrando algunos elementos de la vigería lúnea con peligro de desprenderse y experimentar algún perjuicio agravando su ya de por sí mala situación. Lo avanzado de su ruina invalidan su valoración positiva.

Propuesta de actuación: Debería demolerse por completo. No obstante con anterioridad a esta acción podría estudiarse su uso o aprovechamiento como estructura auxiliar para el Parque.

55.- CALERO

Situación: Mapa 112-9

Diapositivas: Nº 77

Coordenadas: 30 514 018 E
47 57 977 N

Características: Antiguo calero recientemente reconstruido, **que aunque esté fuera del Parque** lo catalogamos por su interés patrimonial.

Valoración: Interesante ejemplar recuperado de una de las actividades productivas desarrolladas dentro y fuera del Parque. Posee una alta valoración.

Propuesta de actuación: Su reciente restauración, nos induce a continuar con un adecuado mantenimiento.

56.- **DEPOSITO**

Situación: Mapa 112-9

Diapositivas: Nº 78, 79

Coordenadas: 30 515 361 E
47 58 504 N

Características: Tras pasar el punto en el que una pared anuncia la entrada al Parque, depósito de agua de grandes dimensiones construido de hormigón. Abastece a los caseríos de Markina.

ZONA 5

ALTUBE

GARRASTATXU

1.- **REFUGIO O "CAMPING" DE ALTUBE**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 1, 2.

Coordenadas: 30 509 703 E
47 59 068 N

Características: Pertenece a la peña Altube de Bilbao. Pagan una renta anual a la Diputación.

Situado entre el arroyo Jamusta y Basaude que forman el río Altube, al final de una pista que comienza cerca del Caserío Olabarrieta.

Tiene una concesión de 50 años (les quedan aproximadamente 20 años)

Refugio de hormigón pintado de blanco dentro de un amplio cercado de malla con estacas de hormigón con árboles frutales dentro.

Tejado a dos aguas de hormigón y uralita con porche y leñera con tejados a una sola agua de uralita los dos.

Valoración: Refugio consolidado dotado de algunos componentes para su función. Su integración con el medio natural es aceptable aunque mejorable con la mejora de la pequeña tejavana-leñera..

Propuesta de actuación: No precisa.

2.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 3, 4.

Coordenadas: 30 509 650 E
47 58 575 N

Medidas: 5,80 x 3,90 mts.
Altura mínima muros: 2,00 mts.
Altura máxima muros: 3,80 mts.

Características: Construida hace más de 40 años. Los dueños son navarros? y viven en Bilbao?. Situado cerca del Pozo Negro que desapareció cuando se construyó la autopista.

Construido de bloques de hormigón sin rasear y medio pintado de blanco con tejado de chapa a dos aguas.

La puerta de entrada está situada en pared larga y orientada al sudoeste. Una ventana a cada lado y otra en la parte posterior. En el lado noreste por fuera, se sitúa la chimenea adosada a la chabola.

En la pared corta contraria en donde se sitúa la chimenea se encuentra una pequeña estancia con techo de uralita a una sola agua que sirve de leñera. Según se comenta es una chabola construida en su día sin ningún permiso.

Valoración: Moderna chabola construida con modernos materiales – paramentos y tejado- susceptibles de ser tratados con el propósito de conseguirse una mayor integración con el medio natural.

Propuesta de actuación: Enfoscado de los paramentos de bloques así como recubrimiento o pintado de la chapa del tejado.

3.- **CENTRAL HIDROELECTRICA**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 5, 6, 7.

Coordenadas: 30 509 773 E
47 57 961 N

Características: Edificio de piedra y ladrillo con tejado aparentemente a cuatro aguas de teja y con gran parte de él caído.

El acceso al lugar es prácticamente imposible debido a la gran cantidad de vegetación. El edificio está siendo devorado por ésta y es casi inapreciable a pesar de que es de gran altura, aproximadamente 7 metros.

Cerca de él discurre un riachuelo llamado Altube. Se sitúa en el municipio de Urkabustaiz.

Había dos centrales hidroeléctricas, ésta y la de Sarria dentro del Parque, que generaban bastante luz.

El último que trabajó fue Miguel Landa de Belunza. Más de 40 años que se abandonó.

Valoración: Antigua y abandonada central eléctrica en avanzado estado de ruina total en el tejado y parcial en algunos muros, ofreciendo peligro para las personas que por allí transiten

Propuesta de actuación: Perdida su funcionalidad y su avanzado estado ruinoso se recomienda su demolición.

4.- **CALERO**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 8.

Coordenadas: 30 510 009 E
47 60 047 N

Medidas: 2,20 mts. de diámetro

Características: El propietario es Txomin Agirre del Caserío Olabarrieta (mal llamado Etxebarria) a mitad de camino del puerto de Altube, junto al arroyo Arlibei. El calero está situado al otro lado de la carretera, frente al caserío Olabarrieta en medio de una huerta.

Se halla en malas condiciones. Se ve el agujero pero lo están llenando de maleza, hierba,... al limpiar las huertas de alrededor.

Valoración: La colmatación que sufre y la abundante vegetación impide ofrecer una adecuada valoración.

Propuesta de actuación: No precisa actualmente.

5.- **INVERNADERO Y COLMENAS**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 9.

Coordenadas: 30 510 048 E
47 59 976 N

Características: Cerca del calero (a unos 50 mts.) hay un invernadero y unas cajas para abejas. El propietario de ellos es Txomin Agirre.

6.- **ERMITA NTRA. SRA. DE ERMUA**

Situación: Mapa 86-64

Diapositivas: Nº 10.

Coordenadas: 30 509 657 E
47 61 564 N

Medidas: 10 x 10 mts.

Características: Situado en medio de un hayedo y más concretamente dentro del monte público 734, en el corazón del hayedo de Altube y en una zona conocida como Hermosautu. El hayedo tiene una edad aproximada de 55 años. Situado en el municipio de Zuia. Parece ser que antiguamente se juntaban aquí vecinos de Barambio y de Zuia para discutir y dilucidar la regulación de los pastos, agua...

Apenas quedan restos de la ermita. Tan solo unas pocas piedras nos indican que era de forma cuadrangular, y al parecer, con pórtico.

Lo que en un principio parece ser el pórtico y la puerta de entrada orientadas al sudoeste.

7.- **CASA-CASETA**

Situación: Mapa 86-64

Diapositivas: Nº 11, 12.

Coordenadas: 30 510 019 E
47 61 943 N

Medidas: Casa: 9,50 x 7,40 mts.
Adosado: 9,50 x 3,20 mts.

Características:

Se construyó hace más de 70 años. Casa de piedra cuyos muros se conservan bastante bien aunque la vegetación lo está devorando. El tejado a dos aguas lo tiene totalmente caído. Situado en zona llamada Murgamendi, en un alto.

Pertenecía a la Diputación y en él vivía un guarda forestal llamado Franco y por eso se conoce el edificio como la Caseta de Franco.

La puerta de entrada se sitúa al sudoeste. En su parte trasera (noreste), adosado de piedra con tejado a una sola agua. Se abandonó antes de la guerra.

Valoración: Conjunto edificatorio con ruina total de su tejado, manteniendo los muros perimetrales. Convendría mantenerlo por tratarse de un buen edificio.

Propuesta de actuación: Suceptible de recuperarse con fines auxiliares al servicio del Parque. Mientras llegue tal solución, se recomienda se consoliden los muros para que no sufran un continuo desmoronamiento. También se debería hacer un desbrozamiento de la vegetación del interior y entorno más próximo.

8.- CUEVA LA LEZE

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 13.

Coordenadas: 30 511 230 E
47 58 975 N

Características: Poco antes de llegar al puerto de Altube desde Ziorraga y a unos 200 mts. a mano izquierda se encuentre la boca de esta cueva. La anchura de la boca sobrepasa los 9 mts. En su interior la galería se va estrechando poco a poco pero Txomin Agirre del Caserío Olabarrieta dice haber penetrado en la cueva hasta la altura de la carretera.

Cuenta la leyenda que dentro de la cueva había un pellejo de algún animal repleto de oro.

9.- RESTOS DE PUEBLO LLAMADO MONREAL

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 14.

Coordenadas: 30 510 640 E
47 57 824 N

Características: En este lugar se asentaba un pueblo justo en donde ahora se sitúa la balsa de agua de Monreal (en verano se dividen en dos por falta de agua).

Situado todo ello dentro del humedal de Altube.

El subsuelo tiene mucho yeso y al tocar alguna falla el terreno cedió y el pueblo se hundió. Quedan restos de tejas alrededor de la charca de agua.

Zona frecuentada por muchas aves (sobre todo patos).

Cerca del lugar también había una ermita cuyos restos también son prácticamente inapreciables. Se llamaba Ntra. Sra. de Monreal.

10.- FUENTE

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 15.

Coordenadas: 30 510 580 E
47 58 531 N

Características: Justo en el alto de Altube a mano derecha según subes, fuente de Altuna en zona llamada Marakalda.

Muro de piedra con inscripciones y con caño de agua. Adosada al muro abrevadero para el ganado. Se accede a él bajando unas escaleras de hormigón. Alrededores con muchas zarzas, maleza...

Debía de ser mucho más grande de lo que es ahora y también tenía adosados varios abrevaderos más.

En la inscripción muy borrosa habla del "Comisario y Diputado General D. Ramón Sandalio de Zubia y arquitecto Manuel Angel de Chavarri".

Cerca de la fuente a unos 25 mts. había una **mina** de la que sacaban plomo, plata y oro. Hace unos 40 años que se dejó de trabajar en ella.

11.- CASERIO

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 16, 17.

Coordenadas: 30 510 975 E
47 58 221 N

Características: De piedra. Situado al borde de la carretera. La parte más alejada de la carretera es de Guadalupe Elorza y la más cercana de los hermanos Ganzabal.

Valoración: Conjunto edificatorio bifamiliar consolidado.

Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que recomiendan las normas urbanísticas que le afectan.

12.- COBERTIZO

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 18.

Coordenadas: 30 511 000 E
47 51 198 N

Características: Enfrente del caserío. Edificio de piedra. Es de Guadalupe Elorza y José Luis Oiarzabal.

Valoración: Edificio auxiliar consolidado vinculado a unidad de explotación agropecuaria.

Propuesta de actuación: No precisa intervención actualmente.

13.- **CASERIO**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 19, 20, 21.

Coordenadas: 30 510 890 E
47 58 270 N

Características: De piedra. Situado al borde de la carretera. Está dividido en dos. Los propietarios son: Mikel Agirre la de piedra vista y la pintada de blanco es de Eulalia Arrieta.

Valoración: Doble módulo de explotación agropecuaria consolidada.

Propuesta de actuación: No precisa salvo las que le afecte las normas urbanísticas.

14.- **COBERTIZO**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 22.

Coordenadas: 30 510 925 E
47 58 273 N

Características: De Eulalia Arrieta. Junto a la casa de la misma propietaria.

Valoración: Edificio auxiliar vinculado a una unidad o caserío de explotación agropecuaria.

Propuesta de actuación: No precisa, actualmente.

15.- **SILO**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 23, 24.

Coordenadas: 30 510 875 E
47 58 280 N

Características: De Mikel Agirre. Situado en la parte trasera de su caserío. En la misma huerta se sitúa un invernadero.

16.- **CHALET**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 25, 26.

Coordenadas: 30 510 702 E
47 58 233 N

Características: El propietario es Luis Miguel Carrio. Dentro del amplio cercado, pequeña construcción que lo usaba para la caldera de la calefacción.

Valoración: Moderna vivienda unifamiliar consolidada integrada en el medio natural.

Propuesta de actuación: No precisa.

17.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 27.

Coordenadas: 30 510 796 E
47 58 304 N

Características: Pequeña construcción de ladrillos en estado deplorable con tejado de teja a una sola agua. Abandonado.

Valoración: Caseta auxiliar presidiendo una pradera.

Propuesta de actuación: Enfoscados de los paramentos en la caseta de ladrillo.

18.- **CHALET**

Situación: Mapa-111-16

Diapositivas: Nº 28.

Coordenadas: 30 510 843 E
47 58 229 N

Características: Es de Angel Cruz de Bilbao.
Cercado con un amplio vallado dentro del cual tiene también una pequeña construcción de hormigón, usado como **gallinero** (foto nº 29) por algún familiar.

Valoración: Moderna construcción unifamiliar consolidada

Propuesta de actuación: No precisa.

19.- **CASERIO**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: nº 30, 31.

Coordenadas: 30 510 681 E
47 58 470 N

Características: Es propiedad de Eugenio Elorza. De piedra y de gran tamaño, pintado de blanco.

Valoración: Caserío consolidado.

Propuesta de actuación: No precisa

20.- **COBERTIZO-GARAJE-CABAÑA**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 32.

Coordenadas: 30 510 651 E
47 58 454 N

Características: Frente al caserío al otro lado de la carretera. El propietario es Eugenio Elorza. Frente a él pequeñas **leñeras (chabolismo)** (fotos nº 33, 34).

Valoración: Edificación auxiliar consolidada con funciones ganaderas.

Propuesta de actuación: No precisa.

21.- **CALERO CARRETAS**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 35.

Coordenadas: 30 508 601 E
47 61 029 N

Características: Cerca de la confluencia de varias pistas, entre el caserío de Manu Bilbao y el puente Jaundia.

Apenas se ve la boca de entrada construida con arco de piedra. Su zona interior está tapada con tierra y vegetación.

En esta zona, tanto dentro como fuera del parque, había **tejerías** que hace muchísimos años que dejaron de funcionar. Hay topónimos significativos de este hecho por los alrededores.

Valoración: Interesantes restos de un antiguo elemento preindustrial que adquiriría mayor valor si se mejorase su descuidado aspecto.

Propuesta de actuación: Puede ser objeto de una recuperación.

22.- **CALERO**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 36.

Coordenadas: 30 508 657 E
47 60 990 N

Características: Debajo del caserío de Manu Bilbao a unos 150 mts. en una zona con tupida vegetación, ruinas de un pequeño calero construido aprovechando la roca natural para confirmar sus paredes. En malas condiciones. Situado en terreno del Ayuntamiento de Zuia.

Valoración: Escaso valor patrimonial por sus condiciones y mal estado de conservación.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

23.- CALERO

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 37, 38.

Coordenadas: 30 508 679 E
47 60 975 N

Medidas: El diámetro de su circunferencia es 2,50 mts.

Características: Situado junto al río Baranda, pequeño calero que aprovecha también roca natural para conformar sus paredes. Muy cerca de los límites de Urkabustaiz y Zuia.

Valoración: La colmatación que experimenta y su indefinición nos impide formular una valoración justa.

Propuesta de actuación: No procede intervención en la actualidad.

24.- DEPOSITO DE AGUA DE MARAKALDA

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 39.

Coordenadas: 30 510 563 E
47 58 423 N

Características: Antiguo depósito de agua construido de hormigón. Hoy en desuso.

25.- FUENTE

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 40.

Coordenadas: 30 510 559 E
47 58 419 N

Características: Junto al depósito, fuente con caño que aprovechaba el excedente de agua.

26.- PUENTE-AUTOPISTAS

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 41.

Coordenadas: 30 510 708 E
47 59 350 N

Características: Puente representativo de los varios que se sitúan dentro de los límites del parque. Situado en paraje conocido como Callejón de Lapategi.

27.- CASERIO

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 42, 43.

Coordenadas: 30 510 900 E
57 59 504 N

Características: A mitad de puerto aproximadamente, junto a la carretera, caserío de los hermanos Celaá (Pedro, Segundo, Esperanza, Esteban, María, Reyes). Enfrente, a pocos mts., ruinas de piedra de antiguo **abejal (foto nº 44)**.

Valoración: Caserío de explotación agropecuaria consolidado.

Propuesta de actuación: No precisa, salvo las impuestas por las normas urbanísticas.

28.- **CASERIO**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 45.

Coordenadas: 30 509 771 E
47 60 375 N

Medidas:

Características: Llamado Casa Pinta. Es de la familia Elorza- Apodaka. Caserío de piedra de gran tamaño y con distintos adosados.

Valoración: Caserío consolidado de explotación agropecuaria.

Propuesta de actuación: No precisa.

29.- **ABEJAL**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 46.

Coordenadas: 30 509 793 E
47 60 341 N

Características: Frente al caserío anterior, es de hormigón y tejado a dos aguas de teja. En apariencia parece un garaje.

Valoración: Caseta de explotación apícola integrada con el medio natural.

Propuesta de actuación: Mantenimiento ordinario.

30.- **RESIDENCIA-CRIADERO CANINO**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 47

Coordenadas: 30 509 046 E
47 61 035 N

Características: Pertenece a García Cordero. Chalet de reciente construcción en buenas condiciones.

Valoración: Moderna edificación con funciones de guardería para perros que respeta con el medio físico.

Propuesta de actuación: No precisa

31.- **CASERIO OÑATE**

Situación: Mapa 86-64

Diapositivas: nº 48, 49.

Coordenadas: 30 508 837 E
47 61 075 N

Características: Conocido como caserío Oñate, el propietario es Manu Bilbao. Edificio de piedra de grandes dimensiones y en buenas condiciones.

Se comenta que entre el caserío Oñate y Ventillas de Ugaci había ferrerías de camuflaje para hacer municiones en las guerras carlistas, entre principios y mediados del siglo XIX.

Valoración: Caserío consolidado de explotación agropecuaria compuesto de varios cuerpos respetuosos con el medio natural.

Propuesta de actuación: No precisa.

32.- **CASERIO OLABARRIETA**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 50.

Coordenadas: 30 509 981 E
47 59 976 N

Características: Conocido como caserío Olabarrieta, mal llamado Etxebarria cuyo propietario es Txomin Agirre. Frente a él **Cuadra-pajar (foto nº 51)**, de Txomin.

Valoración: Caserío consolidado dedicado a las actividades agropecuarias compuesto de varios cuerpos constructivos, todos ellos respetuosos con el medio natural.

Propuesta de actuación: No precisa.

33.- **PUENTE**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 52, 53.

Coordenadas: 30 509 908 E
47 60 601 N

Características: Puente por el que discurre la autopista Bilbao-Altube. De enormes dimensiones.

34.- **DEPOSITO DE AGUA**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 54.

Coordenadas: 30 510 350 E
47 60 518 N

Características: En zona conocida como El Fresnal, pequeño depósito de agua en buenas condiciones.

35.- **DEPOSITO**

Situación: Mapa 111-8

Diapositivas: Nº 55.

Coordenadas: 30 510 754 E
47 60 308 N

Características: Depósito de agua de gran tamaño que abastece a los caseríos Ulpiano, Casa Pinta, Oñate, Olabarrieta y al criadero canino.

36.- CALERO

Situación: Mapa 111-8
Diapositivas: Nº 56
Coordenadas: 30 510 019 E
47 59 891 N

Características: A pocos metros al sur de la carretera que conduce al alto de Altube desde Ziorraga y poco más adelante del caserío Olabarrieta, ruinas de calero en muy malas condiciones. Aprovechaba contraterreno natural. Su circunferencia tiene un diámetro de 3 mts. A pocos mts. había otro, que apenas es perceptible.

Valoración: La colmatación sufrida y su pobre estado de conservación impide realizar una justa valoración.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

37.- CHATARRA

Situación: Mapa 111-16
Diapositivas: nº 57.
Coordenadas: 30 511 180 E
47 58 586 N

Características: Catalogamos este coche abandonado en medio de una zona de amplios pastizales por **llamar la atención** desde distintos puntos.

38.- TEJABANA

Situación: Mapa 111-16
Diapositivas: nº 58.
Coordenadas: 30 511 653 E
47 58 426 N
Medidas: 8,70 x 4,40 mts.

Características: Situado entre varios árboles en amplia zona de pastizales. Construcción de chapas y con tejado de uralita a una sola agua. En malas condiciones. Los propietarios son Isidoro Palacio y Aintzane Ellakuria. Frente a ella vieja **cabina de camioneta**. En la misma zona de amplios pastizales se encuentra este **comedero (foto nº 59)** para vacas principalmente.

Catalogamos éste con el propósito de que sirva como ejemplo de los innumerables elementos de pequeño tamaño no catalogados y que pudieran encontrarse dentro de los límites del Parque. Hay que tener en cuenta la cercanía de núcleos urbanos que facilitan la proliferación de ellos.

Valoración: Estructura muy elemental con funciones de cobertizo dotados de elementos agresores con el medio natural.

Propuesta de actuación: Debería revestirse o disimularse los cierres de chapas. Si no fuese justificada su utilidad debería ser desmantelada.

39.- **CLUB DE GOLF ZUIA**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 60

Coordenadas: 30 510 860 E
47 57 240 N

Características: Edificio de gran tamaño en buenas condiciones.

Valoración: Instalaciones consolidadas adscritas a actividades deportivas.

Propuesta de actuación: No precisa.

40.- **GOLF ZUIA**

Situación: Mapa 111-16

Diapositivas: Nº 61

Coordenadas: 30 510 719 E
47 57 420 N

Características: Alargada chabola con el frente abierto que sirve de techo para los golfistas que juegan en el campo de pruebas del club de golf.

Valoración: Instalación aneja al conjunto con actividades deportivas.

Propuesta de actuación: No precisa.

41.- **ERMITA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD**

Situación: Mapa 111-6

Diapositivas: Nº 62, 63.

Coordenadas: 30 509 111 E
47 56 771 N

Características: En el término de Belunza, pequeña ermita de piedra en buenas condiciones. Adosado a ella pequeño cementerio.

42.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 86-48

Diapositivas: Nº 64.

Coordenadas: 30 510 970 E
47 66 148 N

Características: En paraje de Saratxirriaga. Era de Alejo Ansorena de Barambio, pastor de ovejas. Ruinas de chabola en las que apenas queda nada en pie. Lo único que se aprecia es que la puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al este. A su alrededor ruinas de **cochiquera y corral** (foto nº 65).

Situado en zona abierta y con vistas panorámicas hacia Garrastatxu.

No tomamos medidas por encontrarse las ruinas dispersas y muy confusas.

Valoración: Ruinas de chabola pastoril en muy mal estado, invadida por la vegetación con dificultad para definir la planta.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

43.- CHABOLA

Situación: n° 86-48

Diapositivas: N° 66.

Coordenadas: 30 511 026 E
47 66 117 N

Medidas: 4,35 x 3,30 mts.
Situado a contraterreno
Altura máx. 2,30
Altura mínima: 1,10

Características: Pertenece a José López, pastor de cabras de Barambio. Situado en paraje de Saratxirriaga, poco más arriba que las ruinas anteriores, rodeada de pequeños manantiales y con espléndidas vistas panorámicas. Chabola de piedra con tejado de chapa a dos aguas en buenas condiciones. La puerta de entrada en pared larga y orientada al sudeste. Junto a ella pequeña construcción de piedra que sirve como **perrera**. En buenas condiciones.

Valoración: Chabola ubicada en un bello emplazamiento gozando de espléndidas vistas panorámicas y en correcta sintonía de integración paisajística utilizando materiales y formas tradicionales. El valor patrimonial de este ejemplar aumenta con la pequeña caseta de piedra habilitada para resguardo del perro.

Propuesta de actuación: No precisa

44.- FUENTE DE SARATXIRRIAGA

Situación: Mapa 86-48

Diapositivas: N° 67, 68.

Coordenadas: 30 511 062 E
47 66 108 N

Características: Situada poco más arriba que la chabola anterior. El caño sale de una fuente de piedra con el año 1985 inscrito en él. Adosado a él, abrevadero de hormigón. Agua ferruginosa. El caño está taponado por lo que el agua sale desde uno de los bordes del pequeño depósito formando una pequeña zona encharcada.

45.- **CORRAL**

Situación: Mapa 86-48

Diapositivas: Nº 69

Coordenadas: 30 510 939 E
47 66 247 N

Medidas: 21,60 x 4,70 mts.

Características: Junto a la pista que sube de Garrastatxu y poco antes de la confluencia de ésta con las de Nafakorta y Burbona. Construido con estacas de madera y red cuadriculada en zona encharcada aunque el interior del corral está seco. En buenas condiciones.

Valoración: Corral del tipo “mueble” integrado con el medio natural.

Propuesta de actuación: No precisa.

46.- **DEPOSITO**

Situación: Mapa 86-48

Diapositivas: Nº 70, 71.

Coordenadas: 30 510 275 E
47 66 583 N

Características: Pequeño embalse de hormigón que embalsa el agua de un arroyo. Unas decenas de mts. más hacia el sudoeste pequeña plataforma de hormigón que esconde un depósito de agua.

47.- **VIVERO**

Situación: Mapa 86-48

Diapositivas: nº 72, 73

Coordenadas: 30 509 859 E
47 66 690 N

Medidas: 83 x 56 mts.

Características: Situado en paraje conocido como Peñas Blancas y junto a unos mojones. Vivero de grandes dimensiones cuyos muros en algunos tramos se encuentran en perfectas condiciones y alcanzan una altura de 2 mts. y en otras partes están caídos. De grandes dimensiones y de forma rectangular aunque sus muros largos y cortos se unen en forma semicircular.

48.- CORRAL

Situación: Mapa 86-48

Diapositivas: Nº 74, 75

Coordenadas: 30 509 053 E
47 66 075 N

Características: Construido recientemente con traviesas de madera y con distintos compartimentos. Tiene bañera para sulfatar ganado, así como otra estancia para colocar cencerros al ganado. Parte del suelo está hormigonado. Junto a él el panel indicador de entrada al Parque.

Valoración: Corral del tipo “mueble” perfectamente armonizado con el medio natural.

Propuesta de actuación: No precisa.

ZONA 6

HINOSO

ESKARTEGI

ZIORROGA

1.- **CALERO**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 1

Coordenadas: 30 507 241 E
47 61 218 N

Características: Situado entre parajes conocidos como Llano de Otolarrin y Santa Isabel separados por un pequeño arroyo. Tan solo se ve un pequeño agujero en la tierra a través del cual se ve en su interior un bonito aro de piedra. Debió de ser un hermoso y bonito calero.

Cerca del lugar se asentaba la ermita de Santa Isabel de cuyas paredes no queda absolutamente nada.

Valoración: La colmatación que ha sufrido no deja opción a emitir una valoración.

Propuesta de actuación: No procede su recuperación.

2.- **PUENTE JAUNDIA**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 2

Coordenadas: 30 508 473 E
47 61 258 N

Características: A unos 100 mts. de la carretera de Altube. Bonito puente de piedra en buenas condiciones. Cerca de él había una **ermita** de la que no queda nada.

Valoración: Magnífico ejemplar para vadear el río Jaundia. Con la reciente restauración experimentada ha ganado valor patrimonial

Propuesta de actuación: Mantenimiento adecuado.

3.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: N° 3

Coordenadas: 30 507 118 E
47 63 088 N

Medidas: 4,05 x 2,10 mts.

Características: En zona conocida como Sarasola. Situado en medio de una plantación de pino insignis en el Municipio de Urkabustaiz, construcción de José Luis Aldai de Areta. La usa para tener ovejas.

Valoración: Cobertizo moderno de cerramiento o revestimiento con chapa y uralita en la cubierta agrediendo el medio natural en el que se levanta.

Propuesta de actuación: Mientras esté en uso, se procederá a aplicarle el decoro vegetal más apropiado que reduzca el negativo impacto visual ofrecido en la actualidad. Una vez haya perdido su uso como guarda de ovejas se desmantelará totalmente.

4.- **CASERIO DE DONATO UGARTE**

Situación: Mapa 86-63

Coordenadas: 30 506 921 E
47 62 637 N

Características: Ruinas inapreciables de un caserío de piedra junto al río que limita el Parque, en el termino de Ventillas de Ugaci.

Antes de la guerra se quemó y el dueño se fue a Urkillo a vivir y más tarde a Hinosa. La construcción de una pista reciente y la vegetación han provocado su casi total desaparición. Al otro lado del mismo se mantienen en pie otros dos caseríos de piedra (sin foto), pero ya fuera del Parque.

Valoración: Ninguna por permanecer únicamente un montón de piedras.

Propuesta de actuación: No procede.

5.- **CASERIO**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: N° 4

Coordenadas: 30 506 947 E
47 62 639 N

Características: Ruinas de un antiguo caserío situado poco más arriba que el anterior. Era de Francisca Epelde, que se lo vendió recientemente a Juan José Ganzabal de Eskartegi.

Tan solo quedan restos de muros de piedra con poca altura. Tapado por la vegetación. Situado en un pinar de insignis.

Valoración: Los escasos restos que hoy permanecen de él, invitan a prescindir de cualquier valoración.

Propuesta de actuación: No procede.

6.- **CASERIO**

Situación: 86-63

Diapositivas: Nº 5, 6, 7

Coordenadas: 30 508 153 E
47 61 722 N

Características: Situado en zona de Eskartegi. Habitado por tres propietarios distintos. Todo el edificio de piedra está en buenas condiciones.

La parte más alejada de la carretera es de José Astobiza.

La parte central del caserío es de Tomás Ganzabal.

La parte más cercana a la carretera es de Piedad Ortueta.

Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada compuesta de varios cuerpos constructivos bajo los que se habilitan tres viviendas.

Propuesta de actuación: No procede, salvo las que determine las normas subsidiarias competentes.

7.- **COBERTIZO-CUADRA**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 8

Coordenadas: 30 508 191 E
47 61 708 N

Características: Situado frente al caserío anterior, la comparten Tomás Ganzabal y José Astobiza. Es de piedra y está en buenas condiciones.

Valoración: Típica construcción auxiliar a las tareas pecuarias en sintonía con las edificaciones principales de la unidad de explotación agropecuaria.

Propuesta de actuación: No precisa.

8.- **CUADRA-COBERTIZO**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 9, 10

Coordenadas: 30 508 250 E
47 61 775 N

Características: Situado a unos 80 mts. del caserío Nº 6 cuadra muy alargada y estrecha cuyos propietarios son los hermanos Ganzabal. Cerca de ella pasa la autopista sobre un gran puente.

Valoración: Elemental cobertizo de marcada planta rectangular a base de postes de madera y cubierta a dos aguas de teja curva cerrándose los distintos entrepaños con chapa y madera de un modo aleatorio, ofreciendo un marcado mosaico de materiales inadecuados con el medio natural.

Propuesta de actuación: Ante el negativo impacto visual ofrecido por el cobertizo se procederá a amortiguar bien con sustitución de las piezas discordantes o bien con recubrimiento vegetal de las mismas.

9.- **ABEJAL**

Situación: 86-63

Diapositivas: Nº 11

Coordenadas: 30 508 198 E
47 61 741 N

Características: Situado a pocos mts. al noreste del caserío Nº 6, pequeño abejal de piedra con tejado de teja. El propietario es José Astobiza.

Valoración: Explotación apícola acogida en tradicional construcción en piedra con cubierta lúnea y teja, integrada con el medio natural. La exuberante vegetación que rodea la cabaña oculta parcialmente a ésta.

Propuesta de actuación: La imagen de la abejera aumentaría con un mantenimiento adecuado, podando y desbrozando la vegetación que le rodea.

10.- CHABOLA

Situación: 86-63

Diapositivas: N° 12

Coordenadas: 30 508 205 E
47 61 724 N

Características: Situado a pocos mts. al este del abejal anterior, pequeña chabola con tejado de teja a una sola agua. El propietario es Tomás Ganzabal.

Valoración: Sencilla construcción auxiliar levantada e integrada con el medio natural sobre el que se emplaza. El estado de semiabandono en que se halla junto con la desbordante vegetación del entorno está provocando un marcado ocultamiento de la misma.

Propuesta de actuación: Su imagen podría mejorarse, podando y desbrozando la incontrolada vegetación de su entorno más próximo.

11.- CUADRA-COBERTIZO

Situación: 86-63

Diapositivas: N° 13, 14

Coordenadas: 30 508 126 E
47 61 698 N

Características: al otro lado de la carretera A-624 y frente al caserío N° 6, edificio de piedra en buenas condiciones propiedad de Piedad Ortueta. Frente a ella en una amplia zona se sitúa otro pequeño **gallinero**, así como **material de construcción, neumáticos, chatarra, coches viejos abandonados...** Desde aquí hasta el río Altube hay varios coches abandonados. Toda la zona produce un negativo impacto paisajístico bastante notable.

Valoración: Edificio auxiliar con funciones pecuarias levantado siguiendo los patrones constructivos tradicionales. Hoy, la incorporación de algunas tejavanas en su entorno más próximo y la acumulación de deshechos en sus cercanías reducen y atentan contra su imagen.

Propuesta de actuación: Adecentamiento de las cercanías, suprimiendo los cobertizos sin uso y retirando los elementos disonantes.

12.- **CALERO**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 15

Coordenadas: 30 508 313 E
47 61 584 N

Características: De gran tamaño, pero totalmente tapado por la vegetación. Se halla en muy buenas condiciones y por su tamaño y su forma bien merecería la pena recuperarlo. Propiedad de los hermanos Ganzabal.

A unos 30 mts. de la carretera de Altube en una zona lindante entre pastos y plantación de insignis.

Valoración: Ejemplar que a juzgar por las noticias proporcionadas sería susceptible de recuperarse.

Propuesta de actuación: Desbrozar todo el agujero dejando visto su fábrica y se considera oportuna por sus interesantes características obrar sobre él, a fin de recuperar su condición y aspecto primitivo.

13.- **FUENTE DE ESKARTEGI**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 16

Coordenadas: 30 508 139 E
47 61 874 N

Medidas: 4 (largo) x 1,60 (alto) mts.

Características: Junto a la carretera de Altube, poco después de Eskartegi a mano derecha según se baja. Con muro de piedra en semicírculo. Con caño en medio de la pared a media altura.

Zona encharcada y mucha vegetación que casi la tapa por completo.

14.- **CASERIO**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 17

Coordenadas: 30 507 038 E
47 63 284 N

Características: Caserío de piedra, situado junto a la carretera, cuyo propietario es Enrique Izaga. Se halla en buenas condiciones.

Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada en buen estado de conservación e integrada con el medio.

Propuesta de actuación: No precisa.

15.- **ESCUELAS**

Situación: Mapa 86-63
Mapa 86-55

Diapositivas: Nº 18

Coordenadas: 30 506 997 E
47 63 345 N

Características: Al otro lado de la carretera, edificio de piedra que servía como escuela de los Ayuntamientos de Zuia, Lezama y Urkabustaiz, que de mutuo acuerdo decidieron construirla en este lugar. Llevan cerradas más de 35 años. Más tarde se usó como iglesia durante algunos años.

Valoración: Construcción de tipología tradicional, hoy sin uso, consolidada e integrada con el entorno.

Propuesta de actuación: No precisa, salvo las impuestas por los planes urbanísticos competentes.

16.- **CHABOLA**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 19

Coordenadas: 30 507 008 E
47 63 315 N

Características: Al otro lado de la carretera. Los propietarios son los hermanos Ibernía, naturales de Zorraga. Semitapada por la vegetación.

Valoración: Pequeña construcción abandonada en proceso de ruina puntual, invadida por una incontrolada vegetación.

Propuesta de actuación: Dado el estado de abandono en que se encuentra y con el fin de evitar daños personales, se propone se desmantele toda la construcción

17.- **PUENTE**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 20

Coordenadas: 30 506 981 E
47 63 321 N

Características: A pocos mts. al oeste de las escuelas se sitúa el puente de Astobiza. Cruzando por él y a 1 km. aproximadamente quedan las ruinas de la antigua **iglesia** de Santa Marina de Astobiza.

Valoración: Magnífico ejemplar con fuerte valor patrimonial fundamentadas en tipología y fábrica. Recientemente ha sido restaurado.

Propuesta de actuación: Mantenimiento ordinario.

18.- **CASERIO AMARROJIN DE OIARDO**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 21, 22

Coordenadas: 30 507 839 E
47 62 361 N

Características: Situado junto a la carretera a pocos metros del punto km. nº 30. De grandes dimensiones.

La casa era de José Isasi. José M^a Ruíz de Zárate, de la localidad de Abornikano, lo ha comprado recientemente.. Enfrente, **abejal** (foto N^o 23) en ruinas, que era de la misma familia Isasi que también tenía un **molino** cerca del río. Ha desaparecido.

Una vieja **caravana** abandonada se sitúa entre el abejal y el río.

En el río sobresalen enormes **muros** de hormigón (foto N^o 24) construidos para canalizar el agua.

Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada integrada en el medio natural en que se levanta.

Propuesta de actuación: No precisa salvo las marcadas por los planes urbanísticos competentes. La semirruinosa construcción que acogía al antiguo abejal puede mantenerse por ahora, mientras no amenace una ruina total, al verse integrada en el entorno paisajístico. La caravana existente muy cerca del abejal debería ser retirado o en su defecto revestirla con pantalla vegetal que reduzca su negativo impacto visual.

19.- CALERO

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: N^o 25

Coordenadas: 30 507 717 E
47 62 436 N

Características: Junto a la carretera poco antes en el punto km. nº 30, calero que aprovecha la roca natural como pared. Está siendo tapado por la vegetación y se halla en malas condiciones.

Valoración: Interesante ejemplar preindustrial para la obtención de cal. Su estado de abandono, invadido de vegetación y parcialmente colmatado reducen su valor.

Propuesta de actuación: Ejemplar susceptible de recuperarse, por tamaño y tipología.

En esta zona cercana a los distintos caseríos había distintos caleros que por desuso y abandono han sido tapados con tierra o escombros o han sido devorados por la vegetación. Tan sólo algún anciano de la zona recuerda que hubo algunos otros además de las del catálogo.

20.- TEJABANA

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: Nº 26

Coordenadas: 30 507 251 E
47 64 638 N

Características: Más arriba y tras pasar bajo la autopista. Es de uralita y pertenece a César Ortueta. En paraje conocido como Ziorragoiko.

Valoración: Tejavanas presidiendo un amplio espacio abierto con un marcado impacto visual negativo por el empleo de materiales agresivos al medio natural.

Propuesta de actuación: Se procederá a amortiguar la agresividad de los materiales metálicos y traslúcidos empleados con la aplicación de pantallas vegetales o recubrimiento o pintado de los elementos disonantes.

21.- CUADRA

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: Nº 27

Coordenadas: 30 507 412 E
47 64 469 N

Características: Según se sube del caserío Ziorragoiko hacia el quinto Mojón. Edificio de piedra en buenas condiciones usado como cuadra y vivienda. En medio de un pinar de pino insignis, pertenece a Daniel Olamendi de Ziorraga.

Situado a mano izquierda de la pista que desde Ziorragoiko sube hacia la zona conocida como Quinto Mojón.

Valoración: Sólida y antigua unidad de explotación agropecuaria integrada en el medio natural, hoy, reducida a meras funciones como cuadra.

Propuesta de actuación: Si duda, la ocultación o mejor la retirada de determinadas chapas y uralitas depositadas junto a sus alzados mejoraría su imagen.

22.- CASERIO ESTRUPIZA

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: Nº 28

Coordenadas: 30 507 152 E
47 63 681 N

Características: De grandes dimensiones. Es de dos propietarios, Isabel Madinabeitia y Eduardo Brugos.

Valoración: Unidad de explotación agropecuaria consolidada e integrada en el medio natural. Una reciente restauración ha introducido ciertos materiales modernos como bloques prefabricados en la definición de un muro que rompen la sintonía del conjunto.

Propuesta de actuación: Aplicación de un enfoscado al muro de bloques y limpieza de escombros y materiales de deshecho.

23.- HORNO

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: nº 29

Coordenadas: 30 507 141 E
47 61 700 N

Características: Construcción de piedra y con tejado a dos aguas, en buenas condiciones que sirve como horno de pan y leñera. Es de Isabel Madinabeitia.

Valoración: Construcción auxiliar en sintonía con el conjunto edificatorio de la unidad de explotación agropecuaria a la que pertenece.

Propuesta de actuación: La acumulación en su frente de material lúneo de derribo ensombrece su imagen por lo que sería preciso retirar tales materiales.

24.- CABAÑA-VIVIENDA

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: Nº 30

Coordenadas: 30 507 131 E
47 63 733 N

Características: De piedra y en buenas condiciones. Pertenece a Imanol García. Cabaña reformada y reconvertida en vivienda.

Valoración: Edificio recientemente adaptado para vivienda manteniendo el volumen y materiales tradicionales, consiguiéndose una correcta adaptación con el medio.

Propuesta de actuación: No precisa.

25.- FUENTE DE ESTRUPIZA

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: Nº 31

Coordenadas: 30 507 115 E
47 63 470 N

Características: Junto a la pista que lleva a los caseríos anteriores antigua fuente que debido a obras por la zona se trasladó unos pocos mts. Mantiene el caudal, pero el tubo por el que sale el agua y las condiciones en las que han dejado la fuente dejan mucho que desear.

26.- PEAJE ZIORRAGA

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 32

Coordenadas: 30 507 501 E
47 62 752 N

Características: Situado en una zona tupida de vegetación con lo que no llama excesivamente la atención.

27.- MOLINO URKILO

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: Nº 33

Coordenadas: 30 507 048 E
47 63 474 N

Características: Propiedad de la familia Bilbao. Caserío de piedra conocido con ese nombre aunque hace 40 años que no funciona como molino. Está en buenas condiciones.

Valoración: Edificio consolidado integrado en el medio en que se levanta.

Propuesta de actuación: No precisa salvo las que le sean impuestas por las normas subsidiarias que le afecten.

28.- GARAJE

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: Nº 34

Coordenadas: 30 507 036 E
47 63 454 N

Características: Situado frente al molino, cobertizo-garaje de piedra con tejado a dos aguas de teja en buenas condiciones. Pertenece también a la familia Bilbao.

Valoración: Pertenece y forma conjunto con una casa vivienda bajo la que existieron las instalaciones de un antiguo y desmantelado molino.

Propuesta de actuación: Las formas, técnicas y materiales utilizados en su construcción sintonizan perfectamente con el resto del conjunto edificatorio al que pertenece.

29.- CASERIO

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: N° 35, 36

Coordenadas: 30 507 009 E
47 64 576 N

Características: En Ziorraga. En el vértice de dos ríos que delimitan el Parque. De grandes dimensiones. En buenas condiciones.

Valoración: Unidad de explotación agropecuaria en perfecta sintonía con el medio en que se desenvuelve.

Propuesta de actuación: No precisa salvo las que indiquen las normas urbanísticas que le afecten.

30.- TRINCHERAS

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: N° 37, 38

Coordenadas: 30 508 436 E
47 62 133 N

Características: Situado alrededor del alto de Morrozorrotz y semitapadas por la vegetación se aprecian ruinas de trincheras. Bordean del todo a toda la cumbre y tiene partes en las que aun se mantienen las vigas que mantenían los techos de las trincheras. Tiene dos plataformas de hormigón en las laderas este y oeste.

31.- CHABOLA

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: N° 39, 40

Coordenadas: 30 508 279 E
47 62 267 N

Medidas: 9,50 x 4,30 mts.

Características: Ruinas de chabola de piedra en muy mal estado y semitapado por la vegetación. La puerta de entrada se sitúa en pared larga y orientada al

noreste. Aprovecha el contraterreno como su muro sudoeste. Situado a unas decenas de mts. de las trincheras anteriores, en el mismo paraje de Morrozorrotz. Nadie recuerda que hubiera pastores por esta zona, por lo que probablemente sirviera como guarida o almacén durante la guerra.

Valoración: Chabola con arruinamiento total de su cubierta que unido a la invasión descontrolada de vegetación le confieren una inapropiada imagen además de contribuir a aumentar el peligros de accidentes.

Propuesta de actuación: Desmantelación del conjunto.

32.- CASETA

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: nº 41

Coordenadas: 30 506 731 E
47 60 454 N

Características: Pequeño edificio de hormigón pintado de blanco con tejado a dos aguas de teja. Era la llamada caseta del Capataz. La zona, situado a 350 mts. de la estación de Inoso-Oyardo, era conocida como la subestación.

Valoración: Pequeño edificio adscrito a una estación de ferrocarril mostrando formas y materiales identificadores de estos complejos de servicio público.

Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que le afecten los planes urbanísticos.

33.- VIVIENDAS

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 42

Coordenadas: 30 506 715 E
47 60 466 N

Características: Edificio de ladrillo raseado y ladrillo caravista, con tejado de teja a 4 aguas. Eran las viviendas de la subestación. Situado junto a la caseta del capataz.

Valoración: Edificio perteneciente a un conjunto de estación ferroviaria con formas y materiales identificadores a tales complejos.

Propuesta de actuación: No precisa, salvo las que indiquen los planes urbanísticos que le afecten.

34.- CASETA

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 43

Coordenadas: 30 506 741 E
47 60 437 N

Características: Situado a pocos mts. de la subestación y al otro lado de las vías, pequeña caseta de hormigón y con tejado a dos aguas. Está en malas condiciones. Era la llamada caseta del guarda-agujas.

Valoración: Pequeña casetilla auxiliar adscrita al servicio de la estación de ferrocarril, siguiendo los patrones característicos de estos conjuntos ferroviarios.

Propuesta de actuación: Como parte del conjunto ferroviario se someterá a los planes urbanísticos que afecten a todo el complejo.

35.- CASETA

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 44, 45

Coordenadas: 30 507 385 E
47 59 521 N

Medidas: 2,05 x 2,00 mts.
Altura máx.: 2,60 mts.
Altura mín.: 1,90 mts.

Características: Pequeña caseta de madera con tejado a dos aguas de madera y chapa. Se halla en malas condiciones. Lo empleaban los obreros del ferrocarril.

Valoración: Sencilla casetilla de servicio al complejo ferroviario en sintonía con él.

Propuesta de actuación: Las que determine los planes o normas urbanísticas para todo el complejo ferroviario.

36.- **PUENTE**

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 45, 46

Coordenadas: 30 507 373 E
47 59 540 N

Características: Puente de piedra en buenas condiciones que sobrepasa las vías del tren. Una pista que sale desde Gujuli muere aquí.

Valoración: Puente complementario al trazado del ferrocarril que salva el mismo. Tipológicamente pertenece al grupo de puentes ligados al ferrocarril.

Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

37.- **CENTRAL**

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 47

Coordenadas: 30 507 018 E
47 60 204 N

Características: Situado en la estación de Inoso-Oyardo y dentro de un cercado de malla, se encuentra esta central eléctrica que abastece de energía al tren.

38.- **EDIFICIO CENTRAL**

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 48

Coordenadas: 30 507 000 E

47 60 220 N

Características: Edificio de gran tamaño pintado de blanco. Aunque mantiene en bastantes buenas condiciones el tejado, por dentro está destrozado.

Valoración: Edificio adscrito al complejo ferroviario siguiendo las características propias de tal servicio.

Propuesta de actuación: Las que le vengán impuestas por los planes urbanísticos que le afecten.

39.- ESTACION

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 49, 50

Coordenadas: 30 506 961 E
47 60 250 N

Características: Edificio central de la estación de Hinoso-Oyardo en donde trabajaba el jefe de la estación. Se halla totalmente destrozado por dentro. El edificio estaba dividido, asimismo, en cuatro viviendas en los que vivían el guarda agujas y el jefe de estación, entre otros.

Valoración: Edificio principal del complejo ferroviario.

Propuesta de actuación: Mejorar su estética con un enfoscado y pintado de sus paramentos.

40.- CASETA

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 51, 52

Coordenadas: 30 506 948 E
47 60 258 N

Características: Caseta de hormigón pintada de blanco en el que, entre otras cosas, se situaban los wc. Está destrozado por dentro. Aunque en los mapas aparece adosado a la estación, en realidad está separado de él.

Valoración: Forma parte del complejo ferroviario guardando los antiguos servicios o urinarios del conjunto de la estación.

Propuesta de actuación: Como parte integrante del complejo ferroviario debería actuarse sobre los paramentos a fin de mejorar su estética.

41.- FUENTE

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 53

Coordenadas: 30 507 028 E
47 60 179 N

Características: A pocos mts. de la estación y junto a las vías del tren, fuente con caño de hierro.

42.- CASETA

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 54

Coordenadas: 30 507 240 E
47 59 961 N

Características: Pequeña caseta de hormigón y con tejado a una sola agua en la que se encuentran los transformadores de energía.

Valoración: Caseta de servicio al complejo ferroviario de construcción muy reciente integrada con el resto del conjunto.

Propuesta de actuación: No precisa.

43.- MUROS

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 55, 56

Coordenadas: 30 506 450 E
47 60 536 N

Características: Situado a la altura del km. 186 de la vía. Se accede a ellos bajando unas escaleras de piedra y hormigón semitapados por la vegetación. Es un largo muro de grandes dimensiones de forma rectangular y circular. La altura máx. es de 6,20 mts. y el diámetro de la circunferencia de los muros circulares es de 5,40 mts. Lo construyeron para sujetar el terreno debido a las muchas avalanchas que allí se producían. Esta semitapado por la vegetación.

44.- DEPOSITO

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: N° 57

Coordenadas: 30 506 225 E
47 60 602 N

Medidas. 9,00 X 7,00 mts.

Características: Depósito de agua construido de piedra situado en la parte alta de las vías. El depósito está recubierto de hiedra y musgo y apenas se aprecia. El muro de piedra alcanza una altura máxima de 4,80 mts. Entre el depósito y las vías hay varios pequeños depósitos en malas condiciones. En uno de ellos, el más cercano al depósito se halla una **fuentes** (foto N° 58) sin agua con grueso caño de hierro. Las aguas de este depósito bajaban hasta el arroyo de las Tejerías.

45.- PUENTE

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: N° 59, 60

Coordenadas: 30 506 198 E
47 60 721 N

Características: Pequeño puente de piedra sobre el que pasa el ferrocarril. Está semitapado por la vegetación aunque se halla en buenas condiciones. La pista que pasa por ella viene de Ventillas de Ugaci.

Valoración: Ejemplar adscrito tipológicamente al trazado del ferrocarril.

Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

46.- **PUENTE**

Situación: Mapa 86-63

Diapositivas: Nº 61

Coordenadas: 30 505 751 E
47 61 058 N

Características: Situado sobre las vías del tren, es de piedra y está en buenas condiciones.

Valoración: Puente adscrito tipológicamente al ferrocarril.

Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

47.- **PUENTE**

Situación: Mapa 111-7

Diapositivas: Nº 62

Coordenadas: 30 507 332 E
47 58 841 N

Características: Puente de piedra en buenas condiciones sobre las vías del tren. La pista que pasa por ella nace en Gujuli y llega hasta el puente Jaundia. Pocos mts. más al sur y también junto a las vías, se sitúa otra **caseta** (foto Nº 62) de hormigón y con tejado a una agua en la que están los transformadores de energía.

Valoración: Puente adscrito tipológicamente al trazado del ferrocarril.

Propuesta de actuación: Las propias de mantenimiento.

48.- **TUNEL**

Situación: Mapa 111-15

Diapositivas: N° 63, 64

Coordenadas: 30 507 791 E
48 58 706 N

Características: Boca de entrada de un túnel por el que pasa el tren antes de Gujuli. La boca de salida está fuera del Parque.

49.- MIRADOR DE GUJULI

Situación: Mapa 111-15

Diapositivas: N° 65

Coordenadas: 30 507 427 E
47 58 083 N

Características: Mirador de hierro de gran tamaño por el que se ve la bonita cascada de Gujuli. Tiene pintadas.

50.- PUENTE PRESABARRI

Situación: Mapa 86-55

Diapositivas: N° 66

Coordenadas: 30 507 104 E
47 64 201 N

Características: Puente de piedra en mediocres condiciones. Está semitapado por la vegetación y el piso de su trazado se encuentra en mal estado.

Valoración: Magnífico ejemplar de puente dieciochesco con amplia luz, alomado y construido en piedra, utilizando sillería en la rosca del único arco de que consta.

Propuesta de actuación: El valor patrimonial del puente aumentaría sustituyendo los actuales pretilos de bloques y hormigón por los tradicionales en antepechos de mampostería. Se limitará el tránsito a peatones o caballerías.